

附件

## 四川省建设用土地土壤污染风险管控和修复名录

### 一、新增地块

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用 权人	进展情况 /所在阶 段	风险管控或 修复目标	风险管 控或修 复方案 编制单 位	风险管 控或修 复单位	风险管 控或修 复委托 人		
1	邛崃市旭日化工有限责任公司地块	成都市邛崃市	成都市邛崃市高埂街道火星村	东侧为成都渝鑫亿聚氨酯制品厂, 南侧为耕地, 西侧为耕地, 北侧为沟渠	24667	熊绍琪	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.3.9	
2	泸州市江阳区前进中路190号(原泸州长江机械有限公司一厂区)地块	泸州市江阳区	泸州市江阳区大山坪街道前进中路190号	东侧为长江液压件二厂公司(已拆迁), 南侧为长江, 西侧为长江大桥, 北侧为前进中路	21129	泸州长江机械有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.1.4	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用 权人	进展情况 /所在阶 段	风险管控或 修复目标	风险管 控或修 复方案 编制单 位	风险管 控或修 复单位	风险管 控或修 复委托 人		
3	龙马潭区 安宁街道 阳 78 井 地块	泸州市龙 马潭区	泸州市龙 潭区安 宁街 道九 狮路 北 侧	东侧为无名乡道，南 侧为空地，西侧和北 侧为开发施工区域	2500	泸州市 自然 资源 和规 划局	拟编制风 险管 控/ 修 复 方 案	满足居住用 地土 壤环 境质 量 要 求	未明确	未明确	未明确	2022.3.9	
4	南江县咸 丰铁矿有 限公司地 块	巴中市 南江县	巴中市南 江县神 门乡 阳坡 村七 社	四周为林地和农用地	47147.38	巴中市 南江 县神 门乡 阳坡 村	拟编制风 险管 控/ 修 复 方 案	满足工矿用 地土 壤环 境质 量 要 求	未明确	未明确	未明确	2022.1.10	
5	南江县翔 鸽化工有 限公司原 矿区地 块	巴中市 南江县	巴中市南 江县神 门乡 阳坡 村七 社	四周为林地和农用地	8170.83	巴中市 南江 县神 门乡 阳坡 村	拟编制风 险管 控/ 修 复 方 案	满足工矿用 地土 壤环 境质 量 要 求	未明确	未明确	未明确	2022.1.10	
6	攀枝花市 中汇特钢 有限公司 地块	攀枝花 市东区	攀枝花市 创新开 发园 区高 粱坪 片 区 内	东侧为攀宝金属钛 深加工产业园，南侧 为攀枝花市顺德亿 锌业有限责任公司， 西侧和北侧为园 区道 路	78619.03	攀枝 花东 区高 新技 术产 业园 区管 理委 员会	拟编制风 险管 控/ 修 复 方 案	满足工矿用 地土 壤环 境质 量 要 求	未明确	未明确	未明确	2022.1.13	
7	攀枝花市 平川工贸 有限责任 公司地 块	攀枝花 市东区	攀枝花市 东区银 江镇 五道 河社 区	东侧为空地，南侧为 攀枝花丰源矿业公 司中启尾矿库，西侧 为攀枝花拓为建材 有限公司，北侧为 空地	15871.1	攀钢 集 团矿 业有 限公 司	拟编制风 险管 控/ 修 复 方 案	满足工矿用 地土 壤环 境质 量 要 求	未明确	未明确	未明确	2022.2.14	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地 使用 权人	进展情 况/ 所在阶 段	风险管 控或 修复目 标	风险管 控或修 复方案 编制单 位	风险管 控或修 复单位	风险管 控或修 复委托 人		
8	峨边彝族自治县铁合金厂地块	乐山市峨边彝族自治县	乐山市峨边县沙坪镇核桃坪路6号荣成气体厂区内	东侧为核桃坪路, 南侧为厂区围墙, 西侧为厂区围墙, 北侧为荣成气体	18198.07	四川峨边荣成气体有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未确定	未确定	未明确	2022.1.17	
9	天全县天源有色金属洗选厂地块	雅安市天全县	雅安市天全县小河乡龙门村3组	东、南及北侧为无名道路, 西侧为山坡	10344.40	天全县小河镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.2.25	
10	自贡市炭黑厂地块	自贡市富顺县	自贡市富顺县永年镇桂花村十一组	东侧为农户, 北侧与南侧为镇溪河, 西侧为荒地	137351.12	自贡市国有资本投资运营集团有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	四川大学	未明确	未明确	2022.2.28	
11	广汉市贵元矿业有限公司地块	德阳市广汉市	德阳市广汉市小汉镇洛阳村	东侧为荒地, 南侧为广汉贵元磷肥有限公司, 西侧为工业园区道路, 北侧为博朗德减速机有限公司	20897	四川瑞丽投资有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.3.18	

## 二、保留地块

序号	地块基本信息					风险管控及修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位			风险管控 或修复委 托人
12	崇州市 崇庆蓄电 池厂地块	成都市 崇州市	成都市崇 州市崇阳 镇白碾村 1组	东侧为农 田，西侧为 废弃厂房， 北侧为居民 小区，南侧 为居民小区 及空地	10666	崇州市 白碾社 区	拟编制 风险管 控/修复 方案	满足居住用地土壤环 境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020.3.20	
13	成都汤 普电源有 限公司地 块	成都市 崇州市	成都市崇 州市宏业 大道南段 369号	东侧为华 辉包装公 司，南侧为 园区企业， 西侧为恒 力蓄电池 公司，北 侧为宏业 大道	12188	成都汤 普电源有 限公司	正在实 施风险 管控	通过采用阻隔、覆盖 等工程措施，阻断污 染物的暴露途径，降 低地块污染物对人体 健康和环境的风险	四川省核工 业辐射测试 防护院（四 川省核应急 技术支持中 心）	成都汤普电 源工业有限 公司	成都汤普电 源工业有限 公司	2020.3.20	
14	四川崇 州华蜀蓄 电池工业 有限公司 地块	成都市 崇州市	成都市崇 州市隆兴 镇明水村 五组金鸡 路136号	东侧为农 田，南侧为 农田，西侧 为芯榕副 食和农田， 北侧为街 安路	51168	四川崇 州华蜀蓄 电池工业 有限公司	拟编制 风险管 控/修复 方案	满足工矿用地土壤环 境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
15	四川天正化工有限责任公司地块	成都市双流区	成都市双流区正兴镇钓鱼嘴村300号	东侧为益州大道南延线，南侧为成都地铁6号线，西侧为军氮化工厂，北侧为空地	138666.66	四川天正化工有限责任公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	四川天正化工有限责任公司	2020.3.20	
16	成都南天利表面工程技术有限责任公司原厂址	成都市成华区	成都市成华区二仙桥北路31号	东侧为规划公园空地和待改造原柴油机试验车间，南侧为空地，西侧为空地，北侧为中车共享城	12220	成都市成华区人民政府	正在开展效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	四川航岛检测科技有限公司	成都德菲环境工程有限公司	成都成华区棚户区惠民改造建设有限公司	2020.10.13	
17	成都市团结电力结构厂地块	成都市成华区	成都市成华区保和街道原团结镇长春社区5组	东侧为空地，南侧为空地，西侧为崔家店南路，北侧为建工地	6351	成都市土地储备中心	正在开展修复	满足居住用地土壤环境质量要求	四川德道天行环保科技有限公司	四川环境保护治理公司	成都市成华区人民政府保和街道办事处	2021.3.15	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位	风险管控 或修复委 托人		
18	成都贵 大化工 有限责任 公司地 块	成都市 成华区	成都市成 华区龙潭 街道建设 社区五组	东、南、 北 侧为空地， 西侧为建 院路	14397.4	成都天 府绿道 建设投 资集团 有限公 司	拟编制 风险管 控/修复 方案	满足居住 用地土 壤环境 质量要 求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	
19	成都盛 腾科技 有限公 司地 块	成都市 成华区	成都市成 华区龙潭 街道丰平 9组	东 侧 为 厂 房、仓库， 南侧为散 户农房， 西、北 侧为空地、 农田	886	成都天 府绿道 建设投 资集团 有限公 司	拟编制 风险管 控/修复 方案	满足居住 用地土 壤环境 质量要 求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	
20	彭州通 济焦化 厂地 块	成都市 彭州市	成都市彭 州市通济 镇小夫路 24号	东 侧 为 农 田，南侧 为小夫路， 西侧为玫 晨汽车维 修，北侧 为空地	7860	彭州市 通济镇 人民政 府	已编制 风险管 控/修复 方案	满足工矿 用地土 壤环境 质量要 求	成都之 和环保 科技有 限公司	未明确	未明确	2021.3.15	
21	原都江 堰市红 星电镀 厂地 块	成都市 都江堰 市	成都市都 江堰市幸 福镇金江 村灌温路 915号	东 侧 为 江 安河，南 侧为都汶 高速，西 侧为灌温 路，北侧 为都江堰 市电力公 司	9324	都江堰 市土地 储备中 心	拟编制 风险管 控/修复 方案	满足交通 运输用 地土 壤环境 质量要 求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
22	成都市锦蜀染厂地块	成都市金牛区	成都市金牛区天回镇街道办事处甘油社区5社801号	东侧为金马三斗渠，南侧为空地，西侧为一帆大道，北侧为成都绕城高速	24244	成都天府绿道建设投资集团有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
23	成都市霖机有限公司地块	成都市金牛区	成都市金牛区天回街道土门社区	东侧为公园，南侧为公园，西侧为无名道路，北侧为金牛区兴启路	3320	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.20	
24	成都市天明新产任地块	成都市新津区	成都市新津区永商镇芝路189号	东侧为无名道路，南侧为农田，西侧为农田，北侧为芝路	12029.65	成都市新津区人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
25	成都市宁氏设备有限公司地块	成都市武侯区	成都市武侯区金花永康村四组	东侧为弘达箱柜企业，南侧为永康路，西侧为金川北路，北侧为永康森林公园	10000	成都市武侯区金花桥永康村	拟编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.13	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位	风险管控 或修复委 托人		
26	绵阳和顺祥科技有限责任公司地块	绵阳市安州区	绵阳市安州区秀水镇五星村五组	东侧为农户住宅，南侧为耕地，西侧为耕地，北侧为农户住宅	200	邓晓宁	已编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川千路环保科技有限公司	未明确	未明确	2020.3.20	
27	绵阳辰南科技有限公司硫酸厂地块	绵阳市安州区	绵阳市安州区迎新乡大溪村1组	东侧为干河子河，南侧为辰南科技磷酸氢钙生产厂，西侧为农田，北侧为辰南科技有限公司磷石膏堆场	27736	绵阳辰南科技有限公司硫酸厂地块	已编制风险管控方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	绵阳辰南科技有限公司	绵阳辰南科技有限公司	2020.3.20	
28	黄土二砖厂疑似污染地块	绵阳市安州区	绵阳市安州区黄土镇草溪村11组	东侧为农田，南侧为鱼塘，西侧为农田，北侧为安州区明航矿物油科技有限公司	39219	绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	



序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位	风险管控 或修复委 托人		
29	四川圣达工具 有限公司 地块	绵阳市 三台县	绵阳市三台县北坝青东坝东涪村	东侧为耕地，南侧为安置小区，西侧为小区，北侧为道路	13147.48	四川圣达工具 有限公司	已编制 修复方 案	满足居住用地土壤环 境质量要求	成都市坤河 环保科技有 限公司	未明确	绵阳市三 台县宏达 现代农业 发展投资 有限公司	2021.3.15	
30	绵阳中 亚化工 厂地块	绵阳市 涪城区	绵阳市涪城区丰谷镇工农村	东侧为耕地，南侧为绵阳市恒阳资源研究所，西侧为耕地，北侧为耕地	1522.6	绵阳市 涪城区 丰谷镇 人民政 府	已编制 修复方 案	满足居住用地土壤环 境质量要求	成都市坤河 环保科技有 限公司	未明确	绵阳市涪 城区丰谷 镇人民政府	2021.3.15	
31	四川久 远环通 电源有 限责任 公司地 块	绵阳市 游仙区	绵阳市游仙区仙童街188号	东侧为仙童街，南、西侧为林地，北侧为中国工程物理研究院动力部科学城污水处理厂、美8一站式汽车服务	21594.12	四川久 远环通 电源有 限责任 公司	已编制 修复方 案	满足绿地与开敞空间 用地、交通运输用地 土壤环境质量要求	成都市坤河 环保科技有 限公司	未明确	绵阳市游 仙经济试 验区管理 委员会	2021.3.15	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位	风险管控 或修复委 托人		
32	德阳市锦程化工有限公司原址地块	德阳市旌阳区	德阳市旌阳区八角井镇柳风村	东侧为绵远河，南侧为八角预制厂，西北侧为八角井搬迁房3期小区	5000	四川德阳八角水泥有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
33	德阳市海宏化工有限责任公司原址地块	德阳市旌阳区	德阳市旌阳区八角井镇柳风村村委会川东路72号	东侧为绵远河，西北侧为居民区，北侧为金沙江东路	6666.67	德阳市海宏化工有限责任公司	未开展风险评估	未明确	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
34	德阳市南邠再生资源有限公司原址地块	德阳市旌阳区	德阳市旌阳区八角井镇柳风村二组	东侧为绵远河，西北侧为柳风村佳益超市，北侧为金沙江东路	26668	古洪金	未开展风险评估	未明确	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
35	四川省广汉华西水泥机械备厂址地块	德阳市广汉市	德阳市广汉市中心城区湘潭路与西湖路交汇处东北侧	东侧为垃圾中转站、加油站，南侧为西湖路一段，西侧为广汉市锦华工业用呢有	14357	广汉市土地收购储备中心	正在开展修复	满足居住用地土壤环境质量要求	四川时代汇通环保科技有限公司	四川时代汇通环保科技有限公司	四川省广汉华西水泥机械备厂	2021.11.5	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位	风险管控 或修复委 托人		
				限 责 任 公 司，北侧为广汉成铁铁路配件厂									
36	原广元农药厂场地地块	广元市剑阁县	广元市剑阁县高观乡	东侧为林地，南侧为集镇住宅区，西侧为林地和农用地，北侧为林地和农用地	3248	剑阁县剑门关镇人民政府	已编制修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	剑阁县剑门关镇人民政府	剑阁县剑门关镇人民政府	2019.10.9	
37	四川中哲新材料科技有限公司原厂址地块	广元市青川县	广元市青川县竹园镇程家坝	东侧为滨江路，南侧为联谊街，西侧为清江路，北侧为清江路	26667	四川中哲新材料科技有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	成都天府创新环境科技研究院有限公司	广东永现生物科技有限公司	四川中哲新材料科技有限公司	2021.3.15	
38	四川康西铜业有限责任公司地块	凉山州西昌市	凉山州西昌市安宁镇	东侧为马坪坝村，南侧为荒地，西侧为洪强林业，北侧为航天驾校	240000.12	四川康西铜业有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省鑫川工程检测有限公司	未明确	未明确	2019.10.9	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位	风险管控 或修复委 托人		
39	四川西昌合力锌业股份有限公司地块	凉山州西昌市	凉山州西昌市安宁镇	东侧为四合乡吉木德村林场组，南侧为东山村九组，西侧为北沟河，北侧为东山村七组	295368.14	四川西昌合力锌业股份有限公司	已编制风险管控方案	满足仓储用地土壤环境质量要求，通过采用阻隔等工程措施，阻断污染物的暴露途径	成都市华测检测技术有限公司	未明确	未明确	2019.10.9	
40	西昌大梁冶炼有限责任公司地块	凉山州西昌市	凉山州西昌市安宁镇(原西乡乡古城村)	东侧为机场路，南侧为古城村二组，西侧为古城村九组和四组耕地，北侧为攀西监狱	209018.26	西昌大梁冶炼有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	未明确	未明确	2019.10.9	
41	蓬安县金鹰电化有限公司地块	南充市蓬安县	南充市蓬安县相如镇团结村	东侧为永胜石材，南侧为团结北路，西侧为蓬安县金坛冶金有限公司和恒城冶金有限责任公司，北侧为凤凰大道	28814	蓬安县金鹰电化有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
42	南充炼油厂地块	南充市顺庆区	南充市顺庆区石油东路1号	东侧为滨江加油站，南侧为南炼厂职工宿舍，西侧为兴达建材厂和燕儿窝油库，西北侧为石达化工原厂址	521367.22	西南油气田家益房产公司	正在开展风险评估	未明确	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
43	遂宁市船山区保升乡农药厂废弃场地地块	遂宁市船山区	遂宁市船山区保升乡	东侧为山坡，南面为017乡道，西北侧为废弃油厂，西侧、北侧为农田	6775.6	林波	正在开展效果评估	满足仓储用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技有限公司、湖南博世科环保科技有限公司(一期)、湖南省和清环境科技有限公司(二期)	广西博世科环保科技有限公司、湖南博世科环保科技有限公司(一期)，湖南省和清环境科技有限公司(二期)	遂宁市高新区保升镇人民政府	2019.10.9	
44	石门工业燃油加工地块	遂宁市大英县	遂宁市大英县隆盛镇五一村一社	东侧为农户，南侧为农田，西侧为林地，北侧为农田	6252	集体土地	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位	风险管控 或修复委 托人		
45	达州市福鑫炼焦有限公司焦化厂关闭地块	达州市万源市	达州市万源市沙滩镇五村二社	东侧为白沙河，南侧为双万公路，西侧为耕地，北侧为沙滩镇五村二社村民聚居区	27142.5	万源市沙滩镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
46	四川运达化工集团有限公司达州分公司地块	达州市达川区	达州市达川区河市阁溪路38号	东侧为路界桩，南侧为围墙、水沟及堡坎，西侧为围墙，北侧为达州市(通川区)地界	136158.64	甘德斌	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
47	达州市福达焦化实业有限公司地块	达州市高新区	达州市高新区斌郎乡木瓜村	东侧为210国道，南侧为经纬汽修厂，西侧为在建家具厂，北侧为达州市鹏龙建材公司	39104	达州市福达焦化实业有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位	风险管控 或修复委 托人		
48	通江县 废弃垃圾 填埋场地 块	巴中市 通江县	巴中市通江 县诺江镇城 南村七社	东侧为通江 河，西侧为 通平路，南、 北两侧为荒 地	61502.8	通江县 人民政 府	正在实 施风险 管控	满足绿地与开敞空间 用地土壤环境质量要 求，对垃圾填埋场实 施风险管控工程，防 止污染向周边扩散	四川省环 保科技工 程有限公 司	中诚投建 集团有限 公司	刘鸿贤	2019.10.9	
49	眉山市 仁寿县油 业有限公 司地块	眉山市 仁寿县	眉山市仁寿 县汪洋镇协 作村4社	东侧为仁寿 欢兴建材有 限公司，南 侧为四川仁 寿县铁马焦 化有限公 司，西侧为 林地，北侧 为林地	20000	仁寿县 人民政 府	拟编制 风险管 控/修复 方案	满足工矿用地土壤环 境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	
50	四川其 亚铝业有 限公司地 块	乐山市 峨眉山市	乐山市峨眉 山市桂花桥 镇	东侧为变电 站和旱地， 南侧为无名 道路，西侧 为峨九路， 北侧为峨眉 山市人民医 院（在建）	483400	四川其 亚铝业 集团有 限公司	已编制 修复方 案	满足居住用地土壤环 境质量要求	四川聚汇 兴建筑工 程设计有 限公司、 四川川大 生态环境 技术有限 公司	四川聚汇 兴建筑工 程设计有 限公司、 四川川大 生态环境 技术有限 公司	四川其亚 铝业集团 有限公司	2021.3.15	

序号	地块基本信息					风险管控及修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位			风险管控 或修复委 托人
51	乐山川 天燃气 输配设 备有限 公司罗 城分公 司地块	乐山市 犍为县	乐山市犍为 县罗城镇一 街12组	东侧为罗滴 公路，南侧 为罗城小 学，西侧为 灵官庙与住 户，北侧为 罗城粮站与 商户	5864.28	乐山川 天燃气 输配设 备有限 公司罗 城分公 司	正在开 展修复	满足商业服务业用地 土壤环境质量要求	四川君和环 保股份有限 公司	四川君和环 保股份有限 公司	乐山川天 燃气输配 设备有限 公司罗城 分公司	2021.10.19	
52	攀枝花 鑫油 漆有 限公 司地 块	攀枝花 市仁 和区	攀枝花市仁 和区四十 九公里 鑫华路	东侧为炳仁 路，南侧为 攀枝花市煤 气总公司 四十九所， 西侧为空地， 北侧为铁投 御湖兰庭	21110.4	四川铁 投广隆 置业有 限公司	拟编制 风险管 控/修复 方案	满足居住用地土壤环 境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
53	自贡市 大安区 四川川 润股份 有限公 司原三 厂地 块	自贡市 大安区	自贡市大安 区大安街 30号	东侧为扇子 坝片区，南 侧为千子冈 路，西侧为 大安街，北 侧为大安老 街片区	105132	四川川 润股份 有限公 司(政府 现已完 成国有 土地征 收)	拟编制 风险管 控/修复 方案	满足居住用地土壤环 境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	



序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
54	吴华鸿鹤化工有限责任公司CMS三厂地块	自贡市自流井区	自贡市自流井区鸿鹤坝	东侧为化机分公司，南侧为道路，西侧为海席乐园佳宴，北侧为嘟嘟嘉年华	23000	自贡鸿鹤化工股份有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地(7973.21m <sup>2</sup> )、绿地与开敞空间用地(10584.361m <sup>2</sup> )及待定用地(4442.43m <sup>2</sup> ，按照第一类建设用地标准评价)土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
55	四川南山射钉紧固器材有限公司地块	宜宾市南溪区	宜宾市南溪区文化路中段139号	东侧为南溪区总工会、宜宾市南溪区前进小学，南侧为南溪区供水排水有限公司客户服务中心，西侧为紫云街北段、朱德旧居，北侧为文化路中段	52150.8	四川南山射钉紧固器材有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求，通过阻隔等技术进行风险管控	宜宾学院	四川省核工业辐射测试防护院	四川南山射钉紧固器材有限公司	2021.10.19	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
56	宜宾市宝能焦化有限责任公司地块	宜宾市翠屏区	宜宾市翠屏区象鼻街道华家村	东侧为空地，南侧为象鼻河，西侧为在建工业园，北侧为206省道	69122.13	宜宾市翠屏区人民政府	正在编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	未明确	宜宾市翠屏区人民政府象鼻街道办事处	2021.12.28	
57	石棉县烽火坪渣场地块	雅安市石棉县	雅安市石棉县回隆镇联合村烽火坪	东侧为石甘公路，南侧为山体，西侧为山体，北侧为石棉工业园区污水处理站	24745	四川石棉工业园区管理委员会	正在编制风险管控方案	满足工矿用地土壤环境质量要求，实施以防止污染扩散为目的的风险管控	四川省生态环境科学研究院	四川四环锌锗科技有限公司	石棉县人民政府	2021.10.19	
58	泸州长城机电厂地块	泸州市龙马潭区	泸州市龙马潭区宝莲街155号	东侧为宝莲街及林地，南侧为林地，西侧为林地，北侧为宝莲街	15351.17	李国庆	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
59	四川资成化工有限公司(兴隆镇)地块	内江市资中县	内江市资中县兴隆街金星村二社	东侧为三皇庙村7社，南侧为板铺路，西侧为林地，北侧为三皇庙村9社	13334	唐名	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市 (区、 州、盟)	详细地址	四至范围	地块 面积 (m <sup>2</sup> )	土地使 用权人	进展情 况/所在 阶段	风险管控或修复目标	风险管控或 修复方案编 制单位	风险管控或 修复单位	风险管控 或修复委 托人		
60	汶川县 湘汶实 业有限 责任公 司地块	阿坝州 汶川县	阿坝州汶 川县威州 镇万村	东侧为 014 乡道，南侧 为汶川综 合建材厂 闲置厂房 ，西侧为 汶峰建材 租赁公司 货物堆场 ，北侧为 汶川综合 建材厂闲 置厂房	3031	余朝庆	拟编制 风险管 控/修复 方案	满足居住 用地土壤 环境质量 要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.22	

## 三、新增退出地块

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市 (区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/ 所在阶段	风险管控 或修复目 标	风险管控或修 复方案编制单 位	风险管控 或修复单 位	风险管 控或修 复委托 人	风险管 控或修 复效果 评估单 位		
1	四川成都华川皮革制品有限公司地块	成都市新津区	成都市新津区花源街道官林村	东侧为在建工地，南侧为空地，西侧为大件路，北侧为农灌渠	25273	成都市新津区住房保障中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉君信环保有限责任公司	江苏盖亚环境科技股份有限公司	成都市新津区住房保障中心	四川中环联蜀环境咨询服务有限公司	2022.1.24	
2	攀枝花市东源锌业有限责任公司地块	攀枝花市东区	攀枝花市东区高梁坪工业园区	东侧为高梁坪公路，南侧为林地，西侧为龙兴源工贸，北侧为高梁坪公路	6660	攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	四川省环境保护治理工程有限公司	攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会	成都德菲环境工程有限公司	2022.1.17	
3	平武县同兴选矿厂地块	绵阳市平武县	绵阳市平武县响岩镇同兴村	东侧为矿区路边，南侧为矿区路护坡，西侧为荒坡边，北侧为黄坡边	5000	平武县同兴选矿厂	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川泽天环境科技有限公司	四川海鸿伟鑫农业科技有限公司	平武县同兴选矿厂	四川沃达检测技术有限公司	2022.3.14	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
4	达州市金昌铁合金有限公司地块	达州市通川区	达州市通川区罗江镇农贸街75号	东侧为空地，南侧为散居农户，西侧为散居农户，北侧为佚名道路	27580.50	达州德源健康管理服务有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川多克特生态环境技术有限公司	远海建工(集团)有限公司	达州德源健康管理服务有限公司	四川多克特生态环境技术有限公司	2022.3.16	
5	四川省华福润滑油厂废旧地块	成都市蒲江县	成都市蒲江县天华镇龙头村	东至仓储厂房，西至果园，南至蒲江河，北至果园	8461.03	蒲江县鹤山街道龙头村集体土地	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	西南石油大学	成都银洋环保工程有限公司	成都市蒲江生态环境局	成都德菲环境工程有限公司	2022.03.30	

## 四、已退出地块

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
6	崇州天地蓄电池厂地块	成都市崇州市	成都市崇州市白城镇和乐村13组	东侧为农田，西侧为邻桤木河，北侧为空地，南侧为成温邛高速	8000	丁玉琼	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	成都德菲环境工程有限公司	崇州天地蓄电池厂地块	四川实朴检测技术服务有限公司	2021.10.19	
7	成都科尔达皮业有限公司地块	成都市崇州市	成都市崇州市观胜镇梓潼小学	东侧为黑石河，南侧为兴裕街和自公村，西侧为自公村，北侧为自公村和梓潼镇中心小学	9062.05	崇州市人民政府	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川省核工业辐射测试防护院	中科云恒(成都)环境科技有限公司	成都市崇州生态环境局	四川若亚方舟工程项目管理咨询有限公司	2021.10.19	
8	成都市千瑞达制革有限责任公司地块	成都市崇州市	成都市崇州市梓潼镇天寿村和兴裕社区	东侧为天寿村农田，南侧为兴裕社区，西侧为水渠，北侧为愿景实业地块和天寿村居民区	36077	成都市千瑞达制革有限公司	完成修复效果评估	满足特殊用地土壤环境质量要求	中科云恒(成都)环境科技有限公司	中科云恒(成都)环境科技有限公司	成都市千瑞达制革有限责任公司	四川省环保科技工程有限公司	2020.2.28	
9	崇州市超宇蓄电池厂地块	成都市崇州市	成都市崇州市大划镇崇镇村7组	东侧为废弃门窗回收厂，南侧为立申路，西侧为钢架租赁厂，北侧为农田	8325	崇州市超宇蓄电池厂	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省天晟源环保股份有限公司	四川省天晟源环保股份有限公司	崇州市超宇蓄电池厂	西南科技大学	2021.3.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
10	成都宁江昭和汽车零部件有限公司老厂区地块	成都市龙泉驿区	成都市龙泉驿区十陵街办蜀王大道8号	东侧为成都绕城高速，南侧为成渝高速，西侧为成都东三环路四段，北侧为成南高速	27333.31	成都市龙泉驿区土地储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川国泰民安科技有限公司	四川国泰民安科技有限公司	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	成都斯坦德分析检测有限公司	2020.2.25	
11	四川宁江山川机械有限责任公司退役场地	成都市龙泉驿区	成都市龙泉驿区十陵街办蜀王大道北段18号	东侧为成都绕城高速，南侧为成渝高速，西侧为成都东三环路四段，北侧为成南高速	107999.99	成都市龙泉驿区十陵街道办事处	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川国泰民安科技有限公司	四川国泰民安科技有限公司	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	成都斯坦德分析检测有限公司	2020.2.25	
12	西充县西碾乡农药厂地块	南充市西充县	南充市西充县西碾乡场镇	东侧为西碾乡场镇老粮库，南侧为农田，西侧为七村四组居民房，北侧为七村一组	6348	西充县西碾乡人民政府	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省蜀通岩土工程有限公司	蜀广建工集团有限公司	南充市西充县生态环境局	重庆港力环保股份有限公司	2021.10.19	
13	华蓥市华蓥山景区工业企业场地地块	广安市华蓥市	广安市华蓥市溪口镇觉庵村	东侧为马霖岩景区，南侧为广安攀登矿机厂，西侧为溪口镇觉庵村小学，北侧为溪口场镇	150600	华蓥市溪口镇人民政府	完成修复效果评估	满足公用设施用地土壤环境质量要求	四川省天晟源环保股份有限公司、四川省地质工程勘察院	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	广安市华蓥生态环境局	招商局生态环保科技有限公司	2021.3.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
14	遂宁市射洪县富士电机公司原址地块	遂宁市射洪县	遂宁市射洪县平安街道平安村十一社	东侧为乡道，南侧为沱牌集团公司，西侧为公路，北侧为耕地	15656.2	射洪县国有资产经营管理集团有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	四川嘉翔建筑工程有限公司	射洪市国有资产经营管理集团有限公司	成都华展环境检测服务有限公司	2021.3.15	
15	泸州市江阳区太极机电有限公司地块	泸州市江阳区	泸州市江阳区茜草街道蓝茜路886号	东侧为泸州市泸城混凝土工程有限公司，南侧为空地，西侧为公路，北侧为蓝茜路	2571.7	泸州市江阳区太极机电有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	四川省环境保护治理工程有限公司	四川省环境保护治理工程有限公司	泸州市江阳生态环境局	四川实朴检测技术有限公司	2020.10.13	
16	泸州市铭渣场地地块	泸州市龙马潭区	泸州市龙马潭区罗汉街道群丰村	东侧为群丰村居民区，南侧为杰兴机械厂，西侧为龙溪河，北侧为洞窝风景区后门	43661.77	泸州临港投资集团有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地、仓储用地土壤环境质量要求	四川地质工程勘察院(一期)、中国环境科学研究院(二期)	北京高能时代环境技术股份有限公司	四川泸州经济开发区管委会	四川中环检测有限公司	2020.10.13	
17	原四川圣达焦化有限公司工业地块	乐山市沙湾区	乐山市沙湾区沙湾镇顺河村	东侧为大渡河，南侧为空地，西侧为顺河村，北侧为德胜集团	346960.25	四川德胜绿色新材料有限公司	完成修复效果评估	满足仓储用地土壤环境质量要求	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川恒大矿业有限公、重庆钢铁集团建设工程有限公司、四川德胜集团钒钛有限公司	四川德胜绿色新材料科技有限公司	成都市华测检测技术有限公司	2021.10.19	



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
18	四川华电黄桷庄发电有限公司黄桷庄电厂原址地块	宜宾市翠屏区	宜宾市翠屏区翠柏大道	东侧为大坟咀，南侧为金沙江北路西段，西侧为岷江大道英才街，北侧为叙州区公安局新城派出所	562666.7	四川华电黄桷庄发电有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	黄桷庄发电公司	四川中谦检测有限公司	2020.2.28	
19	宜宾原天原化工老厂历史遗留场地地块	宜宾市翠屏区	宜宾市翠屏区下江北中元路1号	东侧为挂弓山，南侧为长江，西侧为四川省长江纸业股份有限公司，北侧为柿子坪	510547	宜宾天原集团股份有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川中环联蓉环保工程有限公司	爱土环境科技有限公司、博天环境集团股份有限公司	宜宾天原集团股份有限公司	成都德菲环境工程有限公司	2020.2.28	
20	四川华电宜宾发电有限责任公司生产区地块	宜宾市翠屏区	宜宾市翠屏区下江北中元路南侧	东侧为已平整地块，南侧为沿江路，西侧为宜宾长江大桥，北侧为中元路	185748	四川华电宜宾发电有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术股份有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	四川华电宜宾发电有限责任公司	宜宾雨燃环境科技有限公司	2021.3.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(区、州、盟)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
21	四川星荣焦化有限公司地块	广元市昭化区	广元市昭化区元坝镇胜利村	东侧为212国道, 南侧为胜利村, 北侧为胜利村居民聚集点, 西侧为山体	24500	广元市昭化区东盛国有投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省道源环境工程咨询设计有限公司、中建环能工程设计研究有限公司	四川文乐建设工程有限公司、四川锦美环保股份有限公司	广元市昭化区生态环境局	成都信息工程大学	2021.11.29	
22	营口宝成不锈钢有限公司江油分公司地块	绵阳市江油市	绵阳市江油市武都镇龙安村三组	东侧为农田, 南侧为输电线塔, 西侧为涪江岸, 北侧为荒地	14000	四川省绵阳武都引水工程建设管理局	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川沃达检测技术有限公司	江油市上云再生资源回收有限公司	四川省绵阳武都引水工程建设管理局	四川泽天环境科技有限公司	2021.12.10	
23	四川华丰企业集团有限公司跃进路36号地块	绵阳市涪城区	绵阳市涪城区跃进路36号	东侧为滨江世纪花园(居民区), 南侧为成绵路小学滨江校区, 西侧为跃进路, 北侧为九洲跃进1958(居民区)	111751.27	绵阳虹尚置业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地(64866.21m <sup>2</sup> )、工矿用地(46885.06m <sup>2</sup> )土壤环境质量要求	四川兴环科环保科技有限公司	四川长虹格润环保科技股份有限公司	绵阳虹尚置业有限公司	成都理工大学	2021.11.1	