

附件

## 四川省建设用土地壤污染风险管控和修复名录

### 一、新增地块

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
1	成都市危险废物处理中心有限公司地块	成都市	成都市青白江区祥福镇高楼村3、4、5组	东侧为货运大道, 南侧为农田, 西侧为农田, 北侧为桂红路	26662.67	原成都市危险废物处理中心有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.11.28	
2	成都市成华区保和天鹅电镀厂地块	成都市	成都市成华区保和乡天鹅村1组	东侧为荒地, 南侧为荒地, 西侧为荒地, 北侧为荒地	2707.88	成都市成华区人民政府保和街道办事处	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川沐萱环境监测科技有限公司	未明确	成都市成华区人民政府保和街道办事处	2022.12.28	
3	天全县天山盐化有限公司地块	雅安市	雅安市天全县大坪乡大坪村4组	东南侧为道路XT22, 西南、西北侧为林地或荒地, 北东侧为农户	9026.66	天全县天山盐化有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.7.26	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
4	石棉县乾锐金属有限公司(八分厂)地块	雅安市	雅安市石棉县安顺乡小水村2组	东侧为新建公路及小水河,南侧为四川玉塑新材料科技有限公司,西侧为原小水公路(已废弃),北侧为新建公路	9840.00	四川四环锌锗科技有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.10.11	
5	石棉县华星焙烧厂(七分厂)地块	雅安市	雅安市石棉县安顺乡小水村4组	东侧为小水河,南侧为小水河,西侧为小水公路,北侧为一空地及小水公路	9132.00	四川四环锌锗科技有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.10.11	
6	广安市前锋区代市镇原国营永光仪器厂地块	广安市	广安市前锋区代市镇旭阳村3组79号	东侧为308车间外,南侧为南边坡脚,西侧为袁溪村公路,北侧为旭阳村公路	96302.87	广安市鑫鸿投资控股有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.11.7	
7	“牛棚子”双凤镇片区疑似污染地块	内江市	内江市隆昌市双凤镇通盛村2社272号	东侧为散户居民,南侧为成渝铁路,西为散户居民,北侧为风驿路	3168	隆昌市双凤镇村民委员会	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地及绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.23	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
8	宜宾市翠屏区安阜街道旧州组团D-03-20地块	宜宾市	宜宾市翠屏区安阜街道新街社区	东侧为锁江街，南侧为五粮液路，西侧为新街，北侧为锁江街	46154.09	宜宾市翠屏区人民政府安阜街道办事处	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.9	
9	达州市渠县福达利钢铁制造有限公司地块	达州市	达州市渠县三汇镇长久社区十一组	东侧为公路、耕地，南侧为水塘、林地，西侧为公路、耕地，北侧为州河	92561.10	原达州市渠县福达利钢铁制造有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.10.11	

## 二、保留地块

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
10	崇州市崇庆蓄电池厂地块	成都市	成都市崇州市崇阳镇白碾村1组	东侧为农田, 西侧为废弃厂房, 北侧为居民小区, 南侧为居民小区及空地	10666	崇州市白碾社区	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020.3.20	
11	成都汤普电源工业有限公司地块	成都市	成都市崇州市宏业大道南段369号	东侧为华辉包装公司, 南侧为园区企业, 西侧为恒力蓄电池公司, 北侧为宏业大道	12188	成都汤普电源工业有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省核工业辐射测试防护院(四川省核应急技术支持中心)	成都汤普电源工业有限公司	成都汤普电源工业有限公司	2020.3.20	
12	四川崇州华蜀蓄电池工业有限公司地块	成都市	成都市崇州市隆兴镇明水村五组金鸡路136号	东侧为农田, 南侧为农田, 西侧为芯榕副食和农田, 北侧为街安路	51168	四川崇州华蜀蓄电池工业有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	中科云恒(成都)环境科技有限公司	中科云恒(成都)环境科技有限公司	崇州华蜀置业有限公司	2021.10.19	
13	成都市巨龙蓄电池有限责任公司地块	成都市	成都市崇州市燎原乡崇德社区10组49号	东侧为农田, 南侧为泽丰农业公司, 西侧为村道, 北侧为农田	2246.8	成都市巨龙蓄电池有限责任公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.9.9	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
14	邛崃市旭日化工有限责任公司地块	成都市	成都市邛崃市高埂街道火星村7组	东侧为成都渝鑫亿聚氨酯制品厂, 南侧为耕地, 西侧为耕地, 北侧为沟渠	24667	熊绍琪	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.3.9	
15	成都贵大化工有限责任公司地块	成都市	成都市成华区龙潭街道建设社区5组	东、南、北侧为空地, 西侧为建院路	14397.4	成都天府绿道建设投资集团有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	
16	成都盛腾科技发展有限公司地块	成都市	成都市成华区龙潭街道丰平9组	东侧为厂房、仓库, 南侧为散户农房, 西、北侧为空地、农田	886	成都天府绿道建设投资集团有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	
17	彭州通济焦化厂地块	成都市	成都市彭州市通济镇小夫路24号	东侧为农田, 南侧为小夫路, 西侧为玖晨汽车维修, 北侧为空地	7860	彭州市通济镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都之和环保科技有限公司	未明确	未明确	2021.3.15	
18	原都江堰市红星电镀厂地块	成都市	成都市都江堰市幸福镇金江村灌温路915号	东侧为江安河, 南侧为都汶高速, 西侧为灌温路, 北侧为都江堰市电力公司	9324	都江堰市土地储备中心	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	

序号	地块基本信息					风险管控及修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
19	成都市金牛区锦蜀印染厂地块	成都市	成都市金牛区天回镇街道办事处甘油社区5社801号	东侧为金马三斗渠, 南侧为空地, 西侧为一帆大道, 北侧为成都绕城高速	24244	成都天府绿道建设投资集团有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	北京市勘察设计研究院有限公司	北京市勘察设计研究院有限公司	成都天府绿道投资集团股份有限公司	2021.10.19	
20	成都市霖机石化有限公司地块	成都市	成都市金牛区天回镇土门村6组	东侧为公园, 南侧为公园, 西侧为无名道路, 北侧为金牛区兴启路	3320	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.20	
21	成都市明天高新产业有限责任公司地块	成都市	成都市新津区永商镇芝芝路189号	东侧为无名道路, 南侧为农田, 西侧为农田, 北侧为芝芝路	12029.65	成都市新津区人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川中环联蜀环境咨询服务有限公司	未明确	成都市新津区住房保障中心	2021.10.19	
22	成都宁氏牧业设备有限公司地块	成都市	成都市武侯区金花永康村4组	东侧为弘达箱体企业, 南侧为永康路, 西侧为金川北路, 北侧为永康森林公园	10000	成都市武侯区金花桥永康村	拟编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.13	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
23	成都市武侯区桂溪乡高攀村四组5(V.C)-C-04-04地块	成都市	成都市武侯区高翔东路17号	东侧为白云戎院小区, 南侧为高翔东路, 西侧为阳光春天小区, 北侧为万科金色海蓉小区	11819.64	成都武侯产业发展投资管理集团有限公司	正在开展效果评估	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	四川大学	重庆海宇环保科技有限公司	成都武侯产业发展投资管理集团有限公司	2022.5.31	
24	原成都市红星电镀有限公司地块	成都市	成都市青羊区文家街道办事处张家碾村2组307号	东侧为文家路, 南侧为已拆迁空地, 西侧为已拆迁空地, 北侧为张家碾公路	2200	原成都市红星电镀有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.6	
25	成都市华鑫通用机械有限公司地块	成都市	成都市青羊区蔡桥街道华严村五组346号	东侧为导航路, 南侧为已拆迁空地, 西侧为天府绿道, 北侧为拆迁空地和待拆迁居民住宅	3850	成都市华鑫通用机械有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.6	
26	成都丽凯手性技术有限公司地块	成都市	成都市锦江区科创路73号	东侧为地奥集团成都药业股份有限公司(成都第二制药厂), 南侧为	5615	成都丽凯手性技术有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司	未明确	成都丽凯手性技术有限公司	2022.6.10	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人			
				成都市轻微道路交通事故快速处理锦江区服务中心, 西侧为空地, 北侧为成都电力金具总厂										
27	成都市金瑞沥青工程施工有限公司地块	成都市	成都市温江区和盛镇玉河村9组300号	东侧为林地, 南侧为和盛驾校, 西侧乡村道路, 北侧丘家草地	18000	成都市温江区交通运输局	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.7.8		
28	成都东方伟业合金有限公司洛带地块	成都市	成都市龙泉驿区洛带镇岐山村3组150号	东侧为空置地, 南侧为老成洛路, 西侧为成都车友汽车维修有限公司, 北侧为东干渠	6200	成都东方伟业合金有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	成都华展环境检测服务有限公司	未明确	成都东方伟业合金有限公司	2022.9.9		
29	绵阳和顺祥科技有限责任公司地块	绵阳市	绵阳市安州区秀水镇五星村5组	东侧为农户住宅, 南侧为耕地, 西侧为耕地, 北侧为农户住宅	200	邓晓宁	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	四川千路环保科技有限责任公司	四川省银河化学股份有限公司	邓晓宁	2020.3.20		



序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
30	绵阳辰南科技有限公司硫酸厂地块	绵阳市	绵阳市安州区迎新乡大溪村1组	东侧为干河子河，南侧为辰南科技磷酸氢钙生产厂，西侧为农田，北侧为辰南科技有限公司磷石膏堆场	27736	绵阳辰南科技有限公司硫酸厂地块	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	绵阳辰南科技有限公司	绵阳辰南科技有限公司	2020.3.20	
31	黄土二砖厂疑似污染地块	绵阳市	绵阳市安州区黄土镇草溪村11组	东侧为农田，南侧为鱼塘，西侧为农田，北侧为安州区明航矿物油科技有限公司	39219	绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
32	四川圣达工具有限责任公司地块	绵阳市	绵阳市三台县北坝镇东涪村青东坝工业集中区	东侧为耕地，南侧为安置小区，西侧为小区，北侧为道路	13147.48	四川圣达工具有限责任公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	
33	绵阳中亚化工厂地块	绵阳市	绵阳市涪城区丰谷镇工农村2社	东侧为耕地，南侧为绵阳市恒阳资源研究所，西侧为耕地，北侧为耕地	1522.6	绵阳市涪城区丰谷镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	

序号	地块基本信息					风险管控及修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位			风险管控或修复委托人
34	四川久远环通电源有限责任公司地块	绵阳市	绵阳市游仙区仙童街188号	东侧为仙童街，南、西侧为林地，北侧为中国工程物理研究院动力部科学城污水处理厂、美8一站式汽车服务	21594.12	四川久远环通电源有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	成都昶城环保工程技术咨询有限公司	四川久远环通电源有限责任公司	四川久远环通电源有限责任公司	2021.3.15	
35	德阳市锦程化工有限公司原址地块	德阳市	德阳市旌阳区八角井镇柳风社区2组	东侧为绵远河，南侧为八角预制厂，西北侧为八角井搬迁房3期小区	5000	四川德阳八角水泥有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
36	德阳市海宏化工有限责任公司原址地块	德阳市	德阳市旌阳区八角井镇柳风村村委会川东路72号	东侧为绵远河，西北侧为居民区，北侧为金沙江东路	6666.67	德阳市海宏化工有限责任公司	正在开展风险评估	未明确	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
37	德阳市南邛再生资源有限公司原址地块	德阳市	德阳市旌阳区八角井镇柳风村2组	东侧为绵远河，西北侧为柳风村佳益超市，北侧为金沙江东路	26668	古洪金	未开展风险评估	未明确	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
38	四川省广汉华西水泥机械设备厂原厂址地块	德阳市	德阳市广汉市中心城区湘潭路与西湖路交汇处东北侧	东侧为垃圾中转站、加油站，南侧为西湖路一段，西侧为广汉市锦华工业用呢有限责任公司，北侧为广汉成铁铁路配件厂	14357	广汉市土地收购储备中心	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	四川时代汇通环保科技有限公司	四川时代汇通环保科技有限公司	四川省广汉华西水泥机械设备厂	2021.11.5	
39	广汉市贵元矿业化工有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市小汉镇上陵社区4组	东侧为荒地，南侧为广汉贵元磷肥有限公司，西侧为工业园区道路，北侧为博朗德减速机有限公司	20897	四川瑞丽投资有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	浙江天象环境服务有限公司	浙江天象环境服务有限公司	四川瑞丽投资有限公司	2022.3.18	
40	四川威德福石化装备有限责任公司地块	德阳市	德阳市什邡市回澜镇慧剑村慧剑新街35号	东侧为农田，南侧为慧剑社区居委会和员工宿舍小区，西侧为慧剑新街，北侧为农田	75200	四川威德福石化装备有限责任公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.7.21	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
41	原广元农药厂场地地块	广元市	广元市剑阁县剑门关镇高观社区	东侧为林地，南侧为集镇住宅区，西侧为林地和耕地，北侧为林地和耕地	3248	剑阁县剑门关镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	剑阁县剑门关镇人民政府	剑阁县剑门关镇人民政府	2019.10.9	
42	四川中哲新材料科技有限公司原厂址地块	广元市	广元市青川县竹园镇场镇	东侧为滨江路，南侧为联谊街，西侧为清江路，北侧为清江路	26667	四川中哲新材料科技有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	成都天府创新环境科技有限责任公司	广东永现生物科技有限公司	四川中哲新材料科技有限公司	2021.3.15	
43	四川康西铜业有限责任公司地块	凉山州	凉山州西昌市安宁镇马坪坝村5组	东侧为马坪坝村，南侧为荒地，西侧为洪强林业，北侧为航天驾校	240000.12	四川康西铜业有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川环保科技有限责任公司、四川省鑫川工程检测有限公司	未明确	未明确	2019.10.9	
44	四川西昌合力锌业股份有限公司地块	凉山州	凉山州西昌市安宁镇康宁村(原东兴村)	东侧为四合乡吉木德村林场组，南侧为东山村九组，西侧为北沟河，北侧为东山村七组	295368.14	四川西昌合力锌业股份有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	成都市华测检测技术有限公司	四川西昌合力锌业股份有限公司	四川西昌合力锌业股份有限公司	2019.10.9	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
45	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司地块	凉山州	凉山州西昌市安宁镇(原西乡乡)古城村6组	东侧为机场路, 南侧为古城村二组, 西侧为古城村九组和四组耕地, 北侧为攀西监狱	209018.26	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	未明确	未明确	2019.10.9	
46	四川会东大梁矿业有限公司(会东铅锌矿选厂)地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇撒嘎村2社	东侧为山体, 南侧为大桥河, 西侧为大桥河, 北侧为山体	45215.5	四川会东大梁矿业有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.6	
47	原会东县磷矿厂地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇油坊村	东侧为旱地, 南侧为乡村道路, 西侧为大桥河, 北侧为旱地	28175.06	铅锌镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.8.23	
48	原会东县东旭矿业有限公司地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇小街乡撒嘎村	东侧为山峰, 南侧为已拆迁空地, 西侧为大桥河, 北侧为乡村道路	5834.66	铅锌镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.8.19	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
49	蓬安县金鹰电化有限公司地块	南充市	南充市蓬安县相如镇团结村蓬安工业园区	东侧为永胜石材, 南侧为团结北路, 西侧为蓬安县金坛冶金有限公司和恒城冶金有限责任公司, 北侧为凤凰大道	28814	蓬安县金鹰电化有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
50	南充炼油厂地块	南充市	南充市顺庆区石油东路1号	东侧为滨江加油站, 南侧为南炼厂职工宿舍, 西侧为兴达建材厂和燕儿窝油库, 西北侧为石达化工原厂址	523172.81	西南油气田家益房产公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地(154800.7m <sup>2</sup> )、商业服务业用地(81575.5m <sup>2</sup> )、绿地与开敞空间用地(156309.4m <sup>2</sup> )、公共管理与公共服务用地(21482.4m <sup>2</sup> )、交通运输用地(109004.81m <sup>2</sup> )土壤环境质量要求	四川省冶金地质勘查局六〇五大队	未明确	西南油气田家益房产公司	2019.10.9	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
51	南充市高坪区老君冶炼厂地块	南充市	南充市高坪区老君镇九村4社	东侧为散户居民，南侧为G318国道，西侧为高坪区现代农业园区，北侧为林地	10166.7	南充市高坪区老君镇村民委员会	拟编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.9.22	
52	遂宁市船山区保升乡农药厂废弃场地地块	遂宁市	遂宁市船山区保升镇和兴村1社	东侧为山坡，南面为017乡道，西北侧为废弃储油厂，西侧、北侧为农田	6775.6	林波	正在开展效果评估	满足仓储用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技有限公司、湖南博世科环保科技有限公司(一期)、湖南省和清环境科技有限公司(二期)	广西博世科环保科技有限公司、湖南博世科环保科技有限公司(一期)、湖南省和清环境科技有限公司(二期)	遂宁市高新区保升镇人民政府	2019.10.9	
53	石门工业燃油加工厂地块	遂宁市	遂宁市大英县隆盛镇五一村1社	东侧为农户，南侧为农田，西侧为林地，北侧为农田	6252	集体土地	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
54	达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂关闭地块	达州市	达州市万源市沙滩镇五村2社	东侧为白沙河，南侧为双万公路，西侧为耕地，北侧为沙滩镇五村二社村民聚居区	27142.5	万源市沙滩镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
55	四川运达化工集团有限公司达州分公司地块	达州市	达州市达川区河市阁溪路38号	东侧为路界桩, 南侧为围墙、水沟及堡坎, 西侧为围墙, 北侧为达州市(通川区)地界	136158.64	甘德斌	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
56	达州市福达焦化实业有限公司地块	达州市	达州市高新区斌郎乡木瓜村	东侧为210国道, 南侧为经纬汽修厂, 西侧为在建家具厂, 北侧为达州市鹏龙建材公司	39104	达州市福达焦化实业有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	四川多克特生态环境技术有限公司	四川多克特生态环境技术有限公司	达州市福达焦化实业有限公司	2021.10.19	
57	宣汉县鸿业化工有限公司地块	达州市	达州市宣汉县东乡镇解放中路269号	东侧为居民区, 南侧为宣汉县济民医院、居民区, 西侧为居民区、大风车幼儿园, 北侧为防洪堤	76156.2	宣汉县国有资产服务中心	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.23	



序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
58	大竹县宏丰焦化有限公司地块	达州市	达州市大竹县柏林镇三江村	东侧为达州玫源化工有限公司, 南侧为四川众能煤业有限公司, 西侧为柏林河, 北侧为达州玫源化工有限公司	18332.2	达州玫源化工有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.7.22	
59	原万源市威源化工有限公司地块	达州市	达州市万源市茶垭乡李家沟村3组	东侧为山谷间林地, 南侧为万源市拘留所, 西侧为粮仓, 北侧为山谷	10964.5	万源市人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.7.14	
60	通江县废弃垃圾填埋场地块	巴中市	巴中市通江县诺江镇城南村7社	东侧为通江河, 西侧为通平路, 南、北两侧为荒地	61502.8	通江县人民政府	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川省环保科技工程有限责任公司	中诚投建工集团有限公司	刘鸿贤	2019.10.9	
61	南江县咸丰铁矿有限公司地块	巴中市	巴中市南江县神门乡阳坡村7社	四周为林地和农用地	47147.38	巴中市南江县神门乡阳坡村	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川众投生态环境技术有限公司	未明确	未明确	2022.1.10	
62	南江县翔鸽化工有限公司原矿区地块	巴中市	巴中市南江县神门乡阳坡村7社	四周为林地和农用地	8170.83	巴中市南江县神门乡阳坡村	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川众投生态环境技术有限公司	未明确	未明确	2022.1.10	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
63	眉山市仁寿县驰骋油业有限公司地块	眉山市	眉山市仁寿县汪洋镇协作村4社	东侧为仁寿欢兴建材有限公司，南侧为四川仁寿县铁马焦化有限公司，西侧为林地，北侧为林地	20000	仁寿县人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川中环格平环保科技有限公司	未明确	眉山市仁寿生态环境局	2021.3.15	
64	眉山双拥投资有限公司地块	眉山市	眉山市东坡区诗书路南段283号	东侧为居民区，南侧为农用地，西侧为原四川省军地双拥企业集团食品调味厂，北侧为G245国道	38960	眉山双拥投资有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	未明确	眉山市阳光置业房地产开发有限公司	2022.7.27	
65	四川其亚铝业集团有限公司地块	乐山市	乐山市峨眉山市桂花桥镇峨九路	东侧为变电站和旱地，南侧为无名道路，西侧为峨九路，北侧为峨眉山市人民医院(在建)	483400	四川其亚铝业集团有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川聚汇兴源建筑设计有限公司、四川川大生态环境技术有限公司	四川聚汇兴源建筑设计有限公司、四川川大生态环境技术有限公司	四川其亚铝业集团有限公司	2021.3.15	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
66	乐山川天燃气输配设备有限公司罗城分公司地块	乐山市	乐山市犍为县罗城镇一街12组	东侧为罗滴公路，南侧为罗城小学，西侧为灵官庙与住户，北侧为罗城粮站与商户	5864.28	乐山川天燃气输配设备有限公司罗城分公司	正在开展评估	满足商业服务用地土壤环境质量要求	四川君和环保股份有限公司	四川君和环保股份有限公司	乐山川天燃气输配设备有限公司罗城分公司	2021.10.19	
67	峨边彝族自治县铁合金厂地块	乐山市	乐山市峨边县沙坪镇核桃坪路6号荣成气体厂区内	东侧为核桃坪路，南侧为厂区围墙，西侧为厂区围墙，北侧为荣成气体	18198.07	四川峨边荣成气体有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都中堪环保有限责任公司	未确定	四川峨边荣成气体有限公司	2022.1.17	
68	攀枝花荣鑫油漆有限责任公司地块	攀枝花市	攀枝花市仁和区四十九公里鑫华路41-2号	东侧为炳仁路，南侧为攀枝花市煤气总公司四十九所，西侧为空地，北侧为铁投御湖兰庭	21110.4	四川铁投广隆置业有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
69	攀枝花市中汇特钢有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市创新开发园区高粱坪片区内	东侧为攀宝金属钛深加工产业园，南侧为攀枝花市顺德亿锌业有限责任公司，西侧和北侧为园区道路	78619.03	攀枝花东高新区高新技术产业管理委员会	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	四川省天晟源环保股份有限公司	攀枝花高新技术产业园区管理委员会	2022.1.13	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
70	攀枝花市平川工贸有限责任公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇五道河村2社	东侧为空地，南侧为攀枝花丰源矿业公司中启尾矿库，西侧为攀枝花拓为建材有限公司，北侧为空地	15871.1	攀钢集团有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.2.14	
71	攀枝花市鸿硕工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇保果社区龙垮山	东、南、西侧为山体，北侧为矿山内部道路	45784	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.23	
72	自贡市大安区四川润股份有限公司原三分厂地块	自贡市	自贡市大安区大安街30号	东侧为扇子坝片区，南侧为千子冈路，西侧为大安街，北侧为大安老街片区	105132	四川川润股份有限公司(政府现已完成国有土地征收)	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	
73	昊华鸿鹤化工有限责任公司CMS三厂地块	自贡市	自贡市自流井区鸿鹤路43号	东侧为化机分公司，南侧为道路，西侧为海席乐园佳宴，北侧为嘟嘟嘉年华	23000	自贡鸿鹤化工股份有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地(7973.21m <sup>2</sup> )、绿地与开敞空间用地(10584.361m <sup>2</sup> )及待定用地	上海化工研究院有限公司	未明确	未明确	2021.10.19	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
								(4442.43m <sup>2</sup> ,按照第一类建设用地标准评价)土壤环境质量要求					
74	自贡市炭黑厂地块	自贡市	自贡市富顺县永年镇桂花村11组	东侧为农户,北侧与南侧为镇溪河,西侧为荒地	137351.12	自贡市国有资产运营有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	四川大学	未明确	未明确	2022.2.28	
75	四川南山射钉紧固器材有限公司地块	宜宾市	宜宾市南溪区文化路中段139号	东侧为南溪区总工会、宜宾市南溪区前进小学,南侧为南溪区供水排水有限公司客户服务中心,西侧为紫云街北段、朱德旧居,北侧为文化路中段	52150.8	四川南山射钉紧固器材有限公司	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	宜宾学院	四川省核工业辐射测试防护院	四川南山射钉紧固器材有限公司	2021.10.19	
76	宜宾市宝能焦化有限责任公司地块	宜宾市	宜宾市翠屏区象鼻街道华家村	东侧为空地,南侧为象鼻河,西侧为在建工业园,北侧为206省道	69122.13	宜宾市翠屏区人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	未明确	宜宾市翠屏区人民政府象鼻街道办事处	2021.12.28	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
77	石棉县烽火坪渣场地块	雅安市	雅安市石棉县回隆镇联合村大林子组	东侧为石甘公路, 南侧为山体, 西侧为山体, 北侧为石棉工业园区污水处理站	24745	四川石棉工业园区管理委员会	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	四川四环锌锶科技有限公司	石棉县人民政府	2021.10.19	
78	天全县天源有色金属洗选厂地块	雅安市	雅安市天全县小河乡龙门村3组	东、南及北侧为无名道路, 西侧为山坡	10344.40	天全县小河镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川大学	未明确	未明确	2022.2.25	
79	泸州长城机电厂地块	泸州市	泸州市龙潭区宝莲街155号	东侧为宝莲街及林地, 南侧为林地, 西侧为林地, 北侧为宝莲街	15351.17	李国庆	正在开展效果评估	满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求	四川多克特生态环境技术有限公司	泸州尚阳工程技术有限公司	泸州长城机电厂	2021.10.19	
80	泸州市江阳区前进中路190号(原泸州长江机械有限公司一厂区)地块	泸州市	泸州市江阳区大山坪街道前进中路190号	东侧为长江液压件二厂公司(已拆迁), 南侧为长江, 西侧为长江大桥, 北侧为前进中路	21129	泸州长江机械有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.1.4	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
81	龙马潭区安宁街道阳78井地块	泸州市	泸州市龙马潭区安宁街道九狮路北侧	东侧为无名乡道，南侧为空地，西侧和北侧为开发施工区域	2500	泸州市自然资源和规划局	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川多克特生态环境技术有限公司	泸州市龙驰建筑工程有限公司	泸州市龙马潭生态环境局	2022.3.9	
82	泸州万联化工有限公司地块	泸州市	泸州市泸县百和镇蒋坝村6社	东侧为鹿溪河，南侧为玄参路，西侧为玄参路，北侧为迪邦(泸州)化工有限公司	9100	泸州市泸县百和镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.7.18	
83	四川资成化工有限公司(兴隆镇)地块	内江市	内江市资中县兴隆街镇金星村2社	东侧为三皇庙村7社，南侧为板铺路，西侧为林地，北侧为三皇庙村9社	13334	唐名	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
84	汶川县湘汶实业有限责任公司地块	阿坝州	阿坝州汶川县威州镇万村1组	东侧为014乡道，南侧为汶川综合建材厂闲置厂房，西侧为汶峰建材租赁公司货物堆场，北侧为汶川综合建材厂闲置厂房	3031	余朝庆	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.22	

序号	地块基本信息						风险管控及修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
85	阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司地块	阿坝州	阿坝州汶川县银杏乡桃关村桃关工业园	东侧为汶川县三力铁合金有限责任公司, 南侧为山峰, 西侧为桃关 1 号隧道, 北侧为山峰	30248.49	四川众益清算事务所有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.24	
86	华蓥市原国营燎原机械厂地块(生产区)	广安市	广安市华蓥市溪口镇觉庵村宝鼎路 135 号	东侧为石家垭口山峰, 南侧为石家垭口山峰, 西侧为溪口镇 C149 公路, 北侧为石家垭口山峰	50337.35	国营燎原机械厂	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.8.29	



### 三、新增移出地块

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况						移出日期	备注	
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人			风险管控或修复效果评估单位
1	郫都区团结14号地块	成都市	成都市郫都区团结街道沙府路与蜀源大道交叉口东侧	东侧为已拆迁空地，南侧为苗圃，西侧为绿化带，北侧为沙府路	14346.70	成都市郫都区土地储备中心	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	四川博观智汇节能环保科技有限公司	四川兴宏晨建筑工程有限公司、四川省兴茂石化有限责任公司	四川博观智汇节能环保科技有限公司	四川省海蓝晴天环保科技有限公司	2022.11.21	
2	四川省宜宾华威电声有限公司生产区地块	宜宾市	宜宾市叙州区南岸街道上渡社区	东侧为拆迁空地，南侧为荒地，西侧为荒地，北侧为城市道路	32019	宜宾市自然资源和规划局叙州区分局	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省冶金地质勘查局六〇五大队	重庆海宇环保科技有限公司	宜宾市自然资源和规划局叙州区分局	成都华展环境检测服务有限公司	2022.12.26	
3	长虹家电城园区17、18号地块	绵阳市	绵阳市涪城区高新区虹苑路长虹家电城七厂区	东侧为阳光西雅图，南侧为汽车修理中心，西侧为四川长虹网络科技有限责任公司，北侧为四川海珂实业有限公司	78359	四川长虹电器股份有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川长虹电器股份有限公司	四川朴实检测技术有限公司	2022.12.29	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况 / 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
4	长虹家电城园区440#地块	绵阳市	绵阳市涪城区高新区普明北路西段7号	东侧为长虹七厂区生活区，南侧为四川长虹模塑科技有限公司，西侧为四川长虹技佳精工有限公司、绵阳市绵工工具有限公司，北侧长虹八厂区	35742	四川长虹电器股份有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川长虹电器股份有限公司	四川实朴检测技术服务有限公司	2022.12.29	
5	长虹家电城园区437#、社区颐养用地地块	绵阳市	绵阳市涪城区高新区绵兴东路35号	东侧为长虹空调公司后端整机厂及库房，南侧为绵兴大道，西侧为长虹模塑及精密公司，北侧为长虹模塑公司模具及注塑车间	50450	四川长虹电器股份有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川长虹电器股份有限公司	四川实朴检测技术服务有限公司	2022.12.29	

#### 四、已移出地块

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
6	崇州天地蓄电池厂地块	成都市	成都市崇州市白城镇和乐村13组	东侧为农田，西侧为邻桤木河，北侧为空地，南侧为成温邛高速	8000	丁玉琼	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	成都德菲环境工程有限公司	崇州天地蓄电池厂地块	四川实朴检测技术服务有限公司	2021.10.19	
7	成都科达皮业有限责任公司地块	成都市	成都市崇州市观胜镇梓潼小学	东侧为黑石河，南侧为兴裕街和自公村，西侧为自公村，北侧为自公村和梓潼镇中心小学	9062.05	崇州市人民政府	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川省核工业辐射测试防护院	中科云恒(成都)环境科技有限公司	成都市生态环境局	四川若亚方舟工程项目管理有限公司	2021.10.19	
8	成都市千瑞达制革有限责任公司地块	成都市	成都市梓潼镇天寿村和兴裕社区	东侧为天寿村农田，南侧为兴裕社区，西侧为水渠，北侧为愿景实业地块和天寿村居民区	36077	成都市千瑞达制革有限公司	完成修复效果评估	满足特殊用地土壤环境质量要求	中科云恒(成都)环境科技有限公司	中科云恒(成都)环境科技有限公司	成都市千瑞达制革有限公司	四川省环保科技工程有限责任公司	2020.2.28	
9	崇州市超宇蓄电池厂地块	成都市	成都市崇州市大划镇崇镇村7组	东侧为废弃门窗回收厂，南侧为立申路，西侧为钢架租赁厂，北侧为农田	8325	崇州市超宇蓄电池厂	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省天晟源环保股份有限公司	四川省天晟源环保股份有限公司	崇州市超宇蓄电池厂	西南科技大学	2021.3.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地权利人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
10	成都宁江昭和汽车零部件有限公司老厂区地块	成都市	成都市龙泉驿区十蜀大道8号	东侧为成都绕城高速, 南侧为成渝高速, 西侧为成都东三环路四段, 北侧为成南高速	27333.31	成都市龙泉驿区土地储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川国泰民安科技有限公司	四川国泰民安科技有限公司	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	成都斯坦德分析检测有限公司	2020.2.25	
11	四川宁江山川机械有限责任公司退役场地	成都市	成都市龙泉驿区十蜀大道北段18号	东侧为成都绕城高速, 南侧为成渝高速, 西侧为成都东三环路四段, 北侧为成南高速	107999.99	成都市龙泉驿区十陵街道办事处	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川国泰民安科技有限公司	四川国泰民安科技有限公司	成都宁江昭和汽车零部件有限公司	成都斯坦德分析检测有限公司	2020.2.25	
12	四川成都华川皮革制品有限公司地块	成都市	成都市新津区花源街道官林村5组	东侧为在建工地, 南侧为空地, 西侧为大件路, 北侧为农灌渠	25273	成都市新津区住房保障中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉君信环保有限公司	江苏盖亚环境科技股份有限公司	成都市新津区住房保障中心	四川中联蜀环境咨询服务股份有限公司	2022.1.24	
13	四川省华福润滑油厂废旧地块	成都市	成都市蒲江县鹤山镇华兴社区街特1号	东至仓储厂房, 西至果园, 南至蒲江河, 北至果园	8461.03	蒲江县鹤山街道龙头村集体土地	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	西南石油大学	成都银洋环保工程有限公司	成都市蒲江生态环境局	成都德菲环境工程有限公司	2022.03.30	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
14	成都南车天利表面工程技术有限公司原厂址地块	成都市	成都市成华区二仙桥街道仙桥北路31号	东侧为中车成都机车车辆有限公司, 南侧为空地, 西侧为新希望万科知园小区, 北侧为中车共享城	12220	成都成华棚户区惠民改造建设有限公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地(2718m <sup>2</sup> )、公共管理与公共服务用地(7925m <sup>2</sup> )、居住用地(1577m <sup>2</sup> )土壤环境质量要求	四川航岛检测科技有限公司	成都德菲环境工程有限公司	成都成华区惠民改造建设有限公司	成都华展环境检测服务有限公司	2022.4.13	
15	成都市团结电力结构厂地块	成都市	成都市成华区保和镇原长春五组	东侧为荒地, 南侧为荒地, 西侧为和泰路, 北侧为长融西三路	6351	成都市成华规划和自然资源局	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川得道天行环保科技有限公司	四川省环境保护治理工程有限公司	成都市成华区人民政府保和街道办事处	成都酉辰环境检测有限公司	2022.6.30	
16	四川天正化工有限责任公司地块	成都市	四川天府新区成都直管区钓鱼嘴村1、2社	东侧为城市道路, 南侧为农田及部分零散居民聚集地居民区, 西侧为农田、荒地, 北侧为农田、林地	138665	四川天正化工有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	四川天正化工有限责任公司	成都德菲环境工程有限公司	2022.4.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
17	西充县西碾乡农药厂地块	南充市	南充市西充县义兴镇西碾场镇正街	东侧为西碾乡场镇老粮库, 南侧为农田, 西侧为七村四组居民房, 北侧为七村一组	6348	西充县西碾乡人民政府	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省蜀通岩土工程公司	蜀广建工集团有限公司	南充市西充县生态环境局	重庆港力环保股份有限公司	2021.10.19	
18	华蓥市华蓥山景区工业企业场地地块	广安市	广安市华蓥市溪口镇觉庵村4组	东侧为马霖岩景区, 南侧为广安攀登矿机厂, 西侧为溪口镇觉庵村小学, 北侧为溪口场镇	150600	华蓥市溪口镇人民政府	完成修复效果评估	满足公用设施用地土壤环境质量要求	四川省天晟源环保股份有限公司、四川省地质工程勘察院	中国电建成都勘测设计研究院有限公司	广安市生态环境局	招商局生态环境科技有限公司	2021.3.15	
19	遂宁市射洪县富士电机公司原址地块	遂宁市	遂宁市射洪市平安街道平安村11社	东侧为乡道, 南侧为沱牌集团公司, 西侧为公路, 北侧为耕地	15656.2	射洪市国有资产经营管理集团有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	四川嘉翔建筑工程有限公司	射洪市国有资产经营管理集团有限公司	成都华展环境检测服务有限公司	2021.3.15	
20	泸州市江阳区太极机电有限公司地块	泸州市	泸州市江阳区茜草街道蓝茜路886号	东侧为泸州市泸城混凝土工程有限公司, 南侧为空地, 西侧为公路, 北侧为蓝茜路	2571.7	泸州市江阳区太极机电有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	四川省环境保护治理工程有限公司	四川省环境保护治理工程有限公司	泸州市江阳区生态环境局	四川实朴检测技术有限公司	2020.10.13	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地权利人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
21	泸州市铭渣场地块	泸州市	泸州市龙马潭区罗汉街道群丰村泸富路	东侧为群丰村居民区, 南侧为杰兴机械厂, 西侧为龙溪河, 北侧为洞窝风景区后门	43661.77	泸州临港投资集团有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地、仓储用地土壤环境质量要求	四川地质工程勘察院(一期)、中国环境科学研究院(二期)	北京高能时代环境技术有限公司	四川泸州经济开发区管委会	四川中环检测有限公司	2020.10.13	
22	原四川圣达焦化有限公司工业地块	乐山市	乐山市沙湾区沙湾镇顺河村3组	东侧为大渡河, 南侧为空地, 西侧为顺河村, 北侧为德胜集团	346960.25	四川德胜绿色新材料有限公司	完成修复效果评估	满足仓储用地土壤环境质量要求	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川恒大矿业有限、重庆钢铁集团建设工程有限公司、四川德胜集团钒钛有限公司	四川德胜绿色新材料有限公司	成都市华测检测技术有限公司	2021.10.19	
23	四川华电黄桷庄发电有限公司黄桷庄电厂原址地块	宜宾市	宜宾市翠屏区翠柏大道	东侧为大坟咀, 南侧为金沙江北路西段, 西侧为岷江大道英才街, 北侧为叙州区公安局新城派出所	562666.7	四川华电黄桷庄发电有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	黄桷庄发电公司	四川中谦检测有限公司	2020.2.28	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
24	宜宾原天原化工老厂历史遗留场地地块	宜宾市	宜宾市翠屏区下江北中元路1号	东侧为挂弓山，南侧为长江，西侧为四川省长江纸业股份有限公司，北侧为柿子坪	510547	宜宾天原集团股份有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川中联蓉环保工程有限公司	爱土工程环境科技有限公司、博天环境集团股份有限公司	宜宾天原集团股份有限公司	成都德菲环境工程有限公司	2020.2.28	
25	四川华电宜宾发电有限责任公司生产区地块	宜宾市	宜宾市翠屏区下江北中元路南侧	东侧为已平整地块，南侧为沿江路，西侧为宜宾长江大桥，北侧为中元路	185748	四川华电宜宾发电有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术有限公司	北京高能时代环境技术有限公司	四川华电宜宾发电有限责任公司	宜宾雨燃环境科技有限公司	2021.3.15	
26	四川星荣焦化有限公司地块	广元市	广元市昭化区元坝镇胜利村1组	东侧为212国道，南侧为胜利村，北侧为胜利村居民聚集点，西侧为山体	24500	广元市昭化区东盛国有投资有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省道源环境工程咨询设计有限公司、中建环能工程设计研究有限公司	四川文乐建设工程有限公司、四川锦美环保股份有限公司	广元市昭化区生态环境局	成都信息工程大学	2021.11.29	



序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
27	营口宝成不锈钢有限公司江油分公司地块	绵阳市	绵阳市江油市武都镇龙安村3组	东侧为农田, 南侧为输电线路, 西侧为涪江岸, 北侧为荒地	127580.54	四川省绵阳市都引水工程建设管理局	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川沃达检测技术有限公司	江油市上云再生资源回收有限公司	四川省绵阳市都引水工程建设管理局	四川泽天环境科技有限公司	2021.12.10	
28	平武县同兴选矿厂地块	绵阳市	绵阳市平武县响岩镇同兴村5社	东侧为矿区路边, 南侧为矿区路护坡, 西侧为荒坡边, 北侧为黄坡边	5000	平武县同兴选矿厂	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川泽天环境科技有限公司	四川海鸿伟鑫农业科技有限公司	平武县同兴选矿厂	四川沃达检测技术有限公司	2022.3.14	
29	四川华丰企业集团有限公司跃进路36号地块	绵阳市	绵阳市涪城区跃进路36号	东侧为滨江世纪花园(居民区), 南侧为成绵路小学滨江校区, 西侧为跃进路, 北侧为九洲跃进1958(居民区)	111751.27	绵阳虹尚置业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地(64866.21m <sup>2</sup> )、工矿用地(46885.06m <sup>2</sup> )土壤环境质量要求	四川兴环环保科技有限公司	四川长虹格润环保科技股份有限公司	绵阳虹尚置业有限公司	成都理工大学	2021.11.1	
30	攀枝花市东源锌业有限责任公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区高梁坪高梁坪工业园区	东侧为高梁坪公路, 南侧为林地, 西侧为龙兴源工贸, 北侧为高梁坪公路	6660	攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	四川省环境保护治理有限公司	攀枝花东区高梁坪工业园区管理委员会	成都德菲环境工程有限公司	2022.1.17	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m <sup>2</sup> )	土地使用权人	进展情况 / 所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
31	达州市金昌铁合金有限公司地块	达州市	达州市通川区罗江镇农贸市场75号	东侧为空地，南侧为散居农户，西侧为散居农户，北侧为佚名道路	25856.8	达州德源健康管理服务有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川多克特生态环境技术有限公司	远海建工(集团)有限公司	达州德源健康管理服务有限公司	四川多克特生态环境技术有限公司	2022.3.16	