

附件

四川省建设用土壤污染风险管控和修复名录

一、新增地块

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
1	自贡市鸿兴化工工业公司氯化钡地块	自贡市	自贡市自流井区鸿鹤路43号	东侧为釜溪河, 南侧为釜溪河, 西侧为自贡鸿鹤化工股份有限公司, 北侧为自贡鸿鹤化工股份有限公司	6320	自贡鸿鹤化工有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.6.9	
2	攀枝花市林远工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区钢城大道东段686号	东侧为钢城大道东段, 南侧为合众汽修厂, 西侧为攀钢集团矿业有限公司选钛厂, 北侧为空地	7784	攀枝花市林远工贸有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.29	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
3	泸州市铬渣场地周边地块(三期)	泸州市	泸州市龙马潭区罗汉镇群丰村洞窝	东侧为荒地,南侧为荒地,西侧为龙溪河,北侧为洞窝风景区	65272.39	泸州市龙马潭区人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间、仓储、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.29	
4	原四川省德阳昌盛至轩石油化工厂(老厂)地块	德阳市	德阳市旌阳区柏隆镇凤泉街	东侧为柏隆汽车修理厂,南侧为临街住宅,西侧为临街住宅和商铺,北侧为凤泉街	4688	德阳市旌阳区土地储备整理中心	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.4.24	
5	遂宁市青龙丙烯酸酯橡胶厂地块	遂宁市	遂宁市经开区新桥镇梓潼村1社1-11-1	东侧为梓潼村居民区,南侧为乡村道路,西侧为梓潼村居民区,北侧为梓潼村居民区	3397.3	青龙丙烯酸酯橡胶厂	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	未明确	遂宁市生态环境局经济技术开发区分局	2023.5.19	
6	原遂宁市宁丰皮业有限公司地块	遂宁市	遂宁市经开区新桥镇黄连沱村1、2社	东侧为黄连沱村居民区,南侧为黄连沱村农田,西侧为黄连沱村居民区,北侧为渠河	24308.46	遂宁市皮业有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	未明确	遂宁市生态环境局经济技术开发区分局	2023.5.19	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
7	原遂宁市中胜飞虹轴瓦有限公司地块	遂宁市	遂宁市经开区新桥镇新华路126号	东侧为新桥镇农田,南侧为新桥路,西侧为新桥镇农田,北侧为新桥河	21158.7	四川中胜飞虹轴瓦有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	生态环境部环境规划院	未明确	遂宁市生态环境局经济技术开发区分局	2023.5.19	
8	四川省兴茂石化有限责任公司回马地块	遂宁市	遂宁市大英县回马镇农林三社临园大道450号	东侧为大英县回马镇四通机砖厂,南侧为丘陵山坡地,西侧为S205省道,北侧为回马场镇	24616.8	四川省兴茂石化有限责任公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.30	
9	威远川奇生工科技有限责任公司地块	内江市	内江市威远县新店镇帽塘村7组	东侧为威远县粮食仓储物流中心,南侧为荒地,西侧为荒地,北侧为乡村公路	14674	威远川奇生工科技有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	成都中堪环保有限责任公司	未确定	威远川奇生工科技有限责任公司	2023.5.5	
10	四川省宜宾威力化工有限责任公司地块	宜宾市	宜宾市叙州区柏溪街道江坳口威力路1号	东侧为公子山公墓,南侧为居民区及已拆迁空地,西侧为已拆迁空地,北侧为居民区及已拆迁空地	201405.16	四川省宜宾威力化工有限责任公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.6.19	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
11	宜宾市翠屏区天柏组团区域TC16-03-02地块	宜宾市	宜宾市翠屏区天柏组团区域(天池村金河组3号)	东侧为住宅,南侧为宜宾建中驾校,西侧为拉丝厂,北侧为天池路	813	宜宾市翠屏区人民政府西郊街道办事处	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.6.25	
12	会东县江川矿业有限责任公司老选厂地块	凉山州	凉山州会东县铁柳镇铁柳村8组	东侧为农田,南侧为农田和居民区,西侧为乡村道路和居民区,北侧为乡村道路、会东县江川矿业有限责任公司尾矿库等	3403	会东县铁柳镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.4	
13	会东新炉料有限责任公司氧化球团厂地块	凉山州	凉山州会东县鲹鱼河各各村6组	东侧为垭口路及农田,南侧为垭口路及农田,西侧为佚名乡村道路及农田,北侧为垭口路及居民区	33900	会东县文化旅游发展有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	未明确	会东县金江文化旅游发展有限公司	2023.5.4	

二、保留地块

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
14	崇州市崇庆蓄电池厂地块	成都市	成都市崇州市崇阳镇白碾村1组	东侧为农田, 西侧为废弃厂房, 北侧为居民小区, 南侧为居民小区及空地	10666	崇州市白碾社区	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020.3.20	
15	成都汤普电源工业有限公司地块	成都市	成都市宏业大道南段369号	东侧为华辉包装公司, 南侧为园区企业, 西侧为恒力蓄电池公司, 北侧为宏业大道	12188	成都汤普电源工业有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省核工业辐射测试防护院(四川省核应急技术支持中心)	成都汤普电源工业有限公司	成都汤普电源工业有限公司	2020.3.20	
16	邛崃市旭日化工有限责任公司地块	成都市	成都市邛崃市高埂街道火村7组	东侧为成都渝鑫亿聚氨酯制品厂, 南侧为耕地, 西侧为耕地, 北侧为沟渠	24667	熊绍琪	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.3.9	
17	成都贵大化工有限责任公司地块	成都市	成都市成华区龙潭街道建设社区5组	东、南、北侧为空地, 西侧为建院路	14397.4	成都天府绿道建设投资集团有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司	四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司	成都天府绿道建设投资集团有限公司	2021.3.15	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
18	成都盛腾科技发展有限公司地块	成都市	成都市成华区龙潭街道丰平9组	东侧为厂房、仓库,南侧为散户农房,西、北侧为空地、农田	886	成都天府绿道建设投资集团有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司	四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司	成都天府绿道建设投资集团有限公司	2021.3.15	
19	成都市成华区保和天鹅电镀厂地块	成都市	成都市成华区保和乡天鹅村1组	东侧为荒地,南侧为荒地,西侧为荒地,北侧为荒地	2707.88	成都市成华区人民政府保和街道办事处	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川沐萱环境监测科技有限公司	未明确	成都市成华区人民政府保和街道办事处	2022.12.28	
20	彭州通济焦化厂地块	成都市	成都市通济镇小夫24号	东侧为农田,南侧为小夫路,西侧为玖晨汽车维修,北侧为空地	7860	彭州市通济镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都之和环保科技有限公司	未明确	未明确	2021.3.15	
21	原都江堰市红星电镀厂地块	成都市	成都市都江堰市福镇村灌温915号	东侧为江安河,南侧为都汶高速,西侧为灌温路,北侧为都江堰市电力公司	9324	都江堰市土地储备中心	已编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	成都德菲环境工程有限公司	都江堰市土地储备中心	2021.3.15	
22	成都市金牛区锦蜀印染厂地块	成都市	成都市金牛区天回街道办事处甘社区5801号	东侧为金马三斗渠,南侧为空地,西侧为一帆大道,北侧为成都绕城高速	24244	成都天府绿道建设投资集团有限公司	正在开展效果评估	满足绿敞空地土壤环境质量要求	北京市勘察设计院有限公司	北京市勘察设计院有限公司	成都天府绿道投资集团有限公司	2021.10.19	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
23	成都市霖机石化有限公司地块	成都市	成都市金牛区天回镇土门村6组	东侧为公园，南侧为公园，西侧为无名道路，北侧为金牛区兴启路	3320	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.20	
24	成都市明天高新产业有限责任公司地块	成都市	成都市新津区永镇芝芝路189号	东侧为无名道路，南侧为农田，西侧为农田，北侧为芝芝路	12029.65	成都市新津区人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川中环联蜀环境咨询服务有限公司	未明确	成都市新津区住房保障中心	2021.10.19	
25	成都宁氏牧业设备有限公司地块	成都市	成都市武侯区金花永康村4组	东侧为弘达箱体企业，南侧为永康路，西侧为金川北路，北侧为永康森林公园	10000	成都市武侯区金花桥永康村	拟编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.13	
26	成都市华鑫通用机械有限公司地块	成都市	成都市青羊区蔡桥街道华严村五组346号	东侧为导航路，南侧为已拆迁空地，西侧为天府绿道，北侧为拆迁空地和待拆迁居民住宅	3850	成都天府绿道建设投资有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.6	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
27	成都丽凯手性技术有限公司地块	成都市	成都市锦江区科创新路73号	东侧为地奥集团成都药业股份有限公司(成都第二制药厂), 南侧为成都市轻微道路交通事故快速处理锦江区服务中心, 西侧为空地, 北侧为成都电力金具总厂	5615	成都丽凯手性技术有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司	未明确	成都丽凯手性技术有限公司	2022.6.10	
28	成都市金瑞沥青工程施工有限公司地块	成都市	成都市温江区和盛镇玉河村9组300号	东侧为林地, 南侧为和盛驾校, 西侧乡村道路, 北侧丘家草地	18000	成都市温江区交通运输局	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.7.8	
29	成都东方伟业合金有限公司洛带地块	成都市	成都市龙泉驿区洛带镇岐山村3组150号	东侧为空置地, 南侧为老成洛路, 西侧为成都车友家汽车维修有限公司, 北侧为东干渠	6200	成都东方伟业合金有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	成都华展环境检测服务有限公司	未明确	成都东方伟业合金有限公司	2022.9.9	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
30	成都市危险废物处理中心有限公司地块	成都市	成都市青白江区祥福镇高楼村3、4、5组	东侧为货运大道，南侧为农田，西侧为农田，北侧为桂红路	26662.67	原成都市危险废物处理中心有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川优莱环境科技有限公司	未明确	绵阳东江环保科技有限公司	2022.11.28	
31	双流黄甲金具厂地块	成都市	双流区黄甲街道一里坡社区7组	东侧为双公路，南侧为无名道路，西侧为双永路，北至农户果园(已拆迁)	9600	原双流黄甲金具厂	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.16	
32	自贡市大安区四川润股份有限公司原三分厂地块	自贡市	自贡市大安区大安街30号	东侧为扇子坝片区，南侧为千子冈路，西侧为大安街，北侧为大安老街片区	105132	四川川润股份有限公司(政府现已完成国有土地征收)	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	
33	昊华鸿鹤化工有限责任公司CMS三厂地块	自贡市	自贡市自流井区鸿鹤路43号	东侧为化机分公司，南侧为道路，西侧为海席乐园佳宴，北侧为嘟嘟嘉年华	23000	自贡鸿鹤化工股份有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地(7973.21m ²)、绿地与开敞空间用地(10584.361m ²)及待定	上海化工研究院有限公司	未明确	未明确	2021.10.19	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
								用地(4442.43m ² ,按照第一类建设用地标准评价)土壤环境质量要求					
34	自贡市炭黑厂地块	自贡市	自贡市沿滩区邓关街道石夹口	东侧为农户,北侧与南侧为镇溪河,西侧为荒地	137351.12	自贡市国有资产运营集团有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足公共管理与服务用地土壤环境质量要求	四川大学	未明确	未明确	2022.2.28	
35	攀枝花荣鑫油漆有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市仁和区九公里路十鑫华41-2号	东侧为炳仁路,南侧为攀枝花市煤气总公司四十九所,西侧为空地,北侧为铁投御湖兰庭	21110.4	四川铁投广隆置业有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
36	攀枝花市富豪工贸有限责任公司地块	攀枝花市	攀枝花市仁和区金江镇小鲜石合作社	东侧为钒钛东路(北段),南侧为乡村公路,西侧为选矿厂、荒地,北侧为荒地	11833	攀枝花市仁和区金江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.1.14	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
37	攀枝花市圣达焦化有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市仁和区布德镇巴关河村	东侧为荒山, 南侧为园区道路, 西侧为荒地, 北侧为荒地	351219.57	攀枝花市仁和区布德镇人民政府、四川银行	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.1.14	
38	攀枝花市富铭铁厂地块	攀枝花市	攀枝花市仁和区大龙潭拉鲊村内	东侧为国道108, 南侧为居民区, 西侧为芒果地, 北侧为玉米地	17013.21	攀枝花市仁和区人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.1.14	
39	攀枝花市中汇特钢有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市创新开发园区高梁坪片区内	东侧为攀宝金属钛深加工产业园, 南侧为攀枝花市顺德亿锌业有限责任公司, 西侧和北侧为园区道路	78619.03	攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	四川省天晟源环保股份有限公司	攀枝花高新技术产业园区管理委员会	2022.1.13	
40	攀枝花市平川工贸有限责任公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇五道河村2社	东侧为空地, 南侧为攀枝花丰源矿业公司中启尾矿库, 西侧为攀枝花拓为建材有限公司, 北侧为空地	15871.1	攀钢集团有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.2.14	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
41	攀枝花市鸿硕工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇倮果社区龙垮山	东、南、西侧为山体, 北侧为矿山内部道路	45784	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.23	
42	攀枝花市迪道型钢制造有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区枣子坪街道团结社区新风2村	东侧为四川省鑫昇家具有限责任公司, 南侧为攀枝花市驰安驾校, 西侧为荒地, 北侧为荒地	18790.1	攀枝花市东区人民政府枣子坪街道办事处	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.1.14	
43	攀枝花市恒骏工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇沙坝村3社	东侧为荒地, 南侧为荒地, 西侧为荒地, 北侧为农田	14305.37	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
44	攀枝花市华泰工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇马家田钛白路	东侧为攀研科技, 南侧为果园地, 西侧为空地, 北侧为原攀枝花市泰亨工贸有限公司厂址	20896	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地、用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
45	攀枝花市魁善工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区马家田钛白路	东侧为大坪子村,南侧为荒地,西侧为闵家河口,北侧为攀枝花市华泰工贸有限公司地块	21203.86	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
46	攀枝花市银杉矿业有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇密地村民委员会3社3组	东侧为未利用空地,南侧为未利用空地,西侧为未利用空地,北侧为未利用空地	20935.73	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
47	攀枝花市攀阳钒钛工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇攀枝花村仰天窝	东侧为保密路,南侧为钢城大道东段,西侧为桐子沟,北侧为双梁子	63573.9	攀枝花市攀阳钒钛工贸有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
48	攀枝花市泰亨工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇沙坝村马家田3社钛白路6号	东侧为林地,南侧为攀枝花市华泰工贸有限公司地块,西侧为林地,北侧为钛白路	34019.31	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.01.14	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
49	攀枝花市寰宏工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇攀枝花村3社	东侧为荒地, 南侧为荒地, 西侧为荒地, 北侧为荒地,	29886.2	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
50	攀枝花市永来工贸有限责任公司	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇沙坝村5社	东侧为未利用空地, 南侧为兴茂公司密地尾矿江南综合厂, 西侧为龙密路, 北侧为兴茂公司密地尾矿江南综合厂	1980.3	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足物流仓储用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
51	攀枝花市攀密金属综合厂地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇攀枝花村1社	东侧为荒地, 南侧为荒地, 西侧为荒地, 北侧为荒地	45403.1	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
52	盐边县祥黎工贸有限责任公司地块	攀枝花市	盐边县红格镇新民村石家坪子组	东侧为农田, 南侧为农田, 西侧为山坡, 北侧为山坡	5737.62	攀枝花市盐边县人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
53	泸州长城机电厂地块	泸州市	泸州市龙马潭区宝莲街155号	东侧为宝莲街及林地, 南侧为林地, 西侧为林地, 北侧为宝莲街	15351.17	李国庆	正在开展效果评估	满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求	四川多克特生态环境技术有限公司	泸州尚阳工程技术咨询有限公司	泸州长城机电厂	2021.10.19	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
54	泸州市江阳区前进中路190号(原泸州长江机械有限公司一厂区)地块	泸州市	泸州市江阳区大山坪街道前进中路190号	东侧为长江液压件二厂公司(已拆迁), 南侧为长江, 西侧为长江大桥, 北侧为前进中路	21129	泸州长江机械有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.1.4	
55	泸州万联化工有限公司地块	泸州市	泸州市泸县百和镇蒋坝村6社	东侧为鹿溪河, 南侧为玄参路, 西侧为玄参路, 北侧为迪邦(泸州)化工有限公司	9100	泸州市泸县百和镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川佳士特环境检测有限公司	未明确	泸州市泸县百和镇人民政府	2022.7.18	
56	四川省泸州江阳钢铁有限责任公司地块	泸州市	泸州市泸县福集街道矿区城南街350号	东侧为鹿福路, 南侧为农田, 西侧为濑溪河, 北侧为马溪河	175659	四川省泸州江阳钢铁有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都市华测检查技术有限公司	未明确	四川省泸州江阳钢铁有限责任公司	2023.3.1	
57	德阳市锦程化工有限公司原址地块	德阳市	德阳市旌阳区八角井镇柳风社区2组	东侧为绵远河, 南侧为八角预制厂, 西北侧为八角井搬迁房3期小区	5000	四川德阳八角水泥有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
58	德阳市海宏化工有限责任公司原址地块	德阳市	德阳市旌阳区八角井镇柳风村村委会川东路72号	东侧为绵远河,西北侧为居民区,北侧为金沙江东路	6666.67	德阳市海宏化工有限责任公司	正在开展风险评估	未明确	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
59	四川德阳扬嘉磷化工有限责任公司地块	德阳市	德阳市旌阳区天元街道楠树村	东侧为四川德阳佳丰化工有限公司(已拆除)和德阳旌特线缆有限公司,南侧为灌溉渠(已断流),西侧为农田,北侧为居民区和农田	38797	村集体用地	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28	
60	德阳市南郊再生资源有限公司原址地块	德阳市	德阳市旌阳区八角井镇柳风村2组	东侧为绵远河,西北侧为柳风村佳益超市,北侧为金沙江东路	26668	古洪金	正在开展风险评估	未明确	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
61	广汉市贵元矿业化工有限公司	德阳市	德阳市广汉市小汉镇上陵社	东侧为荒地,南侧为广汉贵元磷肥有限公司,	20897	四川瑞丽投资有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地、绿地与开	浙江天象环境服务有限公司	浙江天象环境服务有限公司	四川瑞丽投资有限公司	2022.3.18	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
	司地块		区4组	西侧为工业园区道路,北侧为博朗德减速机有限公司				敞空间用地土壤环境质量要求					
62	广汉市玉鑫无机盐有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市小汉镇桂圆村7社	东侧为农灌渠和农田,南侧为农田,西侧为村道,北侧为农田和农户	15173.5	德阳市欧佳纸业有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.24	
63	广汉市凤桥电镀厂地块	德阳市	德阳市广汉市南丰镇建新村1组	东侧为居民区,南侧为幼儿园和农田,西侧为畜禽养殖场,北侧为居民区和废弃食用油厂	4710	村集体用地	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28	
64	广汉市新特硬质材料有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市高坪镇下街洛小路	东侧为居民区,南侧为高坪镇原畜禽市场,西侧为居民区,北侧为洛小路	2242	广汉市新特硬质材料有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足商业服务业设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28	
65	广汉市继芳有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市向阳镇同花社区6组	东侧为农田,南侧为四川合易达轮胎有限公司与农田,西侧	8587	广汉市继芳有限公司地块	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.3.6	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注	
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人			
				为乡村道路, 北侧为乡村道路与民宅										
66	四川威德福石化装备有限责任公司地块	德阳市	德阳市什邡市回澜镇慧剑新街35号	东侧为农田, 南侧为慧剑社区居委会和员工宿舍小区, 西侧为慧剑新街, 北侧为农田	75200	四川威德福石化装备有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川君智环保科技有限公司	未明确	四川威德福石化装备有限责任公司	2022.7.21		
67	原什邡市鸿源化工有限责任公司地块	德阳市	什邡市马祖镇亭江村18组	东侧为农田、池塘, 南侧为四川中皓塑料制品有限公司, 西侧为什邡市天屹肥业有限公司、什邡三高生化实业有限公司, 北侧为四川络布新材料科技有限公司	32500	原什邡市鸿源化工有限责任公司地块	拟编制风险管控/修复方案	满足建设用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.22		
68	罗江晨明生物制品有限公司地块	德阳市	德阳市罗江区白马关镇合圣村4组	东侧为凯江及荒地, 南侧为农田, 西侧为农田及住宅, 北侧为	15525	罗江区白马关镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28		

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注	
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人			
				德阳华龙氮化硅制品有限公司										
69	中江县益达再生资源加工厂地块(龙华村)	德阳市	德阳市中江县南华镇龙华村5组	东侧为乡道,南侧为荒地,西侧为荒地,北侧为松山街道路及农田	6000	中江县农村信用合作联社	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28		
70	中江勒维银炼油厂地块	德阳市	德阳市中江县兴隆镇十里碑村	东侧为乡村道路,南侧为竹林,西侧为乡村道路,北侧为竹林	783	村集体用地	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28		
71	四川省德阳佳禾肥料有限公司地块	德阳市	德阳市绵竹市孝德镇洪拱村8组	东侧为农田、绵竹市华福磷化工有限责任公司和绵竹福瑞兴奇化工有限公司,南侧为农田,西侧为马尾河,北侧为四川六嵎新型建材有限公司	15839	四川省德阳佳禾肥料有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28		

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
72	绵阳和顺祥科技有限责任公司地块	绵阳市	绵阳市安州区秀水镇五星村5组	东侧为农户住宅，南侧为耕地，西侧为耕地，北侧为农户住宅	200	邓晓宁	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川千路环保科技有限公司	四川省银河化学股份有限公司	四川省银河化学股份有限公司	2020.3.20	
73	黄土二砖厂疑似污染地块	绵阳市	绵阳市安州区黄土镇草溪村11组	东侧为农田，南侧为鱼塘，西侧为农田，北侧为安州区明航矿物油科技有限公司	39219	绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司	正在编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	黄土镇人民政府	黄土镇人民政府	2021.10.19	
74	四川圣达工具有限公司地块	绵阳市	绵阳市三台县北坝镇东涪村青东坝工业集中区	东侧为耕地，南侧为安置小区，西侧为小区，北侧为道路	13147.48	四川圣达工具有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	
75	绵阳中亚化工厂地块	绵阳市	绵阳市涪城区丰谷镇工农村2社	东侧为耕地，南侧为绵阳市恒阳资源研究所，西侧为耕地，北侧为耕地	1522.6	绵阳市涪城区丰谷镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	绵阳市涪城区丰谷镇人民政府	2021.3.15	
76	四川久远环通电源有限责任公司	绵阳市	绵阳市游仙区仙童街188号	东侧为仙童街，南、西侧为林地，北侧为中国	21594.12	四川久远环通电源有限责任公司	正在开展效果评估	满足绿地与开敞空间用地、交	成都昶城环保工程技术咨询	四川久远环通电源有限责任公司	四川久远环通电源有限责任公司	2021.3.15	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
	公司地块			工程物理研究院动力部科学城污水处理厂、美8一站式汽车服务		公司		通运输用地土壤环境质量要求	有限公司	公司	公司		
77	原广元农药厂场地地块	广元市	广元市剑阁县剑门观高社区	东侧为林地，南侧为集镇住宅区，西侧为林地和耕地，北侧为林地和耕地	3248	剑阁县剑门镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	剑阁县剑门镇人民政府	剑阁县剑门镇人民政府	2019.10.9	
78	四川中哲新材料科技有限公司原厂址地块	广元市	广元市青川县竹园镇场镇	东侧为滨河路，南侧为联谊街，西侧为清江路，北侧为清江路	26667	四川中哲新材料科技有限公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	成都天府创新环境科技研究院有限公司	广东永现生物科技有限公司	四川中哲新材料科技有限公司	2021.3.15	
79	石门工业燃油加工厂地块	遂宁市	遂宁市大英县隆盛镇五一村1社	东侧为农户，南侧为农田，西侧为林地，北侧为农田	6252	集体土地	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
80	四川凯米特化工股份有限公司	遂宁市	遂宁市船山区仁里镇仁里场	东侧为仁里镇中心卫生院和广灵路社区居	34102.48	四川凯米特化工股份有限公司	正在实施风险管控	满足居住用地土壤环境质量	四川宜德思环境科技有限公	未明确	遂宁市河东新区生态环境局	2023.1.13	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注	
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人			
	司地块		灵泉路8号	委会,南侧和北侧为居住用地、商业用地,西侧为加气加油站		司		要求	司					
81	四川资成化工有限公司(兴隆镇)地块	内江市	内江市资中县兴隆镇金星村2社	东侧为三皇庙村7社,南侧为板铺路,西侧为林地,北侧为三皇庙村9社	13334	唐名	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19		
82	“牛棚子”双凤镇片区疑似污染地块	内江市	内江市隆昌市双凤镇通盛村2社272号	东侧为散户居民,南侧为成渝铁路,西为散户居民,北侧为风驿路	3168	隆昌市双凤镇通盛村村民委员会	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地及绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.23		
83	四川其亚铝业集团有限公司地块	乐山市	乐山市峨眉山市桂花桥镇峨九路	东侧为变电站和旱地,南侧为无名道路,西侧为峨九路,北侧为峨眉山市人民医院(在建)	483400	四川其亚铝业集团有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川聚汇兴源建筑设计有限公司、四川川大生态环境技术有限公司	四川聚汇兴源建筑设计有限公司、四川川大生态环境技术有限公司	四川其亚铝业集团有限公司	2021.3.15		

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
84	峨边彝族自治县铁合金厂地块	乐山市	乐山市峨边县沙坪镇核桃坪路6号荣成气体厂区内	东侧为核桃坪路,南侧为厂区围墙,西侧为厂区围墙,北侧为荣成气体	18198.07	四川峨边荣成气体有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都中堪环保有限责任公司	乐山南岸建筑有限公司	四川峨边荣成气体有限公司	2022.1.17	
85	蓬安县金鹰电化有限公司地块	南充市	南充市蓬安县相如镇团结工业园区	东侧为永胜石材,南侧为团结北路,西侧为蓬安县金坛冶金有限公司和恒城冶金有限责任公司,北侧为凤凰大道	28814	蓬安县金鹰电化有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
86	南充炼油厂地块	南充市	南充市顺庆区石油东路1号	东侧为滨江加油站,南侧为南炼厂职工宿舍,西侧为兴达建材厂和燕儿窝油库,西北侧为石达化工原厂址	523172.81	西南油气田家益房产公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地(154800.7m ²)、商业服务业用地(81575.5m ²)、绿地与开敞空间用地	四川省冶金地质勘查局六〇五大队	中国水利水电第九工程局有限公司	西南油气田家益房产公司	2019.10.9	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
								(156309.4 m ²)、公共管理与公共服务用地(21482.4m ²)、交通运输用地(109004.81 m ²)土壤环境质量要求					
87	南充市高坪区老君冶炼厂地块	南充市	南充市高坪区老君镇九村4社	东侧为散户居民，南侧为G318国道，西侧为高坪区现代农业园区，北侧为林地	10166.7	南充市高坪区老君街道老君村村民委员会	拟编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.9.22	
88	宜宾市宝能焦化有限公司地块	宜宾市	宜宾市翠屏区象华街道	东侧为空地，南侧为象鼻河，西侧为在建工业园，北侧为206省道	69122.13	宜宾市翠屏区人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	未明确	宜宾市翠屏区人民政府象鼻街道办事处	2021.12.28	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
89	宜宾市翠屏区安阜街道旧州组团D-03-20地块	宜宾市	宜宾市翠屏区安阜街道新街社区	东侧为锁江街, 南侧为五粮液路, 西侧为新街, 北侧为锁江街	46154.09	宜宾市翠屏区人民政府安阜街道办事处	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.9	
90	华蓥市原国营燎原机械厂地块(生产区)	广安市	广安市华蓥市溪口镇觉庵村宝鼎路135号	东侧为石家垭口山峰, 南侧为石家垭口山峰, 西侧为溪口镇C149公路, 北侧为石家垭口山峰	50337.35	国营燎原机械厂	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.8.29	
91	广安市前锋区代市镇原国营永光仪器厂地块	广安市	广安市前锋区代市镇旭阳村3组79号	东侧为308车间外, 南侧为南边坡脚, 西侧为袁溪村公路, 北侧为旭阳村公路	96302.87	广安市鑫鸿投资控股有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.11.7	
92	达州市福鑫冶炼有限责任公司焦化厂关闭地块	达州市	达州市万源市沙滩镇五村2社	东侧为白沙河, 南侧为双万公路, 西侧为耕地, 北侧为沙滩镇五村二社村民聚居区	27142.5	万源市沙滩镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川聚汇兴源建筑设计有限公司	未明确	达州市万源生态环境局	2019.10.9	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
93	四川运达化工集团有限公司达州分公司地块	达州市	达州市达川区河阁溪路38号	东侧为路界桩, 南侧为围墙、水沟及堡坎, 西侧为围墙, 北侧为达州市(通川区)地界	136158.64	甘德斌	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
94	宣汉县鸿业化工有限公司地块	达州市	达州市宣汉县东乡镇解放路269号	东侧为居民区, 南侧为宣汉县济民医院、居民区, 西侧为居民区、大风车幼儿园, 北侧为防洪堤	76156.2	宣汉县国有资产管理中心	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.23	
95	四川金鹰电化有限公司地块	达州市	达州市宣汉县东乡镇鹰溪村西街4号	东侧为铁溪街, 南侧为铁溪街, 西侧为前河, 北侧为前河	20945.7	原四川金鹰电化有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.24	
96	大竹县宏丰焦化有限公司地块	达州市	达州市大竹县柏林镇三江村	东侧为达州玫源化工有限公司, 南侧为四川众能煤业有限公司, 西侧为柏林河, 北侧为达州玫源化工有限公司	18332.2	达州玫源化工有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川地科华创检测服务有限公司	未明确	达州玫源新材料有限公司	2022.7.22	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
97	原万源市威源化工有限公司地块	达州市	达州市万源市茶垭沟李家村3组	东侧为山谷间林地, 南侧为万源市拘留所, 西侧为粮仓, 北侧为山谷	10964.5	万源市人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.7.14	
98	达州市渠县福达利钢铁制造有限公司地块	达州市	达州市渠县三汇镇长久社区十一组	东侧为公路、耕地, 南侧为水塘、林地, 西侧为公路、耕地, 北侧为州河	92561.1	原达州市渠县福达利钢铁制造有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.10.11	
99	通江县废弃垃圾填埋场地块	巴中市	巴中市通江县诺江镇城南村7社	东侧为通江河, 西侧为通平路, 南、北两侧为荒地	61502.8	通江县人民政府	正在实施风险管控/修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川省环保科技有限公司	中诚投建工集团有限公司	刘鸿贤	2019.10.9	
100	南江县威丰铁矿有限公司地块	巴中市	巴中市南江县神门乡阳坡村7社	四周为林地和农用地	47147.38	巴中市南江县神门乡阳坡村	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川众投生态环境技术有限公司	未明确	未明确	2022.1.10	
101	南江县翔鸽化工有限公司原矿区地块	巴中市	巴中市南江县神门乡阳坡村7社	四周为林地和农用地	8170.83	巴中市南江县神门乡阳坡村	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川众投生态环境技术有限公司	未明确	未明确	2022.1.10	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
102	巴中市恩阳区皮革厂地块	巴中市	巴中市恩阳区文治街道千佛岩72号	东侧为空地, 南侧为山体, 西侧为居民聚集区, 北侧为恩阳河	6230	巴中市恩阳区文治街道	拟编制风险管控/修复方案	满足商业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.8	
103	石棉县烽火坪渣场地块	雅安市	雅安市石棉县回隆镇联合村大林子组	东侧为石甘公路, 南侧为山体, 西侧为山体, 北侧为石棉工业园区污水处理站	24745	四川石棉工业园区管理委员会	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	四川四环锌锗科技有限公司	石棉县人民政府	2021.10.19	
104	石棉县乾锐金属有限公司(八分厂)地块	雅安市	雅安市石棉县安顺乡小水村2组	东侧为新建公路及小水河, 南侧为四川玉塑新材料科技有限公司, 西侧为原小水公路(已废弃), 北侧为新建公路	9840	四川四环锌锗科技有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川省川建勘察设计院有限公司	四川四环锌锗科技有限公司	四川四环锌锗科技有限公司	2022.10.11	
105	石棉县华星焙烧厂(七分厂)地块	雅安市	雅安市石棉县安顺乡小水村4组	东侧为小水河, 南侧为小水河, 西侧为小水公路, 北侧为一空地及小水公路	9132	四川四环锌锗科技有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川省川建勘察设计院有限公司	四川四环锌锗科技有限公司	四川四环锌锗科技有限公司	2022.10.11	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
106	天全县天源有色金属洗选厂地块	雅安市	雅安市天全县小河乡龙门村3组	东、南及北侧为无名道路，西侧为山坡	10344.4	天全县小河镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省锦城嘉好科技有限责任公司	未明确	天全县小河镇人民政府	2022.2.25	
107	天全县天山盐化有限公司地块	雅安市	雅安市天全县大坪乡大坪村4组	东南侧为道路XT22，西南、西北侧为林地或荒地，北东侧为农户	9026.66	天全县天山盐化有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川聚汇兴源建筑设计工程有限公司	未明确	天全县天山盐化有限公司	2022.7.26	
108	眉山市仁寿县驰骋油业有限公司地块	眉山市	眉山市仁寿县汪洋镇协作村4社	东侧为仁寿欢兴建材有限公司，南侧为四川仁寿县铁马焦化有限公司，西侧为林地，北侧为林地	20000	仁寿县人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川中环格平环保科技有限公司	未明确	眉山市仁寿县生态环境局	2021.3.15	
109	眉山双拥投资有限公司地块	眉山市	眉山市东坡区诗书路南段283号	东侧为居民区，南侧为农用地，西侧为原四川省军地双拥企业集团食品调味厂，北侧为G245国道	38960	眉山双拥投资有限公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	成都德菲环境工程有限公司	眉山市阳光置业房地产开发有限公司	2022.7.27	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
110	汶川县湘汶实业有限责任公司地块	阿坝州	阿坝州汶川县威州镇万村1组	东侧为014乡道,南侧为汶川综合建材厂闲置厂房,西侧为汶峰建材租赁公司货物堆场,北侧为汶川综合建材厂闲置厂房	3031	余朝庆	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.22	
111	阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司地块	阿坝州	阿坝州汶川县银杏乡桃关工业园	东侧为汶川县三力铁合金有限责任公司,南侧为山峰,西侧为桃关1号隧道,北侧为山峰	30248.49	四川众益清算事务所有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.24	
112	四川康西铜业有限责任公司地块	凉山州	凉山州西昌市安宁镇马坪坝村5组	东侧为马坪坝村,南侧为荒地,西侧为洪强林业,北侧为航天驾校	240000.12	四川康西铜业有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川环保科技有限公司、四川省鑫川工程检测有限公司	未明确	西昌市国有资产监督管理委员会	2019.10.9	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
113	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司地块	凉山州	凉山州西昌市安宁镇(原西乡乡)古城村6组	东侧为机场路, 南侧为古城村二组, 西侧为古城村九组和四组耕地, 北侧为攀西监狱	209018.26	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司	正在实施修复	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	四川国京利克建筑工程有限公司	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司	2019.10.9	
114	西昌宽鸿钒钛开发试验厂(关闭企业)地块	凉山州	凉山州西昌市青钢林路11号	东侧为散户居民区, 南侧为食用农产品产地, 西侧为已拆迁空地及人和货运公司, 北侧为青钢林小区	21270.2	凉山州西昌市马道街道办事处	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.3.10	
115	四川西昌合力锌业股份有限公司地块(一期)	凉山州	凉山州西昌市东兴路1号	东侧为吉木德村, 南侧为东兴路, 西侧为未利用地块, 北侧为史觉村	172129.99	四川西昌合力锌业股份有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都市华测检测技术有限公司	四川西昌合力锌业股份有限公司	四川西昌合力锌业股份有限公司	2023.4.27	
116	四川会东大梁矿业有限公司(会东铅锌矿选厂)地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇撒嘎村2社	东侧为山体, 南侧为大桥河, 西侧为大桥河, 北侧为山体	45215.5	四川会东大梁矿业有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川环华盛锦环境检测有限公司	四川会东大梁矿业有限公司	四川会东大梁矿业有限公司	2022.5.6	

序号	地块基本信息				风险管控及修复情况							纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
117	原会东县磷矿厂地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇油坊村	东侧为旱地, 南侧为乡村道路, 西侧为大桥河, 北侧为旱地	28175.06	铅锌镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.8.23	
118	原会东县东旭矿业有限责任公司地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇小街乡撒嘎村	东侧为山峰, 南侧为已拆迁空地, 西侧为大桥河, 北侧为乡村道路	5834.66	铅锌镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.8.19	
119	原会东县龙宇矿业开发有限责任公司地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇田尾村原301四大选矿厂	东侧为乡村道路, 南侧为饲料厂, 西侧为大桥河, 北侧为乡村道路	9660.99	会东县铅锌镇政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.9.29	

三、新增移出地块

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
1	原成都市红星电镀有限公司地块	成都市	成都市青羊区文家街街道办事处张家碾村2组307号	东侧为文家路，南侧为拆迁空地，西侧为拆迁空地，北侧为张家碾公路	2200	成都市兴城建实业发展有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	成都德菲环境工程有限公司	成都市兴城建实业发展有限责任公司	四川实朴检测技术有限公司	2023.5.10	
2	成都市巨龙蓄电有限公司地块	成都市	成都市崇州市燎原乡崇德社区10组49号	东侧为农田，南侧为泽丰农业公司，西侧为村道，北侧为农田	2246.8	成都市巨龙蓄电有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都华展环境检测服务有限公司	四川华元环保工程有限公司	成都市巨龙蓄电有限公司	成都华展环境检测服务有限公司	2023.5.9	
3	四川崇州华蜀蓄电工业有限公司地块	成都市	成都市崇州市隆兴镇明水村五组金鸡路136号	东侧为农田，南侧为农田，西侧为芯榕副食和农田，北侧为街安路	51168	四川崇州华蜀蓄电工业有限公司	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	中科云恒(成都)环境科技有限公司	中科云恒(成都)环境科技有限公司	崇州华蜀置业有限公司	四川永业环保科技有限公司	2023.6.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
4	绵阳辰南科技有限公司硫酸厂地块	绵阳市	绵阳市安州区迎新乡大溪村1组	东侧为干河子河，南侧为辰南科技磷酸氢钙生产厂，西侧为农田，北侧为辰南科技有限公司磷石膏堆场	27736	绵阳辰南科技有限公司	完成风险评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	绵阳辰南科技有限公司	绵阳辰南科技有限公司	成都德菲环境工程有限公司	2023.5.9	
5	达州市福达焦化实业有限公司地块	达州市	达州市达川区斌郎木瓜巴汇路48号	东侧为泰宁路，南侧为居民区，西侧为农田，北侧为物流仓库	39104	达州市福达焦化实业有限公司	完成修复评估	满足仓储用地土壤环境质量要求	四川省优灿环境科技有限公司	四川多克特生态环境技术有限公司	达州市福达焦化实业有限公司	四川省优灿环境科技有限公司	2023.5.19	

四、已移出地块

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
6	成都市武侯区桂溪高攀村四组5(V.C)-C-04-04地块	成都市	成都市武侯区高翔东路西北侧	东侧为高翔东路主道路、白云花园及白云戎院,南侧和西侧为阳光春天住宅小区,北侧为万科住宅小区	11819.64	成都武侯区产业发展投资集团有限公司	完成修复效果评估	满足公共管服务用地土壤环境质量要求	四川大学	重庆海宇环保科技有限公司	成都市武侯区产业发展投资有限公司	成都华展检测服务有限公司	2023.1.13	
7	崇州天池蓄电地块	成都市	崇州市白头镇和乐村13组	东侧为农田,西侧为邻桤木河,北侧为空地,南侧为成温邛高速	8000	丁玉琼	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	成都德菲环境工程有限公司	崇州天池蓄电地块	四川实朴检测服务有限公司	2021.10.19	
8	成都科皮达业有限责任公司地块	成都市	崇州市观胜镇梓潼小学	东侧为黑石河,南侧为兴裕街和自公村,西侧为自公村,北侧为自公村和梓潼镇中心小学	9062.05	崇州市人民政府	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川省核工业辐射防护院	中科云恒(成都)环境科技有限公司	成都市崇州生态环境局	四川若亚方舟项目管理有限公司	2021.10.19	
9	成都市千瑞革责有限公司地块	成都市	崇州市天寿镇和兴裕社区	东侧为天寿村农田,南侧为兴裕社区,西侧为水渠,北侧为愿景实业地块和天寿村居民区	36077	成都市千瑞革责有限公司	完成修复效果评估	满足特殊用地土壤环境质量要求	中科云恒(成都)环境科技有限公司	中科云恒(成都)环境科技有限公司	成都市千瑞革责有限公司	四川省环工保程有限公司	2020.2.28	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
10	崇州市超宇蓄电池厂地块	成都市	成都市崇州市大划镇崇镇村7组	东侧为废弃门窗回收厂, 南侧为立申路, 西侧为钢架租赁厂, 北侧为农田	8325	崇州市超宇蓄电池厂	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省天晟源环保股份有限公司	四川省天晟源环保股份有限公司	崇州市超宇蓄电池厂	西南科技大学	2021.3.15	
11	成都江昭汽车零部件有限公司老区地块	成都市	成都市龙泉驿区蜀王大道8号	东侧为成都绕城高速, 南侧为成渝高速, 西侧为成都东三环路四段, 北侧为成南高速	27333.31	成都市龙泉驿区土地储备中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川国泰民安科技有限公司	四川国泰民安科技有限公司	成都江昭和汽车零部件有限公司	成都斯坦德分析检测有限公司	2020.2.25	
12	四川江山机械有限责任公司退役场地	成都市	成都市龙泉驿区蜀王大道北段18号	东侧为成都绕城高速, 南侧为成渝高速, 西侧为成都东三环路四段, 北侧为成南高速	107999.99	成都市龙泉驿区十陵街道办事处	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川国泰民安科技有限公司	四川国泰民安科技有限公司	成都江昭和汽车零部件有限公司	成都斯坦德分析检测有限公司	2020.2.25	
13	成都光炭股份有限公司地块	成都市	成都市龙泉驿区驿都大道145号	东侧为临东方渠, 南侧为农田及闲置空地, 西侧为农田, 北侧为城市道路(驿都大道)	178675.56	成都光炭股份有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	四川省地质矿产勘查开发局成都综合岩矿测试中心	成都川蓝环保科技有限责任公司	成都光炭股份有限公司	四川科盛新环境科技有限公司	2023.3.13	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
14	四川成都皮革制品有限公司地块	成都市	成都市新津区花源街道官林村5组	东侧为在建工地,南侧为空地,西侧为大件路,北侧为农灌渠	25273	成都市新津区住房保障中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	武汉君信环保有限责任公司	江苏盖亚环境科技股份有限公司	成都市新津区住房保障中心	四川中联蜀环境服务有限公司	2022.1.24	
15	四川省华福润滑油厂废旧地块	成都市	成都市蒲江县鹤山镇华兴社区政府街特1号	东至仓储厂房,西至果园,南至蒲江河,北至果园	8461.03	蒲江县鹤山街道龙头村集体土地	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	西南石油大学	成都银洋环保工程有限公司	成都市蒲江生态环境局	成都德菲环境工程有限公司	2022.03.30	
16	成都南利工程技术表面程有限公司原厂址	成都市	成都市成华区二仙桥街道二仙桥北路31号	东侧为中车成都机车车辆有限公司,南侧为空地,西侧为新希望万科知园小区,北侧为中车共享城	12220	成都成华区棚户区改造建设有限公司	完成修复效果评估	满足交通运输用地(2718m ²)、公共管理与公共服务用地(7925m ²)、居住用地(1577m ²)土壤环境质量要求	四川航岛检测科技有限公司	成都德菲环境工程有限公司	成都成华区惠民改造建设有限公司	成都华展环境服务有限公司	2022.4.13	
17	成都市团结电力结构	成都市	成都市成华区保和乡团结镇	东侧为荒地,南侧为荒地,西侧为和泰路,北侧	6351	成都市成华区规划和自	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川得道天行环保科技有限公司	四川省环境保护治理工程有限公司	成都市成华区人民政府	成都西辰环境检测有限公司	2022.6.30	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
	厂地块		原长春五组	为长融西三路		然资源局					府保和街道办事处			
18	四川天正化工有限责任公司地块	成都市	四川天府新区成都直管区正兴街道钓鱼嘴村1、2社	东侧为城市道路，南侧为农田及部分零散居民聚集地居民区，西侧为农田、荒地，北侧为农田、林地	138665	四川天正化工有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中科鼎实环境工程有限公司	中科鼎实环境工程有限公司	四川天正化工有限责任公司	成都德菲环境工程有限公司	2022.4.22	
19	郫都区团结14号地块	成都市	成都市郫都区团结街道沙府路与蜀源大道交叉口东侧	东侧为已拆迁空地，南侧为苗圃，西侧为绿化带，北侧为沙府路	14346.7	成都市郫都区土地储备中心	完成修复效果评估	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	四川博观智汇节能环保科技有限公司	四川兴宏晨建筑工程有限公司、四川省兴茂石化有限责任公司	四川博观智汇节能环保科技有限公司	四川省海蓝晴天环保科技有限公司	2022.11.21	
20	攀枝花东源锌业有限责任公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区高梁坪路高梁坪工业园区	东侧为高梁坪公路，南侧为林地，西侧为龙兴源工贸，北侧为高梁坪公路	6660	攀枝花高新区新技术产业园区管理委员会	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	四川省环境保护治理工程有限公司	攀枝花高新区新技术产业园区管理委员会	成都德菲环境工程有限公司	2022.1.17	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
21	泸州市江阳区太极机电有限公司地块	泸州市	泸州市江阳区茜草街886号	东侧为泸州市泸城混凝土工程有限公司, 南侧为空地, 西侧为公路, 北侧为蓝茜路	2571.7	泸州市江阳区太极机电有限公司	完成修复效果评估	满足商业服务用地土壤环境质量要求	四川省环境保护治理工程有限公司	四川省环境保护治理工程有限公司	泸州市生态环境局	四川实朴检测技术有限公司	2020.10.13	
22	泸州市铭渣场地块	泸州市	泸州市龙马潭区罗汉街群丰村	东侧为群丰村民居区, 南侧为杰兴机械厂, 西侧为龙溪河, 北侧为洞窝风景区后门	43661.77	泸州临港投资集团有限公司	完成修复效果评估	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川地质工程勘察院(一期)、中国环境科学研究院(二期)	北京高能时代环境技术股份有限公司	四川泸州经济开发区管委会	四川中环检测有限公司	2020.10.13	
23	龙马潭区安宁街道78井地块	泸州市	泸州市龙马潭区安宁街道柏杨社区	东北、东南侧为九狮路, 西北、西南侧为闲置土地	2500	泸州市人民政府	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川多克特生态环境技术有限公司	泸州市龙驰建筑工程有限公司	泸州市生态环境局	四川多克特生态环境技术有限公司	2023.2.1	
24	四川省广汉市水泥机械备厂址	德阳市	德阳市广汉市城区湘潭路与西湖路交汇处东北侧	东侧为垃圾中转站、加油站, 南侧为西湖路一段, 西侧为广汉市锦华工业用呢有限责任公司, 北侧为广汉成铁路配件厂	14357	广汉市土地收购中心	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川时代汇通环保科技有限公司	四川省广汉市华西水泥机械备厂	四川省广汉市华西水泥机械备厂	四川时代汇通环保科技有限公司	2023.3.23	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
25	营口宝成不锈钢有限公司地块	绵阳市	绵阳市江油市武都镇龙安村3组	东侧为农田, 南侧为输电线塔, 西侧为涪江岸, 北侧为荒地	127580.54	四川省绵阳市都工建设局	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川沃达检测技术有限公司	江油市上云再生资源回收有限公司	四川省绵阳市都工建设局	四川泽天环境科技有限公司	2021.12.10	
26	平武县同兴矿厂	绵阳市	绵阳市平武县响岩镇同兴村5社	东侧为矿区路边, 南侧为矿区路护坡, 西侧为荒坡边, 北侧为黄坡边	5000	平武县同兴矿厂	完成修复效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川泽天环境科技有限公司	四川海鸿伟鑫农业科技有限公司	平武县同兴矿厂	四川沃达检测技术有限公司	2022.3.14	
27	四川华丰企业集团有限公司跃进路36号地块	绵阳市	绵阳市涪城区跃进路36号	东侧为滨江世纪花园(居民区), 南侧为成绵路小学滨江校区, 西侧为跃进路, 北侧为九州跃进1958(居民区)	111751.27	绵阳虹业有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地(64866.21m ²)、工矿用地(46885.06m ²)土壤环境质量要求	四川兴环环保科技有限公司	四川长虹格润环保科技股份有限公司	绵阳虹业有限公司	成都理工大学	2021.11.1	
28	长虹家园17、18号地块	绵阳市	绵阳市涪城区虹苑区长虹家七厂区	东侧为阳光西雅图, 南侧为汽车维修中心, 西侧为四川长虹网络科技有限责任公司, 北侧为四川海珂实业有限公司	78359	四川长虹电器有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川长虹电器有限公司	四川实朴检测技术有限公司	2022.12.29	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
29	长虹家电城园区440#地块	绵阳市	绵阳市涪城区高新区普明北路西段7号	东侧为长虹七厂区生活区, 南侧为四川长虹模塑科技有限公司, 西侧为四川长虹技佳精工有限公司、绵阳市绵工具有限公司, 北侧长虹八厂区	35742	四川长虹电器有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川长虹格润环保科技有限公司	四川长虹格润环保科技有限公司	四川长虹电器有限公司	四川实朴检测技术有限公司	2022.12.29	
30	长虹家电城园区437#、社区颐养用地地块	绵阳市	绵阳市涪城区高新区绵兴东路35号	东侧为长虹空调公司后端整机厂及库房, 南侧为绵兴大道, 西侧为长虹模塑及精密公司, 北侧为长虹模塑公司模具及注塑车间	50450	四川长虹电器有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川长虹格润环保科技有限公司	四川长虹格润环保科技有限公司	四川长虹电器有限公司	四川实朴检测技术有限公司	2022.12.29	
31	四川星荣焦化有限公司地块	广元市	广元市昭化区元坝镇胜利村1组	东侧为212国道, 南侧为胜利村, 北侧为胜利村居民聚集点, 西侧为山体	24500	广元市昭化区盛投有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省道源环境工程咨询有限公司、中建环能工程设计有限公司	四川文乐建设工程有限公司、四川锦美环保股份有限公司	广元市昭化区生态环境局	成都信息工程大学	2021.11.29	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
32	遂宁市射洪县富士电机公司原址地块	遂宁市	遂宁市射洪市平安街道平安村11社	东侧为乡道, 南侧为沱牌集团公司, 西侧为公路, 北侧为耕地	15656.2	射洪市国有资产经营集团有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中煤科工集团重庆设计研究院有限公司	四川嘉翔建筑工程有限公司	射洪市国有资产经营集团有限公司	成都华展环境检测服务有限公司	2021.3.15	
33	遂宁市船山区保升乡农药厂废弃场地地块	遂宁市	遂宁市船山区保升镇和兴村1社	东侧为山坡, 南侧为017乡道, 西北侧为废弃储油厂, 西侧、北侧为农田	23997.6	遂宁市富特尔农化有限责任公司	完成修复效果评估	满足仓储用地土壤环境质量要求	广西博世科环保科技股份有限公司、湖南博世科环保科技有限公司(一期)、湖南省和清环境科技有限公司(二期)	广西博世科环保科技股份有限公司、湖南博世科环保科技有限公司(一期)、湖南省和清环境科技有限公司(二期)	遂宁市船山区保升镇人民政府	重庆子匀环保工程有限公司	2023.3.31	
34	原四川圣达焦化有限公司工业地块	乐山市	乐山市沙湾区沙湾镇顺河村3组	东侧为大渡河, 南侧为空地, 西侧为顺河村, 北侧为德胜集团	346960.25	四川德胜绿色新材料有限公司	完成修复效果评估	满足仓储用地土壤环境质量要求	四川长虹格润环保科技股份有限公司	四川恒大矿业股份有限公司、重庆钢铁集团建设工程有限公司、四川德胜集团钒钛有限公司	四川德胜绿色新材料有限公司	成都市华测检测技术有限公司	2021.10.19	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
35	乐山川天然气输配有限公司罗城分公司地块	乐山市	乐山市犍为县罗城镇一街12组	东侧为罗滴公路, 南侧为罗城小学, 西侧为灵官庙与住户, 北侧为罗城粮站与商户	5864.28	乐山川天然气输配有限公司罗城分公司	完成修复效果评估	满足商业用地土壤环境质量要求	四川君和环保股份有限公司	四川君和环保股份有限公司	乐山川天然气输配有限公司	乐山金标环境监测中心有限公司	2023.2.3	
36	西充县西碾乡西碾农场地块	南充市	南充市西充县义兴镇西碾场镇正街	东侧为西碾乡场镇老粮库, 南侧为农田, 西侧为七村四组居民房, 北侧为七村一组	6348	西充县西碾乡人民政府	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省蜀通岩土工程有限公司	蜀广建工集团有限公司	南充市生态环境局	重庆港力环保股份有限公司	2021.10.19	
37	四川重汽王牌液兴城有限公司压件老厂区地块	南充市	南充市顺庆区西华路二段163号	东侧为凤鸣路, 南侧为居民区, 西侧为正兴街, 北侧为西华路二段	43187.8	中国重汽集团南充机械有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	成都德菲环境工程有限公司	中国重汽集团南充机械有限公司	四川沐萱环境科技有限公司	2020.11.27	
38	四川华电黄桷庄发电有限公司	宜宾市	宜宾市翠屏区翠柏大道	东侧为大坟咀, 南侧为金沙江北路西段, 西侧为岷江大道英才	562666.7	四川华电黄桷庄发电有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	黄桷庄发电公司	四川中谦检测有限公司	2020.2.28	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
	司黄楠庄电厂原址地块			街, 北侧为叙州区公安局新城派出所		司								
39	宜宾原天化工老厂历史留场地块	宜宾市	宜宾市翠屏区下江北中元路1号	东侧为挂弓山, 南侧为长江, 西侧为四川省长江纸业股份有限公司, 北侧为柿子坪	510547	宜宾天原集团有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川中环联蓉环保工程有限公司	爱土工程环境科技有限公司、博天环境集团股份有限公司	宜宾天原股份有限公司	成都德菲环境工程有限公司	2020.2.28	
40	四川华电宜宾发电有限责任公司生产区地块	宜宾市	宜宾市翠屏区下江北中元路南	东侧为已平整地块, 南侧为沿江路, 西侧为宜宾长江大桥, 北侧为中元路	185748	四川华电宜宾发电有限责任公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	北京高能时代环境技术股份有限公司	北京高能时代环境技术股份有限公司	四川华电宜宾发电有限责任公司	宜宾雨燃环境科技有限公司	2021.3.15	
41	四川省宜宾威声有限公司生产区地块	宜宾市	宜宾市叙州区南岸街道上渡口社区	东侧为拆迁空地, 南侧为荒地, 西侧为荒地, 北侧为城市道路	32019	宜宾市自然资源和规划局叙州区分局	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省冶金地质勘查局六〇五大队	重庆海宇环保科技有限公司	宜宾市自然资源和规划局叙州区分局	成都华展环境检测服务有限公司	2022.12.26	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况						移出日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人	风险管控或修复效果评估单位		
42	四川南山射钉器材有限公司地块(南山厂区地块)	宜宾市	宜宾市南溪区文化路中段139号	东侧为南溪区总工会、宜宾市南溪区前进小学, 南侧为南溪区供水排水有限公司客户服务中心, 西侧为紫云街北段、朱德旧居, 北侧为文化路中段	52150.8	四川南山射钉器材有限公司	完成风险管控效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	宜宾学院	四川省核工业辐射测试防护院宜宾检测中心有限公司	四川南山射钉器材有限公司	宜宾市节能环保行业协会	2023.2.23	
43	华蓥市华蓥山景区工业场地地块	广安市	广安市华蓥市溪口镇觉庵村4组	东侧为马霖岩景区, 南侧为广安攀登矿机厂, 西侧为溪口镇觉庵村小学, 北侧为溪口场镇	150600	华蓥市溪口镇人民政府	完成修复效果评估	满足公用设施用地土壤环境质量要求	四川省天晟源环保股份有限公司、四川省地质工程勘察院	中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司	广安市华蓥生态环境局	招商局生态环境科技有限公司	2021.3.15	
44	达州市金昌合金有限公司地块	达州市	达州市通川区罗江镇农贸街75号	东侧为空地, 南侧为散居农户, 西侧为散居农户, 北侧为佚名道路	25856.8	达州德源健康管理服务有限公司	完成修复效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川多克特生态环境技术有限公司	远海建工(集团)有限公司	达州德源健康管理服务有限公司	四川多克特生态环境技术有限公司	2022.3.16	