

附件 1

四川省建设用地土壤污染风险管控和修复名录

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
1	崇州市崇庆蓄电池厂地块	成都市	成都市崇州市崇阳镇白碾村1组	东侧为农田，南侧为居民小区及空地，西侧为废弃厂房，北侧为居民小区	10666	崇州市白碾社区	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2020.3.20	
2	成都汤普电源工业有限公司地块	成都市	成都市崇州市宏业大道南段369号	东侧为华辉包装公司，南侧为园区企业，西侧为恒力蓄电池公司，北侧为宏业大道	12188	成都汤普电源工业有限公司	正在实施风险管控	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省核工业辐射测试防护院(四川省核应急技术支持中心)	成都汤普电源工业有限公司	成都汤普电源工业有限公司	2020.3.20	
3	四川西成铜业有限公司地块	成都市	成都市崇州市元通镇禹王村九组28号	东侧为成都拓宇水泥制品有限公司，南侧为空地，西侧为成都新宏大金属制品有限	64561.50	成都居家生活造纸有限责任公司	正在编制风险管控修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.1.6	新增

| 3 |

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
				责任公司，北侧为西河									
4	邛崃市旭日化工有限责任公司地块	成都市	成都市邛崃市高埂街道火星村7组	东侧为成都渝鑫亿聚氨酯制品厂，南侧为耕地，西侧为耕地，北侧为沟渠	24667	熊绍琪	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川优莱泽环境科技有限公司	四川优莱泽环境科技有限公司	成都市中禾农业科技有限公司	2022.3.9	
5	成都市成华区保和天鹅电镀厂地块	成都市	成都市成华区保和乡天鹅村1组	东侧为荒地，南侧为荒地，西侧为荒地，北侧为荒地	2707.88	成都市成华区人民政府保和街道办事处	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川沐萱环境监测科技有限公司	未明确	成都市成华区人民政府保和街道办事处	2022.12.28	
6	彭州通济焦化厂地块	成都市	成都市彭州市通济镇小夫路24号	东侧为农田，南侧为小夫路，西侧为玖晨汽车维修，北侧为空地	7860	彭州市通济镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都之和环保科技有限公司	未明确	未明确	2021.3.15	
7	原都江堰市红星电镀厂地块	成都市	成都市都江堰市幸福镇金江村灌温路915号	东侧为江安河，南侧为都汶高速，西侧为灌温路，北侧为都江堰市电力公司	9324	都江堰市土地储备中心	正在编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地土壤环境质量要求	重庆纵横工程设计有限公司	未明确	都江堰市奎光塔街道办事处	2021.3.15	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
8	成都市霖机石化有限公司地块	成都市	成都市金牛区天回镇土门村6组	东侧为公园，南侧为公园，西侧为佚名道路，北侧为金牛区兴启路	3320	成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.20	
9	成都市明天高新产业有限责任公司地块	成都市	成都市新津区永商镇芝芝路189号	东侧为佚名道路，南侧为农田，西侧为农田，北侧为芝芝路	12029.65	成都市新津区人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川中环联蜀环境咨询服务有限公司	未明确	成都市新津区住房保障中心	2021.10.19	
10	成都宁氏牧业设备有限公司地块	成都市	成都市武侯区金花永康村4组	东侧为弘达箱柜企业，南侧为永康路，西侧为金川北路，北侧为永康森林公园	10000	成都市武侯区金花桥永康村	已编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	重庆德和环境工程有限公司	未明确	成都市武侯区金花桥街道永康社区	2021.12.13	
11	成都市华鑫通用机械有限公司地块	成都市	成都市青羊区蔡桥街道华严村五组346号	东侧为导航路，南侧为已拆迁空地，西侧为天府绿道，北侧为拆迁空地和待拆迁居民住宅	3850	成都天府绿道建设投资集团有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.6	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管理或修复目标	风险管理或修复方案编制单位	风险管理或修复单位	风险管理或修复委托人		
12	成都丽凯手性技术有限公司地块	成都市	成都市锦江区科创路 73 号	东侧为地奥集团成都药业股份有限公司（成都第二制药厂），南侧为成都市轻微道路交通事故快速处理锦江区服务中心，西侧为空地，北侧为成都电力金具总厂	5615	成都丽凯手性技术有限公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司	四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司	成都丽凯手性技术有限公司	2022.6.10	
13	成都市金瑞沥青工程施工有限公司地块	成都市	成都市温江区和盛镇玉河村9组300号	东侧为林地，南侧为和盛驾校，西侧乡村道路，北侧丘家草地	18000	成都市温江区交通运输局	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.7.8	
14	成都发成机械零部件厂地块	成都市	成都市温江区寿安镇天星村9组	东侧为原402机械厂，南侧为乡村公路，西侧为乡村公路，北侧为停产砂石加工厂	2226	温江区寿安镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.11.23	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
15	成都东方伟业合金有限公司洛带地块	成都市	成都市龙泉驿区洛带镇岐山村3组150号	东侧为空置地块，南侧为老成洛路，西侧为成都车友家汽车维修有限公司，北侧为东干渠	6200	成都东方伟业合金有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	成都华展环境检测服务有限公司	未明确	成都东方伟业合金有限公司	2022.9.9	
16	成都渝三峡油漆有限公司地块	成都市	成都市龙泉驿区西河工业园区螺丝路82号	东侧为中国五冶集团有限公司钢结构及装配式工程分公司地块，南侧为成洛大道，西侧为螺丝路，北侧为西江西路	54617.96	成都渝三峡油漆有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.2.20	新增
17	双流黄甲金具厂地块	成都市	成都市双流区黄甲街道一里坡社区7组	东侧为双公路，南侧为佚名道路，西侧为双永路，北至农户果园(已拆迁)	9600	成都市双流区人民政府黄甲街道办事处	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.16	
18	自贡市大安区四川川润股份有限公司原三分厂地块	自贡市	自贡市大安区大安街30号	东侧为扇子坝片区，南侧为千子冈路，西侧为大安街，北侧为大安老街片区	105132	四川川润股份有限公司(政府现已完成国有土地征收)	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位		
19	自贡市鸿兴化工工业公司氯化钡地块	自贡市	自贡市自流井区鸿鹤路43号	东侧为釜溪河，南侧为釜溪河，西侧为自贡鸿鹤化工股有限公司，北侧为自贡鸿鹤化工股有限公司	6320	自贡鸿鹤化工股份有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	重庆市润升生态环境科技有限公司	未明确	自贡鸿鹤化工股份有限公司	2023.6.9
20	昊华鸿鹤化工有限责任公司CMS三厂地块	自贡市	自贡市自流井区鸿鹤路43号	东侧为化机分公司，南侧为道路，西侧为海席乐园佳宴，北侧为嘟嘟嘉年华	23000	自贡鸿鹤化工股份有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地(7973.21m ²)、绿地与开敞空间用地(10584.361m ²)及待定用地(4442.43m ² ，按照第一类建设用地标准评价)土壤环境质量要求	上海化工研究院有限公司	未明确	未明确	2021.10.19

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
21	自贡鸿鹤化工股份有限公司主厂区地块	自贡市	自贡市自流井区鸿鹤路43号	东侧为自贡鸿兴化工工业公司氯化钡地块和釜溪河，南侧为釜溪河，西侧为釜溪河，北侧为CMS三厂和四川精细化工研究设计院	409952	自贡市鸿鹤化工股份有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.11.27	
22	自贡市炭黑厂地块	自贡市	自贡市沿滩区邓关街道石夹口	东侧为农户，北侧与南侧为镇溪河，西侧为荒地	137351.12	自贡市国有资产运营集团有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	四川大学	未明确	未明确	2022.2.28	
23	荣县蜀能实业有限公司地块	自贡市	自贡市荣县保华镇五皇村	东侧为农田，南侧为农田，西侧为五皇村居民集中区，北侧为农田	57048.97	自贡市荣县保华镇五皇村集体用地	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.10.7	
24	攀枝花荣鑫油漆有限责任公司地块	攀枝花市	攀枝花市仁和区四十九公里金华路41-2号	东侧为炳仁路，南侧为攀枝花市煤气总公司四十九所，西侧为空地，北侧为铁投御湖兰庭	21110.40	四川铁投广隆置业有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
25	攀枝花市富豪工贸有限责任公司地块	攀枝花市	攀枝花市仁和区金江镇金江村小鲊石合作社	东侧为钒钛东路(北段),南侧为乡村公路,西侧为选矿厂、荒地,北侧为荒地	11833	攀枝花市仁和区金江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.1.14	
26	攀枝花市圣达焦化有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市仁和区布德镇巴关河村	东侧为荒山,南侧为园区道路,西侧为荒地,北侧为荒地	351219.57	攀枝花市仁和区布德镇人民政府、四川银行	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.1.14	
27	攀枝花市富铭铁厂地块	攀枝花市	攀枝花市仁和区大龙潭拉鲊村内	东侧为国道108,南侧为居民区,西侧为芒果地,北侧为玉米地	17013.21	攀枝花市仁和区人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.1.14	
28	攀枝花市中汇特钢有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市创新开发园区高粱坪片区内	东侧为攀宝金属钛深加工产业园,南侧为攀枝花市顺德亿锌业有限责任公司,西侧和北侧为园区道路	78619.03	攀枝花东区高新技术产业园管理委员会	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	四川省天晟源环保股份有限公司	攀枝花高新技术产业开发区管理委员会	2022.1.13	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
29	攀枝花市平川工贸有限责任公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇五道河村2社	东侧为空地，南侧为攀枝花丰源矿业公司中启尾矿库，西侧为攀枝花拓为建材有限公司，北侧为空地	15871.10	攀钢集团矿业有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.2.14	
30	攀枝花市鸿硕工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇倮果社区龙垮山	东、南、西侧为山体，北侧为矿山内部道路	45784	攀枝花市东区银江镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川羽润晨环保科技有限公司	未明确	攀枝花市东区银江镇人民政府	2022.5.23	
31	攀枝花市迪道型钢制造有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区枣子坪街道团结社区新风2村	东侧为四川省鑫昇家具有限责任公司，南侧为攀枝花市驰安驾校，西侧为荒地，北侧为荒地	18790.10	攀枝花市东区人民政府枣子坪街道办事处	已编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地土壤环境质量要求	四川羽润晨环保科技有限公司	未明确	攀枝花市东区弄弄坪街道	2023.1.14	
32	攀枝花市恒骏工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇沙坝村3社	东侧为荒地，南侧为荒地，西侧为荒地，北侧为农田	14305.37	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
33	攀枝花市华泰工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇马家田钛白路	东侧为攀研科技，南侧为果园地，西侧为空地，北侧为原攀枝花市泰亨工贸有限公司厂址	20896	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地、用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
34	攀枝花市魁善工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区马家田钛白路	东侧为大坪子村，南侧为荒地，西侧为闵家河口，北侧为攀枝花市华泰工贸有限公司地块	21203.86	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
35	攀枝花市银杉矿业有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇密地村民委员会3社3组	东侧为未利用空地，南侧为未利用空地，西侧为未利用空地，北侧为未利用空地	20935.73	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
36	攀枝花市攀阳钒钛工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇攀枝花村仰天窝	东侧为倮密路，南侧为钢城大道东段，西侧为桐子沟，北侧为双梁子	63573.9	攀枝花市攀阳钒钛工贸有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
37	攀枝花市泰亨工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇沙坝村马家田3社钛白路6号	东侧为林地，南侧为攀枝花市华泰工贸有限公司地块，西侧为林地，北侧为钛白路	34019.31	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.01.14	
38	攀枝花市寰宏工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇攀枝花村3社	东侧为荒地，南侧为荒地，西侧为荒地，北侧为荒地，	29886.20	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
39	攀枝花市永来工贸有限责任公司	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇沙坝村5社	东侧为未利用空地，南侧为兴茂公司密地尾矿江南综合厂，西侧为龙密路，北侧为兴茂公司密地尾矿江南综合厂	1980.30	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足物流仓储用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
40	攀枝花市攀密金属综合厂地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇攀枝花村1社	东侧为荒地，南侧为荒地，西侧为荒地，北侧为荒地	45403.10	攀枝花市东区银江镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
41	攀枝花市林远工贸有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区钢城大道东段686号	东侧为钢城大道东段，南侧为合众汽修厂，西侧为攀钢集团矿业有限公司选钛厂，北侧为空地	7784	攀枝花市林远工贸有限公司地块	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.29	
42	攀枝花市紫杰化工有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇沙坝村流沙坡工业园区内	东侧为金宇钛业有限公司，南侧为农用地，西侧为流沙坡路，北侧为流沙坡路	9009.70	攀枝花市紫杰化工有限公司地块	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.8.7	
43	四川省甲恒环境园林工程有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇弄弄沟村	东侧为未利用地，南侧为宇泰扎钢生产厂房，西侧为未利用地，北侧为宇泰扎钢生产厂房	574.22	四川省甲恒环境园林工程有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.8.7	
44	攀枝花东曝矿业有限公司地块	攀枝花市	攀枝花市东区银江镇双龙滩村4组	东侧为林地，南侧为攀钢朱矿采场，西侧为已拆迁空地，北侧为朱矿排洪沟	49867	原攀枝花东曝矿业有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.8.28	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
45	盐边县祥黎工贸有限责任公司地块	攀枝花市	盐边县红格镇新民村石家庄子组	东侧为农田，南侧为农田，西侧为山坡，北侧为山坡	5737.62	攀枝花市盐边县人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.27	
46	泸州市铬渣场地周边地块(三期)	泸州市	泸州市龙马潭区罗汉镇群丰村洞窝	东侧为荒地，南侧为荒地，西侧为龙溪河，北侧为洞窝风景区	65272.39	泸州市龙马潭区人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间、仓储、交通运输用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.29	
47	泸州长城机电厂地块	泸州市	泸州市龙马潭区宝莲街 155 号	东侧为宝莲街及林地，南侧为林地，西侧为林地，北侧为宝莲街	15351.17	李国庆	正在开展效果评估	满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求	四川多克特生态环境技术有限公司	泸州尚阳工程技术有限公司	泸州长城机电厂	2021.10.19	
48	泸州市江阳区前进中路 190 号(原泸州长江机械有限公司一厂区)地块	泸州市	泸州市江阳区大山坪街道前进中路 190 号	东侧为长江液压件二厂公司(已拆迁)，南侧为长江，西侧为长江大桥，北侧为前进中路	21129	泸州长江机械有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.1.4	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
49	泸州万联化工有限公司地块	泸州市	泸州市泸县百和镇蒋坝村6社	东侧为鹿溪河，南侧为玄参路，西侧为玄参路，北侧为迪邦（泸州）化工有限公司	9100	泸州市泸县百和镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川佳士特环境检测有限公司	未明确	泸州市泸县百和镇人民政府	2022.7.18	
50	德阳市锦程化工有限公司原址地块	德阳市	德阳市旌阳区八角井镇柳风社区2组	东侧为绵远河，南侧为八角预制厂，西北侧为八角井搬迁房3期小区	5000	四川德阳八角水泥有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	中国环境科学研究院环境技术工程有限公司	四川豪胜鑫建筑工程有限公司	四川德阳八角水泥有限责任公司	2019.10.9	
51	原四川省德阳昌盛至轩石油化工厂(老厂)地块	德阳市	德阳市旌阳区柏隆镇凤泉街	东侧为柏隆汽车修理厂，南侧为临街住宅，西侧为临街住宅和商铺，北侧为凤泉街	4688	德阳市旌阳区土地储备整理中心	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.4.24	
52	德阳市海宏化工有限公司原址地块	德阳市	德阳市旌阳区八角井镇柳风村村委会川东路72号	东侧为绵远河，西北侧为居民区，北侧为金沙江东路	6666.67	德阳市海宏化工有限公司	正在开展风险评估	未明确	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
53	四川德阳扬嘉磷化工有限责任公司地块	德阳市	德阳市旌阳区天元街道楠树村	东侧为四川德阳佳丰化工有限公司(已拆除)和德阳旌特线缆有限公司，南侧为灌溉渠，西侧为农田，北侧为居民区和农田	38797	四川德阳扬嘉磷化工有限责任公司	正在编制风险管控修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省金核环保工程有限公司	蓬溪绿山河环境治理有限公司	四川德阳扬嘉磷化工有限责任公司	2023.2.28	
54	德阳市南郊再生资源有限公司原址地块	德阳市	德阳市旌阳区八角井镇柳风村2组	东侧为绵远河，西北侧为柳风村佳益超市，北侧为金沙江东路	26668	古洪金	正在开展风险评估	未明确	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
55	广汉市贵元矿业化工有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市小汉镇上陵社区4组	东侧为荒地，南侧为广汉贵元磷肥有限公司，西侧为工业园区道路，北侧为博朗德减速机有限公司	20897	四川瑞丽投资有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	浙江天象环境服务有限公司	浙江天象环境服务有限公司	四川瑞丽投资有限公司	2022.3.18	
56	广汉市玉鑫无机盐有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市小汉镇桂圆村7社	东侧为农灌渠和农田，南侧为农田，西侧为村道，北侧为农田和农户	15173.50	德阳市欧佳纸业有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.24	

| | |

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
57	广汉市凤桥电镀厂地块	德阳市	德阳市广汉市南丰镇建新村1组	东侧为居民区，南侧为幼儿园和农田，西侧为畜禽养殖场，北侧为居民区和废弃食用油厂	4710	村集体用地	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28	
58	广汉市新特硬质材料有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市高坪镇下街洛小路	东侧为居民区，南侧为高坪镇原畜禽市场，西侧为居民区，北侧为洛小路	2242	广汉市新特硬质材料有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足商业服务业设施用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28	
59	广汉市继芳有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市向阳镇同花社区6组	东侧为农田，南侧为四川合易达轮胎有限公司与农田，西侧为乡村道路，北侧为乡村道路与民宅	8587	广汉市继芳有限公司地块	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.3.6	
60	四川省化学工业研究院设计院广汉试验厂地块	德阳市	德阳市广汉市向阳镇胜利村5社	东侧为川陕公路，南侧为广汉雅和化工有限公司和农田，西侧为四川活性炭制造厂03号成品库和农田，北侧	33300	四川省化学工业研究院设计院广汉试验厂	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.1.29	新增

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管理或修复目标	风险管理或修复方案编制单位	风险管理或修复单位	风险管理或修复委托人		
				为四川爱信铝业有限公司、广汉市蜀西包装制品有限公司									
61	广汉新诚铵盐化工有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市金鱼镇双江村5社	东侧为新时代装饰材料有限公司，南侧为广汉市洋然服装有限公司，西侧为道路且邻近石亭江，北侧为广汉市朝富纸业有限公司	16153	广汉新诚铵盐化工有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.1.29	新增
62	广汉市新金益金属制品有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市小汉镇洛阳村7社	东侧为四川博士特石膏有限公司地块，南侧为中电建路桥集团有限公司广汉市政及房建项目总承包部备料场，西侧为四川力协精工科技股份有限公司，北侧为佚名道路	8236.40	广汉市新金益金属制品有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.1.29	新增

序号	地块基本信息					风险管控或修复情况					纳入日期	备注	
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
63	广汉金益冶金炉料有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市三星堆镇金谷村9社	东侧为广汉中力再生能源科技有限公司，南侧为成都华宏生物科技有限公司广汉分公司，西侧为田间道路，北侧为广汉中力再生能源科技有限公司	6850	广汉市金益冶金炉料有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.1.30	新增
64	广汉市特种钢铸造有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市三水镇书院街30号	东侧为横街子，南侧为河坝街东段，西侧为书院街，北侧为商铺和居民住宅	1794.60	广汉市特种钢铸造有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.1.30	新增
65	四川中元磷制品有限公司地块	德阳市	德阳市广汉市高坪镇龙潭路18号	东北侧为灌溉水渠，东南侧为佚名小路，西南侧为佚名小路，西北侧为农田	45800	四川中元磷制品有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、耕地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.3.13	新增
66	四川威德福石化装备有限责任公司地	德阳市	德阳市什邡市回澜镇慧剑村慧剑新街	东侧为农田，南侧为慧剑社区居委会和员工宿舍小区，西侧为慧	75200	四川威德福石化装备有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	上海城投上境生态修复科技有限公司	上海城投上境生态修复科技有限公司	四川威德福石化装备有限责任公司	2022.7.21	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管理或修复目标	风险管理或修复方案编制单位	风险管理或修复单位	风险管理或修复委托人		
	块		35 号	剑新街，北侧为农田				司、重庆渝航环境治理有限公司	司、重庆渝航环境治理有限公司	任公司			
67	原什邡市鸿源化工有限责任公司地块	德阳市	什邡市马祖镇亭江村 18 组	东侧为农田、池塘，南侧为四川中皓塑料制品有限公司，西侧为什邡市天屹肥业有限公司、什邡三高生化实业有限公司，北侧为四川络布新材料科技有限公司	32500	原什邡市鸿源化工有限责任公司地块	已编制风险管控/修复方案	满足建设用地土壤环境质量要求	德阳合泽兴气体有限公司	四川省亿阳建筑工程有限公司	德阳合泽兴气体有限公司	2022.12.22	
68	罗江晨明生物制品有限公司地块	德阳市	德阳市罗江区白马关镇合圣村 4 组	东侧为凯江及荒地，南侧为农田，西侧为农田及住宅，北侧为德阳华龙氮化硅制品有限公司	15525	罗江区白马关镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28	
69	中江县益达再生资源加工厂地块(龙华村)	德阳市	德阳市中江县南华镇龙华村 5 组	东侧为乡道，南侧为荒地，西侧为荒地，北侧为松山街道路及农田	6000	中江县农村信用合作联社	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
70	中江勤维 银炼油厂 地块	德阳市	德阳市中江县兴隆镇十里碑村	东侧为乡村道路,南侧为竹林,西侧为乡村道路,北侧为竹林	783	村集体用地	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28	
71	四川省德阳佳禾肥料有限公司地块	德阳市	德阳市绵竹市孝德镇洪拱村8组	东侧为农田、绵竹市华福磷化有限责任公司和绵竹福瑞兴奇化工有限公司,南侧为农田,西侧为马尾河,北侧为四川六嵘新型建材有限公司	15839	四川省德阳佳禾肥料有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.28	
72	绵阳和顺祥科技有限责任公司地块	绵阳市	绵阳市安州区秀水镇五星村5组	东侧为农户住宅,南侧为耕地,西侧为耕地,北侧为农户住宅	200	邓晓宁	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川千路环保科技有限公司	四川省银河化学股份有限公司	四川省银河化学股份有限公司	2020.3.20	
73	黄土二砖厂疑似污染地块	绵阳市	绵阳市安州区黄土镇草溪村11组	东侧为农田,南侧为鱼塘,西侧为农田,北侧为安州区明航矿物油科技有限公司	39219	绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	黄土镇人民政府	黄土镇人民政府	2021.10.19	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
74	四川圣达工具有限责任公司地块	绵阳市	绵阳市三台县北坝镇东涪村青东坝工业集中区	东侧为耕地，南侧为安置小区，西侧为小区，北侧为道路	13147.48	四川圣达工具有限责任公司	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	重庆纵横工程设计有限公司	重庆纵横工程设计有限公司	三台县宏达现代农业发展投资有限公司	2021.3.15	
75	绵阳中亚化工厂地块	绵阳市	绵阳市涪城区丰谷镇工农村2社	东侧为耕地，南侧为绵阳市恒阳资源研究所，西侧为耕地，北侧为耕地	1522.60	绵阳市涪城区丰谷镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	四川九0九建设工程有限公司	绵阳市涪城区丰谷镇人民政府	2021.3.15	
76	四川久远环通电源有限责任公司地块	绵阳市	绵阳市游仙区仙童街188号	东侧为仙童街，南、西侧为林地，北侧为中国工程物理研究院动力部科学城污水处理厂、美8一站式汽车服务	21594.12	四川久远环通电源有限责任公司	已编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求	成都昶城环保工程有限公司	四川久远环通电源技术咨询有限公司	四川久远环通电源有限责任公司	2021.3.15	
77	原广元农药厂场地地块	广元市	广元市剑阁县剑门关镇高观社区	东侧为林地，南侧为集镇住宅区，西侧为林地和耕地，北侧为林地和耕地	3248	剑阁县剑门关镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	成都德菲环境工程有限公司	未明确	剑阁县剑门关镇人民政府	2019.10.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管理或修复目标	风险管理或修复方案编制单位	风险管理或修复单位	风险管理或修复委托人		
78	四川中哲新材料科技有限公司原厂址地块	广元市	广元市青川县竹园镇场镇	东侧为滨河路，南侧为联谊街，西侧为清江路，北侧为清江路	26667	四川中哲新材料科技有限公司	正在实施修复	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	成都天府创新环境科技研究院有限公司	广东永现生物科技有限公司	四川中哲新材料科技有限公司	2021.3.15	
79	原遂宁市宁丰皮业有限公司地块	遂宁市	遂宁市经开区新桥镇黄连沱村1、2社	东侧为黄连沱村居民区，南侧为黄连沱村农田，西侧为黄连沱村居民区，北侧为渠河	24308.46	遂宁市宁丰皮业有限公司	拟编制风险管理/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.19	
80	遂宁市青龙丙烯酸酯橡胶厂地块	遂宁市	遂宁市经开区新桥镇梓潼村1社1-11-1	东侧为梓潼村居民区，南侧为乡村道路，西侧为梓潼村居民区，北侧为梓潼村居民区	3397.30	青龙丙烯酸酯橡胶厂	拟编制风险管理/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.19	
81	原遂宁市中胜飞虹轴瓦有限公司地块	遂宁市	遂宁市经开区新桥镇新华路126号	东侧为新桥镇农田，南侧为新华路，西侧为新桥镇农田，北侧为新桥河	21158.70	四川中胜飞虹轴瓦有限公司	拟编制风险管理/修复方案	满足商业服务业用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.19	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
82	石门工业燃油加工厂地块	遂宁市	遂宁市大英县隆盛镇五一村1社	东侧为农户，南侧为农田，西侧为林地，北侧为农田	6252	集体土地	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
83	四川省兴茂石化有限责任公司回马地块	遂宁市	遂宁市大英县回马镇农林三社临园大道450号	东侧为大英县回马镇四通机砖厂，南侧为丘陵山坡地，西侧为S205省道，北侧为回马场镇	24616.80	四川省兴茂石化有限责任公司	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川科正检查测技术有限公司	四川省兴茂石化有限责任公司	四川省兴茂石化有限责任公司	2023.5.30	
84	大英县友章工业燃油厂地块	遂宁市	遂宁市大英县回马镇临江村2社	东侧为农田，南侧为农田，西侧为农田，北侧为农田	7700	大英县友章工业燃油厂	拟编制风险管控/修复方案	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.12.27	新增
85	四川凯米特化工股份有限公司地块	遂宁市	遂宁市船山区仁里镇仁里场灵泉路8号	东侧为仁里镇中心卫生院和广灵路社区居委会，南侧和北侧为居住用地、商业用地，西侧为加气加油站	34102.48	四川凯米特化工股份有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.1.13	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
86	四川资成化工有限公司(兴隆镇)地块	内江市	内江市资中县兴隆街镇金星村2社	东侧为三皇庙村7社,南侧为板铺路,西侧为林地,北侧为三皇庙村9社	13334	唐名	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
87	“牛棚子”双凤镇片区疑似污染地块	内江市	内江市隆昌市双凤镇通盛村2社272号	东侧为散户居民,南侧为成渝铁路,西为散户居民,北侧为凤驿路	3168	隆昌市双凤镇通盛村村民委员会	拟编制风险管控/修复方案	满足交通运输用地及绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.23	
88	四川省煤焦化集团有限公司部分地块(1-1-18-289)	内江市	内江市威远县严陵镇三河路678号	东侧为四川省煤焦化集团堆煤场,南侧为四川省煤焦化集团环己酮生产区,西侧为企业内部道路,北侧为四川省煤焦化集团堆煤场	40613.15	四川省煤焦化集团有限公司	正在编制风险管控修复方案	满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求	四川多克特生态环境工程有限公司	未明确	四川省煤焦化集团有限公司	2024.1.5	新增

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
89	四川其亚铝业集团有限公司地块	乐山市	乐山市峨眉山市桂花桥镇峨九路	东侧为变电站和旱地，南侧为佚名道路，西侧为峨九路，北侧为峨眉山市人民医院（在建）	483400	四川其亚铝业集团有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川聚汇兴源建筑工程设计有限公司、四川川大生态环境技术有限公司	四川聚汇兴源建筑工程设计有限公司、四川川大生态环境技术有限公司	四川其亚铝业集团有限公司	2021.3.15	
90	峨边彝族自治县铁合金厂地块	乐山市	乐山市峨边县沙坪镇核桃坪路6号荣成气体厂区	东侧为核桃坪路，南侧为厂区围墙，西侧为厂区围墙，北侧为荣成气体	18198.07	四川峨边荣成气体有限公司	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都中堪环保有限责任公司	乐山南岸建筑有限公司	四川峨边荣成气体有限公司	2022.1.17	
91	乐山新路化工有限公司地块	乐山市	乐山市市中区碧山路泥溪河1号	东侧为空地，南侧为空地，西侧为104省道，北侧为乐自高速	28003.60	乐山新路化工有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.12.27	新增

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管理或修复目标	风险管理或修复方案编制单位	风险管理或修复单位	风险管理或修复委托人		
92	斯堪纳片区 SW-A-02 (2)地块	乐山市	乐山市沙湾区沫若大道中段111号	东侧紧邻沫若大道中段，南侧为假日阳光商住区及居民区，西侧为沙湾区农场村9组散户居住区，北侧为斯堪纳片区SW-B-01等地块	49598.24	乐山市沙湾区自然资源局	拟编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.1.31	新增
93	蓬安县金鹰电化有限公司地块	南充市	南充市蓬安县相如镇团结村蓬安工业园区	东侧为永胜石材，南侧为团结北路，西侧为蓬安县金坛冶金有限公司和恒城冶金有限责任公司，北侧为凤凰大道	28814	蓬安县金鹰电化有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2019.10.9	
94	南充炼油厂地块	南充市	南充市顺庆区石油东路1号	东侧为滨江加油站，南侧为南炼厂职工宿舍，西侧为兴达建材厂和燕儿窝油库，	523172.81	西南油气田家益房产公司	一期地块已完成修复，二、三期地块正在实施修复，商业服务业	满足居住用地(154800.7m ²)、商业服务业	四川省冶金地质勘查局第六大队	中国水利水电第九工程局有限公司	西南油气田家益房产公司	2019.10.9	南充炼油厂地块一期面积为22169.4m ² ，已修复完成

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管理或修复目标	风险管理或修复方案编制单位	风险管理或修复单位	风险管理或修复委托人		
				西北侧为石达化工原厂址			复	用 地 (81575.5m ²) 、 绿地 与开敞空 间 用 地 (156309.4 m ²) 、 公 共管理与 公共服务 用 地 (21482.4m ²) 、 交 通 运输用地 (109004.8 1m ²) 土壤 环境质量 要求					并通过效果 评估，已纳 入移出清 单；二期、 三期地块正 在实施修 复，其中二 期地块面 积 236917.01m ² ，三期地块 面 积 264086.4m ²
95	南充市高坪区老君冶炼厂地块	南充市	南充市高坪区老君镇九村4社	东侧为散户居民，南侧为G318国道，西侧为高坪区现代农业园，北侧为林地	10166.70	南充市高坪区老君街道老君村村民委员会	拟编制风 险管 控 /修 复方案	满足公共 管理与公 共服务用 地土壤环 境质量要 求	未明确	未明确	未明确	2022.9.22	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
96	宜宾市宝能焦化有限责任公司地块	宜宾市	宜宾市翠屏区象鼻街道华家村	东侧为空地，南侧为象鼻河，西侧为在建工业园，北侧为 206 省道	69122.13	宜宾市翠屏区人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	未明确	宜宾市翠屏区人民政府象鼻街道办事处	2021.12.28	
97	宜宾市翠屏区安阜街道旧州组团 D-03-20 地块	宜宾市	宜宾市翠屏区安阜街道新街社区	东侧为锁江街，南侧为五粮液路，西侧为新街，北侧为锁江街	46154.09	宜宾市翠屏区人民政府安阜街道办事处	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.12.9	
98	宜宾市翠屏区天柏组团区域 TC16-03-02 地块	宜宾市	宜宾市翠屏区天柏组团区域(天池村金河组 3 号)	东侧为住宅，南侧为宜宾建中驾校，西侧为拉丝厂，北侧为天池路	813	宜宾市翠屏区人民政府西郊街道办事处	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.6.25	
99	四川省宜宾威力化工有限责任公司地块	宜宾市	宜宾市叙州区柏溪街道江坳口威力路 1 号	东侧为公子山公墓，南侧为居民区及已拆迁空地，西侧为已拆迁空地，北侧为居民区及已拆迁空地	201405.16	四川省宜宾威力化工有限责任公司	正在编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川聚江兴源建筑工程设计有限公司	未明确	四川省宜宾威力化工有限责任公司	2023.6.19	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
100	宜宾天蓝化工有限公司责任公司地块	宜宾市	宜宾市南溪区南溪街道观斗村7组	东侧为居民区和农田，南侧为G353沪宜路，西侧为通泰节能环保玻璃有限公司，北侧为农田	190613	宜宾天蓝化工有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.8.4	
101	华蓥市原国营燎原机械厂地块(生产区)	广安市	广安市华蓥市溪口镇觉庵村宝鼎路135号	东侧为石家垭口山峰，南侧为石家垭口山峰，西侧为溪口镇C149公路，北侧为石家垭口山峰	50337.35	国营燎原机械厂	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.8.29	
102	广安市前锋区代市镇原国营永光仪器厂地块	广安市	广安市前锋区代市镇旭阳村3组79号	东侧为308车间外，南侧为南边坡脚，西侧为袁溪村公路，北侧为旭阳村公路	96302.87	广安市鑫鸿投资控股有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.11.7	
103	达州市福鑫冶炼有限公司责任公司焦化厂关闭地块	达州市	达州市万源市沙滩镇五村2社	东侧为白沙河，南侧为双万公路，西侧为耕地，北侧为沙滩镇五村二社村民聚居区	27142.50	万源市沙滩镇人民政府	正在实施风险管控/修复	满足居住用地土壤环境质量要求	四川聚汇兴源建筑工程设计有限公司	四川省地质工程勘察院有限公司	达州市万源生态环境局	2019.10.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
104	万源市庆源铁厂地块	达州市	达州市万源市官渡镇青岩坝村 5 社	东侧为农田，南侧为青岩坝村卫生站，西侧为 G347 国道，北侧小刀电动车销售店	25245.13	万源市永泰公司	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.8.9	
105	四川运达化工集团有限公司达州分公司地块	达州市	达州市达川区河市阁溪路 38 号	东侧为路界桩，南侧为围墙、水沟及堡坎，西侧为围墙，北侧为达州市(通川区)地界	136158.64	甘德斌	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.10.19	
106	宣汉县鸿业化工有限公司地块	达州市	达州市宣汉县东乡镇解放中路 269 号	东侧为居民区，南侧为宣汉县济民医院、居民区，西侧为居民区、大风车幼儿园，北侧为防洪堤	76156.20	宣汉县国有资产监督管理服务中心	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.23	
107	四川金鹰电化有限公司地块	达州市	达州市宣汉县东乡镇鹰溪村西街 4 号	东侧为铁溪街，南侧为铁溪街，西侧为前河，北侧为前河	20945.70	原四川金鹰电化有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足仓储用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.2.24	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
108	大竹县宏丰焦化有限公司地块	达州市	达州市大竹县柏林镇三江村	东侧为达州玖源化工有限公司，南侧为四川众能煤业有限公司，西侧为柏林河，北侧为达州玖源化工有限公司	18332.20	达州玖源化工有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川地科华创检测服务有限公司	未明确	达州玖源新材料有限公司	2022.7.22	
109	原万源市威源化工有限公司地块	达州市	达州市万源市茶垭乡李家沟村3组	东侧为山谷间林地，南侧为万源市拘留所，西侧为粮仓，北侧为山谷	10964.50	万源市人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.7.14	
110	达州市渠县福达利钢铁制造有限公司地块	达州市	达州市渠县三汇镇长久社区十一组	东侧为公路、耕地，南侧为水塘、林地，西侧为公路、耕地，北侧为州河	92561.10	原达州市渠县福达利钢铁制造有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.10.11	
111	达州市通川区恒升钢铁有限公司地块	达州市	达州市通川区双龙镇骑龙村1组	东侧为四川强力钢铁有限公司和魏复路，南侧为魏复路，西侧为林地，北侧为林地	12153.70	洪家彬	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.2.4	新增

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
112	四川强力钢铁有限公司地块	达州市	达州市通川区双龙镇骑龙村1组	东侧为襄渝铁路，南侧为魏复路，西侧为达州市恒生钢铁有限公司，北侧为林地	14911.04	四川强力钢铁有限公司地块	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2024.2.4	新增
113	通江县废弃垃圾填埋场地块	巴中市	巴中市通江县诺江镇城南村7社	东侧为通江河，西侧为通平路，南、北两侧为荒地	61502.80	通江县人民政府	正在实施风险管控修复	满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川省环保科技工程有限责任公司	中诚投建工集团有限公司	巴中市通江生态环境局	2019.10.9	
114	南江县咸丰铁矿有限公司地块	巴中市	巴中市南江县神门乡阳坡村7社	四周为林地和农用地	47147.38	巴中市南江县神门乡阳坡村	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.1.10	
115	南江县翔鸽化工有限公司原矿区地块	巴中市	巴中市南江县神门乡阳坡村7社	四周为林地和农用地	8170.83	巴中市南江县神门乡阳坡村	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.1.10	
116	巴中市恩阳区皮革厂地块	巴中市	巴中市恩阳区文治街道千佛岩72号	东侧为空地，南侧为山体，西侧为居民聚集区，北侧为恩阳河	6230	巴中市恩阳区文治街道	已编制风险管控/修复方案	满足商业用地土壤环境质量要求	四川省环保科技工程有限责任公司	四川省环保科技工程有限责任公司	巴中市恩阳生态环境局	2023.2.8	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
117	石棉县烽火坪渣场地块	雅安市	雅安市石棉县回隆镇联合村大林子组	东侧为石甘公路,南侧为山体,西侧为山体,北侧为石棉工业园区污水处理站	24745	四川石棉工业园区管理委员会	正在开展效果评估	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	四川四环锌锗科技有限公司	石棉县人民政府	2021.10.19	
118	石棉县乾锐金属有限公司(八分厂)地块	雅安市	雅安市石棉县安顺乡小水村2组	东侧为新建公路及小水河,南侧为四川玉塑新材料科技有限公司,西侧为原小水公路(已废弃),北侧为新建公路	9840	四川四环锌锗科技有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川省川建勘察设计院有限公司	四川四环锌锗科技有限公司	四川四环锌锗科技有限公司	2022.10.11	
119	石棉县华星焙烧厂(七分厂)地块	雅安市	雅安市石棉县安顺乡小水村4组	东侧为小水河,南侧为小水河,西侧为小水公路,北侧为一空地及小水公路	9132	四川四环锌锗科技有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求	四川省川建勘察设计院有限公司	四川四环锌锗科技有限公司	四川四环锌锗科技有限公司	2022.10.11	
120	天全县天源有色金属洗选厂地块	雅安市	雅安市天全县小河乡龙门村3组	东、南及北侧为佚名道路,西侧为山坡	10344.40	天全县小河镇人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省天晟源信息技术有限公司	四川省昱洲环保技术有限责任公司	雅安市天全生态环境局	2022.2.25	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
121	天全县天山盐化有限公司地块	雅安市	雅安市天全县大坪乡大坪村4组	东南侧为道路XT22, 西南、西北侧为林地或荒地, 北东侧为农户	9026.66	天全县天山盐化有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省锦城嘉好科技有限责任公司	天全县天山盐化有限公司	天全县天山盐化有限公司	2022.7.26	
122	宝兴县旺平矿业有限责任公司陇东镇选矿厂地块	雅安市	雅安市宝兴县陇东镇老场村1组	东侧为西河, 南侧为加油站, 西侧为乡镇公路, 北侧为停产石材厂	18700	宝兴县旺平矿业有限责任公司陇东镇选矿厂	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.11.23	
123	眉山市仁寿县驰骋油业有限公司地块	眉山市	眉山市仁寿县汪洋镇协作村4社	东侧为仁寿欢兴建材有限公司, 南侧为四川仁寿县铁马焦化有限公司, 西侧为林地, 北侧为林地	20000	仁寿县人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.3.15	
124	四川汉源锰业有限责任公司洪雅金源分公司地块	眉山市	眉山市洪雅县高庙镇花源村7社	东侧为李河, 南侧为李河, 西侧为高庙场镇, 北侧为高庙场镇	14328.90	洪雅县启点旅游开发有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.8.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
125	汶川县湘汶实业有限责任公司地块	阿坝州	阿坝州汶川县威州镇万村1组	东侧为014乡道，南侧为汶川综合建材厂闲置厂房，西侧为汶川峰建材租赁公司货物堆场，北侧为汶川综合建材厂闲置厂房	3031	余朝庆	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2021.12.22	
126	阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司地块	阿坝州	阿坝州汶川县银杏乡桃关村桃关工业园	东侧为汶川县三力铁合金有限责任公司，南侧为山峰，西侧为桃关1号隧道，北侧为山峰	30248.49	四川众益清算事务所有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都市华测检测技术有限公司	未明确	阿坝州汶川生态环境局	2022.5.24	
127	四川康西铜业有限责任公司地块	凉山州	凉山州西昌市安宁镇马坪坝村5组	东侧为马坪坝村，南侧为荒地，西侧为洪强林业，北侧为航天驾校	240000.12	四川康西铜业有限责任公司	正在实施风险管控/修复	满足工矿用地土壤环境质量要求	四川省鑫川工程检测有限公司	四川省鑫川工程检测有限公司	四川康西铜业有限责任公司	2019.10.9	
128	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司地块	凉山州	凉山州西昌市安宁镇(原西乡乡)古城村6组	东侧为机场路，南侧为古城村二组，西侧为古城村九组和四组耕地，北侧为攀西监狱	209018.26	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司	正在开展效果评估	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省生态环境科学研究院	四川国京利克建筑工程有限公司	西昌大梁矿业冶炼有限责任公司	2019.10.9	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
129	西昌宽鸿钒钛开发试验厂(关闭企业)地块	凉山州	凉山州西昌市青钢林路11号	东侧为散户居民区，南侧为食用农产品产地，西侧为已拆迁空地及人和货运公司，北侧为青钢林小区	21270.20	凉山州西昌市马道街道人民政府	已编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	四川省地质工程勘察院集团有限公司	未明确	未明确	2023.3.10	
130	四川西昌合力锌业股份有限公司地块(一期)	凉山州	凉山州西昌市东兴路1号	东侧为吉木德村，南侧为东兴路，西侧为未利用地块，北侧为史觉村	172129.99	四川西昌合力锌业股份有限公司	已编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	成都市华测检测技术有限公司	四川西昌合力锌业股份有限公司	四川西昌合力锌业股份有限公司	2023.4.27	
131	四川会东大梁矿业有限公司(会东铅锌矿选厂)地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇撒嘎村2社	东侧为山体，南侧为大桥河，西侧为大桥河，北侧为山体	45215.50	四川会东大梁矿业有限公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.5.6	
132	原会东县磷矿厂地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇油坊村	东侧为旱地，南侧为乡村道路，西侧为大桥河，北侧为旱地	28175.06	铅锌镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.8.23	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
133	原会东县东旭矿业有限责任公司地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇小街乡撒嘎村	东侧为山峰，南侧为已拆迁空地，西侧为大桥河，北侧为乡村道路	5834.66	铅锌镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.8.19	
134	原会东县龙宇矿业开发有限责任公司地块	凉山州	凉山州会东县铅锌镇田尾村原301四大队选矿厂	东侧为乡村道路，南侧为饲料厂，西侧为大桥河，北侧为乡村道路	9660.99	会东县铅锌镇政府	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2022.9.29	
135	会东县江川矿业有限责任公司老选厂地块	凉山州	凉山州会东县铁柳镇铁柳村8组	东侧为农田，南侧为农田和居民区，西侧为乡村道路和居民区，北侧为乡村道路、会东县江川矿业有限责任公司尾矿库等	3403	会东县铁柳镇人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.4	
136	会东新炉料有限责任公司氧化球团厂地块	凉山州	凉山州会东县鲹鱼河镇各可村6组	东侧为垭口路及农田，南侧为垭口路及农田，西侧为佚名乡村道路及农田，北侧为垭口路及居民区	33900	会东县金江文化旅游发展有限责任公司	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.5.4	

序号	地块基本信息						风险管控或修复情况					纳入日期	备注
	地块名称	所在市(州)	详细地址	四至范围	地块面积(m ²)	土地使用权人	进展情况/所在阶段	风险管控或修复目标	风险管控或修复方案编制单位	风险管控或修复单位	风险管控或修复委托人		
137	会理县岔河锡矿地 块	凉山州	凉山州会理市六华镇井狮村3组	东侧为井狮村居民点，南侧为耕地，西侧为耕地，北侧为耕地	9388	凉山州会理县岔河锡矿	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.8.18	
138	会理县鹿厂铅冶厂地 块	凉山州	凉山州会理市鹿厂镇五星村7组	东侧为山体，南侧为山体，西侧为小石房铅锌矿冷家湾尾矿库，北侧为山体	5664	会理市鹿厂镇五星村集体用地	拟编制风险管控/修复方案	满足工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.8.18	
139	德昌县老碾乡民兴选矿厂地 块	凉山州	凉山州德昌县永郎镇纸房村1社(马家碾)	东侧为殷家沟，南侧为老碾河，西侧为纸房村农田，北侧为马家碾公路	5935	原德昌县老碾乡民兴选矿厂	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地/工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.8.28	
140	冕宁县冶勒乡有色金属选矿厂地 块	凉山州	凉山州冕宁县大桥镇汉呷木村1组	东侧为佚名道路，南侧为栗冶公路，西侧为荒地，北侧为荒地	5600	冕宁县人民政府	拟编制风险管控/修复方案	满足居住用地/工矿用地土壤环境质量要求	未明确	未明确	未明确	2023.9.1	