

四川省建设用土地土壤污染风险管控和修复名录

| 序号 | 地块基本信息          |        |                  |                                      |                       |                   | 风险管控或修复情况    |                |                             |              |                   | 纳入日期       | 备注 |
|----|-----------------|--------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------------------|--------------|-------------------|------------|----|
|    | 地块名称            | 所在市（州） | 详细地址             | 四至范围                                 | 地块面积（m <sup>2</sup> ） | 土地使用权人            | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位               | 风险管控或修复单位    | 风险管控或修复委托人        |            |    |
| 1  | 崇州市崇庆蓄电池厂地块     | 成都市    | 成都市崇州市崇阳镇白碾村1组   | 东侧为农田，南侧为居民小区及空地，西侧为废弃厂房，北侧为居民小区     | 10666                 | 崇州市白碾社区           | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确                         | 未明确          | 未明确               | 2020.3.20  |    |
| 2  | 成都汤普电源工业有限公司地块  | 成都市    | 成都市崇州市宏业大道南段369号 | 东侧为华辉包装公司，南侧为园区企业，西侧为恒力蓄电池公司，北侧为宏业大道 | 12188                 | 成都汤普电源工业有限公司      | 正在实施风险管控     | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 四川省核工业辐射测试防护院（四川省核应急技术支持中心） | 成都汤普电源工业有限公司 | 成都汤普电源工业有限公司      | 2020.3.20  |    |
| 3  | 成都市成华区保和天鹅电镀厂地块 | 成都市    | 成都市成华区保和乡天鹅村1组   | 东侧为荒地，南侧为荒地，西侧为荒地，北侧为荒地              | 2707.88               | 成都市成华区人民政府保和街道办事处 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 四川沐萱环境监测科技有限公司              | 未明确          | 成都市成华区人民政府保和街道办事处 | 2022.12.28 |    |

| 序号 | 地块基本信息            |        |                     |   |                       |                     | 风险管控或修复情况     |                     |                  |  |                    | 纳入日期       | 备注 |
|----|-------------------|--------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------|--|--------------------|------------|----|
|    | 地块名称              | 所在市(州) | 详细地址                | 四至范围                                    | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人              | 进展情况/所在阶段     | 风险管控或修复目标           | 风险管控或修复方案编制单位    | 风险管控或修复单位                              | 风险管控或修复委托人         |            |    |
| 4  | 成都市霖机石化有限公司地块     | 成都市    | 成都市金牛区天回镇土门村6组      | 东侧为公园,南侧为公园,西侧为佚名道路,北侧为金牛区兴启路           | 3320                  | 成都市金牛城市建设投资经营集团有限公司 | 正在开展效果评估      | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 四川省国环环境工程咨询有限公司  | 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司                      | 成都市金牛区人民政府天回镇街道办事处 | 2021.12.20 |    |
| 5  | 成都市明天高新产业有限责任公司地块 | 成都市    | 成都市新津区永商镇芝芝路189号    | 东侧为佚名道路,南侧为农田,西侧为农田,北侧为芝芝路              | 12029.65              | 成都市新津区人民政府          | 已编制风险管控/修复方案  | 满足居住用地土壤环境质量要求      | 四川中环联蜀环境咨询服务有限公司 | 未明确                                    | 成都市新津区住房保障中心       | 2021.10.19 |    |
| 6  | 成都宁氏牧业设备有限公司地块    | 成都市    | 成都市武侯区金虹桥永康村4组      | 东侧为弘达箱柜企业,南侧为永康路,西侧为金川北路,北侧为永康森林公园      | 10000                 | 成都市武侯区人民政府金虹桥街道办事处  | 已编制风险管控/修复方案  | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求   | 重庆德和环境工程有限公司     | 未明确                                    | 成都武侯资本投资管理集团       | 2021.12.13 |    |
| 7  | 成都市华鑫通用机械有限公司地块   | 成都市    | 成都市青羊区蔡桥街道华严村5组346号 | 东侧为导航路,南侧为已拆迁空地,西侧为天府绿道,北侧为拆迁空地和待拆迁居民住宅 | 3850                  | 成都天府绿道建设投资集团有限公司    | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 四川川垚环境科技有限责任公司   | 四川省自然资源勘察设计院集团有限公司、四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司 | 成都天府绿道建设投资有限公司     | 2022.5.6   |    |

| 序号 | 地块基本信息            |        |                    |  |                       |                  | 风险管控或修复情况    |                            |                     |                     |              | 纳入日期       | 备注 |
|----|-------------------|--------|--------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------|------------|----|
|    | 地块名称              | 所在市(州) | 详细地址               | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人           | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                  | 风险管控或修复方案编制单位       | 风险管控或修复单位           | 风险管控或修复委托人   |            |    |
| 8  | 成都市华严金具辅剂厂地块      | 成都市    | 成都市青羊区蔡桥街道华严社区5组   | 东、南、西及北侧均为已拆迁空地  | 2920                  | 成都市兴城建实业发展有限责任公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求        | 未明确                 | 未明确                 | 未明确          | 2025.11.18 | 新增 |
| 9  | 成都丽凯手性技术有限公司地块    | 成都市    | 成都市锦江区科创路73号       | 东侧为地奥集团成都药业股份有限公司(成都第二制药厂),南侧为成都市轻微道路交通事故快速处理锦江区服务中心,西侧为空地,北侧为成都电力金具总厂 | 5615                  | 成都丽凯手性技术有限公司     | 正在开展效果评估     | 满足居住用地、公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司 | 四川省冶勘设计集团生态环境工程有限公司 | 成都丽凯手性技术有限公司 | 2022.6.10  |    |
| 10 | 成都市金瑞沥青工程施工有限公司地块 | 成都市    | 成都市温江区和盛镇玉河村9组300号 | 东侧为林地,南侧为和盛驾校,西侧为乡村道路,北侧为丘家草地  | 18000                 | 成都市温江区交通运输局      | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求             | 未明确                 | 未明确                 | 未明确          | 2022.7.8   |    |
| 11 | 成都发成机械零部件厂地块      | 成都市    | 成都市温江区寿安镇天星村9组     | 东侧为原402机械厂,南侧为乡村公路,西侧为乡村公路,北侧为停产砂石加工厂                                  | 2226                  | 成都市温江区寿安镇人民政府    | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求             | 未明确                 | 未明确                 | 未明确          | 2023.11.23 |    |

| 序号 | 地块基本信息           |        |                      |  |                       |                   | 风险管控或修复情况     |                        |                |               |              | 纳入日期       | 备注   |
|----|------------------|--------|----------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|---------------|--------------|------------|--|
|    | 地块名称             | 所在市(州) | 详细地址                 | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人            | 进展情况/所在阶段     | 风险管控或修复目标              | 风险管控或修复方案编制单位  | 风险管控或修复单位     | 风险管控或修复委托人   |            |  |
| 12 | 成都东方伟业合金有限公司洛带地块 | 成都市    | 成都市龙泉驿区洛带镇岐山村3组150号  | 东侧为空置地块, 南侧为老成洛路, 西侧为成都车友家汽车维修有限公司, 北侧为东干渠   | 6200                  | 成都东方伟业合金有限公司      | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求    | 成都德菲环境工程有限公司   | 未明确           | 成都东方伟业合金有限公司 | 2022.9.9   |  |
| 13 | 双流黄甲金具厂地块        | 成都市    | 成都市双流区黄甲街道一里坡社区7组    | 东侧为双公路, 南侧为佚名道路, 西侧为双永路, 北侧为农户果园(已拆迁)        | 9600                  | 成都市双流区人民政府黄甲街道办事处 | 已编制风险管控/修复方案  | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求    | 重庆朗清环境科技有限公司   | 未明确           | 未明确          | 2023.2.16  |  |
| 14 | 成都宇辰农药有限责任公司地块   | 成都市    | 成都市天彭新区籍田镇地平村4组      | 东侧为池塘, 南侧为宏鑫建筑机具租赁站, 西侧为地平村村道, 北侧为农田         | 16300                 | 成都宇辰农药有限责任公司      | 正在开展效果评估      | 满足仓储用地、商业服务业用地土壤环境质量要求 | 四川省天晟源环保股份有限公司 | 四川旭日升建筑工程有限公司 | 成都宇辰农药有限责任公司 | 2024.9.13  |  |
| 15 | 四川晟鑫再生资源有限公司地块   | 成都市    | 成都市郫都区团结街道石桥村12组208号 | 东侧为营宏电缆科技有限公司西南地区总仓库, 南、西、北侧均为农田             | 2401                  | 刘仁敏               | 正在开展效果评估      | 满足居住用地、耕地、仓储用地土壤环境质量要求 | 四川中蓉圣泰环境科技有限公司 | 四川正升环保科技有限公司  | 成都市郫都生态环境局   | 2024.12.25 |  |
| 16 | 彭州市华龙电镀厂地块       | 成都市    | 成都市彭州市致和街道东远村7社      | 东侧为健康大道, 南侧为东远村7社垃圾转运站, 西侧为东远村7社未利用地, 北侧为万都路 | 1908.7                | 彭州市人民政府致和街道办事处    | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求    | 未明确            | 未明确           | 未明确          | 2025.4.24  | 地块土地使用证面积为1848.3m <sup>2</sup> , 实际调查面积为1908.7m <sup>2</sup> 。 |

| 序号 | 地块基本信息                 |        |                   |   |                       |                          | 风险管控或修复情况     |                               |                  |           |            | 纳入日期      | 备注 |
|----|------------------------|--------|-------------------|---|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------|----|
|    | 地块名称                   | 所在市(州) | 详细地址              | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人                   | 进展情况/所在阶段     | 风险管控或修复目标                     | 风险管控或修复方案编制单位    | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |           |    |
| 17 | 彭州市木材总公司化工厂地块          | 成都市    | 成都市彭州市天彭街道绣城南路50号 | 东侧为绣城路南段88号居民区,南侧为慈济堂,西侧为彭州市木材总公司木材厂地块,北侧为柳河    | 1563.97               | 彭州市财政局                   | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足居住用地、绿地与开敞空间用地、特殊用地土壤环境质量要求 | 未明确              | 未明确       | 未明确        | 2025.9.10 |    |
| 18 | 自贡市大安区四川川润股份有限公司原三分厂地块 | 自贡市    | 自贡市大安区大安街30号      | 东侧为扇子坝片区,南侧为千子冈路,西侧为大安街,北侧为大安老街片区               | 105132                | 四川川润股份有限公司(政府现已完成国有土地征收) | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足居住用地土壤环境质量要求                | 未明确              | 未明确       | 未明确        | 2021.3.15 |    |
| 19 | 自贡市金桂盐化总厂地块            | 自贡市    | 自贡市大安区大山铺镇新塘村6组   | 东南侧为外环路,西北侧为六铁路                                 | 20325                 | 自贡市大安区人民政府               | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求           | 成都天缘地<br>方科技有限公司 | 未明确       | 未明确        | 2024.5.17 |    |
| 20 | 自贡市今鑫化工实业有限公司地块        | 自贡市    | 自贡市大安区和平街道茴香村6组   | 东侧为自贡市贵林化工有限公司,南侧为自贡市贵林化工有限公司,西侧为唐家坝公路,北侧为唐家坝公路 | 8187                  | 自贡市大安区人民政府               | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求           | 未明确              | 未明确       | 未明确        | 2024.5.16 |    |

| 序号 | 地块基本信息              |        |                 |  |                       |              | 风险管控或修复情况     |   |                 |           |              | 纳入日期       | 备注 |
|----|---------------------|--------|-----------------|--|-----------------------|--------------|---------------|---|-----------------|-----------|--------------|------------|----|
|    | 地块名称                | 所在市(州) | 详细地址            | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人       | 进展情况/所在阶段     | 风险管控或修复目标   | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人   |            |    |
| 21 | 自贡市南丰化工制造有限公司地块     | 自贡市    | 自贡市大安区和平街道新生村3组 | 东侧为自贡市鸿鹤制药有限公司, 南侧为居民房屋, 西侧为自贡鸿鹤化工股份有限公司化机分公司, 北侧为水塘 | 7275                  | 自贡市大安区人民政府   | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求   | 成都天缘地方科技有限公司    | 未明确       | 未明确          | 2024.5.16  |    |
| 22 | 自贡市鸿兴化工工业公司氯化钡地块    | 自贡市    | 自贡市自流井区鸿鹤路43号   | 东侧为釜溪河, 南侧为釜溪河, 西侧为自贡鸿鹤化工股份有限公司, 北侧为自贡鸿鹤化工股份有限公司     | 6320                  | 自贡鸿鹤化工股份有限公司 | 已编制风险管控/修复方案  | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求   | 重庆市润升生态环境科技有限公司 | 未明确       | 自贡鸿鹤化工股份有限公司 | 2023.6.9   |    |
| 23 | 昊华鸿鹤化工有限责任公司CMS三厂地块 | 自贡市    | 自贡市自流井区鸿鹤路43号   | 东侧为化机分公司, 南侧为道路, 西侧为海席乐园佳宴, 北侧为嘟嘟嘉年华                 | 23000                 | 自贡鸿鹤化工股份有限公司 | 已编制风险管控/修复方案  | 满足交通运输用地(7973.21m <sup>2</sup> )、绿地与开敞空间用地(10584.361m <sup>2</sup> )及待建地(4442.43m <sup>2</sup> , 按照第一类建设用地标准评价)土壤环境质量要求 | 上海化工研究院有限公司     | 未明确       | 未明确          | 2021.10.19 |    |

| 序号 | 地块基本信息            |        |                 |   |                       |                   | 风险管控或修复情况     |                       |                 |             |                   | 纳入日期       | 备注 |
|----|-------------------|--------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|---------------|-----------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|----|
|    | 地块名称              | 所在市(州) | 详细地址            | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人            | 进展情况/所在阶段     | 风险管控或修复目标             | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位   | 风险管控或修复委托人        |            |    |
| 24 | 自贡鸿鹤化工股份有限公司主厂区地块 | 自贡市    | 自贡市自流井区鸿鹤路43号   | 东侧为自贡鸿兴化工工业公司氯化钡地块和釜溪河，南侧为釜溪河，西侧为釜溪河，北侧为CMS三厂和四川精细化工研究设计院 | 409952                | 自贡鸿鹤化工股份有限公司      | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求     | 重庆市中正司法鉴定服务有限公司 | 未明确         | 未明确               | 2023.11.27 |    |
| 25 | 自贡市炭黑厂地块          | 自贡市    | 自贡市沿滩区邓关街道石夹口   | 东侧为农户，北侧与南侧为镇溪河，西侧为荒地                                     | 137351.12             | 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 | 正在实施修复        | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 四川大学            | 中诚投建工集团有限公司 | 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 | 2022.2.28  |    |
| 26 | 荣县蜀能实业有限公司地块      | 自贡市    | 自贡市荣县保华镇五皇村     | 东侧为农田，南侧为农田，西侧为五皇村居民集中区，北侧为农田                             | 57048.97              | 荣县保华镇五皇村集体用地      | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足工矿用地土壤环境质量要求        | 未明确             | 未明确         | 未明确               | 2023.10.7  |    |
| 27 | 自贡市晨辉硬质合金有限责任公司地块 | 自贡市    | 自贡市贡井区长土街新华村14组 | 东侧为林地，南侧为原自贡市灯泡丝材厂，西侧为自贡市金鑫玛钢制造公司，北侧为农用地                  | 11052.65              | 自贡市国有资本投资运营集团有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足居住用地土壤环境质量要求        | 未明确             | 未明确         | 未明确               | 2025.11.28 | 新增 |

| 序号 | 地块基本信息         |        |                      |  |                       |                     | 风险管控或修复情况    |                |               |           |            | 纳入日期       | 备注 |
|----|----------------|--------|----------------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|------------|------------|----|
|    | 地块名称           | 所在市(州) | 详细地址                 | 四至范围                                       | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人              | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |            |    |
| 28 | 攀枝花荣鑫油漆有限公司地块  | 攀枝花市   | 攀枝花市仁和区四十九公里鑫华路41-2号 | 东侧为炳仁路, 南侧为攀枝花市煤气总公司四十九所, 西侧为空地, 北侧为铁投御湖兰庭 | 21110.40              | 四川铁投广隆置业有限公司        | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2021.10.19 |    |
| 29 | 攀枝花市富豪工贸有限公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市仁和区金江镇金江村小鲜石合作社  | 东侧为钒钛东路(北段), 南侧为乡村公路, 西侧为选矿厂、荒地, 北侧为荒地     | 11833                 | 攀枝花市仁和区金江镇人民政府      | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足仓储用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.1.14  |    |
| 30 | 攀枝花市圣达焦化有限公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市仁和区布德镇巴关村        | 东侧为荒山, 南侧为园区道路, 西侧为荒地, 北侧为荒地               | 351219.57             | 攀枝花市仁和区布德镇人民政府、四川银行 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.1.14  |    |
| 31 | 攀枝花市富铭铁厂地块     | 攀枝花市   | 攀枝花市仁和区大龙潭拉鲜村内       | 东侧为108国道, 南侧为居民区, 西侧为芒果地, 北侧为玉米地           | 17013.21              | 攀枝花市仁和区人民政府         | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足仓储用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.1.14  |    |
| 32 | 攀枝花市再升商贸有限公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市仁和区前进镇永胜村牛米塘组    | 东侧为居民房屋, 南侧为芒果种植林, 西侧为芒果种植林, 北侧为五摩路公路      | 1326.55               | 攀枝花市仁和区前进镇人民政府      | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.4.29  |    |



| 序号 | 地块基本信息           |        |                      |  |                       |                    | 风险管控或修复情况     |                  |                 |                |                    | 纳入日期      | 备注 |
|----|------------------|--------|----------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------|----|
|    | 地块名称             | 所在市(州) | 详细地址                 | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人             | 进展情况/所在阶段     | 风险管控或修复目标        | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位      | 风险管控或修复委托人         |           |    |
| 33 | 攀枝花市前进电镀厂地块      | 攀枝花市   | 攀枝花市仁和区前进镇前进乡前进村徐家湾子 | 东、南、西侧为乡村公路,北侧为住户                            | 4002.80               | 攀枝花市仁和区前进镇人民政府     | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足工矿用地土壤环境质量要求   | 未明确             | 未明确            | 未明确                | 2024.6.21 |    |
| 34 | 攀枝花市中汇特钢有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市创新开发园区高梁坪片区内     | 东侧为攀宝金属钛深加工产业园,南侧为攀枝花市顺德亿锌业有限公司,西侧和北侧为园区道路   | 78619.03              | 攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 | 正在实施风险管控/修复   | 满足工矿用地土壤环境质量要求   | 成都德菲环境工程有限公司    | 四川省天晟源环保股份有限公司 | 攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 | 2022.1.13 |    |
| 35 | 攀枝花市平川工贸有限责任公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇五道河村2社      | 东侧为空地,南侧为攀枝花丰源矿业公司中启尾矿库,西侧为攀枝花拓为建材有限公司,北侧为空地 | 15871.10              | 攀钢集团矿业有限责任公司       | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足工矿用地土壤环境质量要求   | 未明确             | 未明确            | 未明确                | 2022.2.14 |    |
| 36 | 攀枝花市鸿硕工贸有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇保果社区龙垮山     | 东、南、西侧为山体,北侧为矿山内部道路                          | 45784                 | 攀枝花市东区银江镇人民政府      | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求   | 四川多克特生态环境工程有限公司 | 未明确            | 攀枝花市东区银江镇人民政府      | 2022.5.23 |    |
| 37 | 攀枝花市迪道型钢制造有限公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市东区枣子坪街道团结社区新风2村  | 东侧为四川省鑫昇家具有限责任公司,南侧为攀枝花市驰安驾校,西侧为荒地,北侧为荒地     | 18790.10              | 攀枝花市东区人民政府枣子坪街道办事处 | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足交通运输用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确            | 攀枝花市东区人民政府弄弄坪街道办事处 | 2023.1.14 |    |

| 序号 | 地块基本信息           |        |                   |  |                       |                | 风险管控或修复情况    |  |               |           |            | 纳入日期       | 备注 |
|----|------------------|--------|-------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|--|---------------|-----------|------------|------------|----|
|    | 地块名称             | 所在市(州) | 详细地址              | 四至范围                                       | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人         | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                              | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |            |    |
| 38 | 攀枝花市恒骏工贸有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇沙坝村3社    | 东侧为荒地, 南侧为荒地, 西侧为荒地, 北侧为农田                 | 14305.37              | 攀枝花市东区银江镇人民政府  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求                       | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2022.12.27 |    |
| 39 | 攀枝花市华泰工贸有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇马家田钛白路   | 东侧为攀研科技, 南侧为果园地, 西侧为空地, 北侧为原攀枝花市泰亨工贸有限公司厂址 | 20896                 | 攀枝花市东区银江镇人民政府  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地、交通运输用地土壤环境质量要求           | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2022.12.27 |    |
| 40 | 攀枝花市魁善工贸有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇马家田钛白路   | 东侧为大坪子村, 南侧为荒地, 西侧为闵家河口, 北侧为攀枝花市华泰工贸有限公司地块 | 21203.86              | 攀枝花市东区银江镇人民政府  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足交通运输用地、公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2022.12.27 |    |
| 41 | 攀枝花市攀阳钒钛工贸有限公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇攀枝花村仰天窝  | 东侧为保密路, 南侧为钢城大道东段, 西侧为桐子沟, 北侧为双梁子          | 63573.90              | 攀枝花市攀阳钒钛工贸有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求                      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2022.12.27 |    |
| 42 | 攀枝花市泰亨工贸有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇马家田钛白路6号 | 东侧为林地, 南侧为攀枝花市华泰工贸有限公司地块, 西侧为林地, 北侧为钛白路    | 34019.31              | 攀枝花市东区银江镇人民政府  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求                         | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.1.14  |    |

| 序号 | 地块基本信息           |        |                      |   |                       |               | 风险管控或修复情况    |                     |               |           |            | 纳入日期       | 备注 |
|----|------------------|--------|----------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|------------|------------|----|
|    | 地块名称             | 所在市(州) | 详细地址                 | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人        | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标           | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |            |    |
| 43 | 攀枝花市寰宏工贸有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇攀枝花村3社      | 东侧为荒地,南侧为荒地,西侧为荒地,北侧为荒地                           | 29886.20              | 攀枝花市东区银江镇人民政府 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2022.12.27 |    |
| 44 | 攀枝花市永来工贸有限责任公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇沙坝村5社       | 东侧为未利用空地,南侧为兴茂公司密地尾矿江南综合厂,西侧为龙密路,北侧为兴茂公司密地尾矿江南综合厂 | 1980.30               | 攀枝花市东区银江镇人民政府 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足仓储用地土壤环境质量要求      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2022.12.27 |    |
| 45 | 攀枝花市攀密金属综合厂地块    | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇攀枝花村1社      | 东侧为荒地,南侧为荒地,西侧为荒地,北侧为荒地                           | 45403.10              | 攀枝花市东区银江镇人民政府 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2022.12.27 |    |
| 46 | 攀枝花市林远工贸有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区钢城大道东段686号     | 东侧为钢城大道东段,南侧为合众汽修厂,西侧为攀钢集团矿业有限公司选钛厂,北侧为空地         | 7784                  | 攀枝花市林远工贸有限公司  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.5.29  |    |
| 47 | 攀枝花市紫杰化工有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇沙坝村流沙坡工业园区内 | 东侧为金宇钛业有限公司,南侧为农用地,西侧为流沙坡路,北侧为流沙坡路                | 9009.70               | 攀枝花市紫杰化工有限公司  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.8.7   |    |

| 序号 | 地块基本信息              |        |                   |  |                       |                    | 风险管控或修复情况    |                       |               |           |            | 纳入日期      | 备注 |
|----|---------------------|--------|-------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|---------------|-----------|------------|-----------|----|
|    | 地块名称                | 所在市(州) | 详细地址              | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人             | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标             | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |           |    |
| 48 | 四川省甲恒环境园林工程有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇弄弄沟村     | 东侧为未利用地, 南侧为宇泰轧钢生产厂房, 西侧为未利用地, 北侧为宇泰轧钢生产厂房         | 574.22                | 四川省甲恒环境园林工程有限公司    | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求        | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.8.7  |    |
| 49 | 攀枝花东曦矿业有限公司地块       | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇双龙滩村4组   | 东侧为林地, 南侧为攀钢朱矿采场, 西侧为已拆迁空地, 北侧为朱矿排洪沟               | 49867                 | 原攀枝花东曦矿业有限公司       | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求        | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.8.28 |    |
| 50 | 攀枝花市伍佳废弃矿综合利用有限公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇五道河村马家湾  | 东侧为攀枝花市材钟石材加工厂地块, 南侧为攀钢排土场, 西侧为攀钢排土场, 北侧为攀钢排土场货运公路 | 10975.96              | 攀枝花市东区银江镇人民政府      | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求        | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.4.29 |    |
| 51 | 攀枝花市福地工贸有限公司地块      | 攀枝花市   | 攀枝花市东区瓜子坪街道飞马巷27号 | 东、西、北侧均为山体, 南侧为G353钢城大道                            | 2728.51               | 攀枝花市东区人民政府瓜子坪街道办事处 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.4.28 |    |
| 52 | 攀枝花重介质工贸有限责任公司地块    | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇沙坝村      | 东侧为何泰康养鸡场, 南侧为芒果林, 西侧为农用地及鱼塘, 北侧为芒果林               | 8613.50               | 攀枝花市东区银江镇人民政府      | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求        | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.4.30 |    |

| 序号 | 地块基本信息       |        |                     |   |                       |                    | 风险管控或修复情况    |                          |               |           |            | 纳入日期      | 备注 |
|----|--------------|--------|---------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|----|
|    | 地块名称         | 所在市(州) | 详细地址                | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人             | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |           |    |
| 53 | 攀枝花市钟石材加工厂地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇五道河村       | 东侧为攀枝花市平川工贸有限责任公司地块, 南侧为攀枝花市拓为建材有限公司, 西侧为攀枝花市伍佳废弃矿综合利用有限公司地块, 北侧为攀钢排土场货运公路                            | 16350.43              | 攀枝花市东区银江镇人民政府      | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.4.28 |    |
| 54 | 攀枝花南方炼油厂地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇流沙坡园区沙坝村1社 | 南厂区: 东侧为攀枝花顺腾集团冶金材料有限公司, 南侧为荒地, 西侧为攀枝花邓立包装制品厂, 北侧为流沙坡路; 北厂区: 东侧为攀枝花市应急物资储备中心, 南侧为流沙坡路, 西侧为荒地, 北侧为流沙坡路 | 34938.34              | 攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足商业服务业用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.4.16 |    |

| 序号 | 地块基本信息           |        |                       |  |                       |                    | 风险管控或修复情况    |                                   |               |           |            | 纳入日期      | 备注 |
|----|------------------|--------|-----------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|----|
|    | 地块名称             | 所在市(州) | 详细地址                  | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人             | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                         | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |           |    |
| 55 | 攀枝花市铸恒冶金材料有限公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇保果社区高梁坪路169号 | 东侧为力天工贸, 南侧为王牌保温厂, 西侧为开天工贸地块, 北侧为瑞特型煤厂   | 7438.64               | 攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求                    | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.4.16 |    |
| 56 | 攀枝花市川林工贸有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇高新技术产业园区钛白路  | 东侧为乡村公路, 南侧为芒果种植林, 西侧为山体, 北侧为攀枝花轩峰工贸有限公司   | 7460.02               | 攀枝花市东区银江镇人民政府      | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足交通运输用地、公共管理与公共服务用地、其他土地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.6.22 |    |
| 57 | 攀枝花市明建工贸有限责任公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇沙坝村1社        | 一厂区: 东、南、西侧为山体, 北侧为攀枝花市立新养殖开发有限公司; 二厂区: 东、北侧为山体, 南、西侧为闲置空地; 三厂区: 东、西、北侧为山体, 南侧为居民区 | 23027.80              | 攀枝花市东区银江镇人民政府      | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足交通运输用地、其他土地、留白用地土壤环境质量要求        | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.6.21 |    |

| 序号 | 地块基本信息                       |        |                    |  |                       |                    | 风险管控或修复情况    |                |               |                  |             | 纳入日期       | 备注 |
|----|------------------------------|--------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|------------------|-------------|------------|----|
|    | 地块名称                         | 所在市(州) | 详细地址               | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人             | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位        | 风险管控或修复委托人  |            |    |
| 58 | 攀枝花钢铁集团有限公司冶金辅料分公司(瓦斯泥提锌厂)地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇弄弄沟村      | 东侧为攀枝花市宇泰轧钢有限责任公司, 南、西、北侧为荒地                                   | 5325.04               | 攀枝花市宇泰轧钢有限责任公司     | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确              | 未明确         | 2024.6.22  |    |
| 59 | 攀枝花市开天工贸有限公司地块               | 攀枝花市   | 攀枝花市东区银江镇棵果社区      | 东侧为攀枝花市铸恒冶金材料有限公司地块, 南侧为攀枝花市环达工贸有限公司地块, 西侧为空地, 北侧为攀枝花市汇杰工贸有限公司 | 10423.90              | 攀枝花东区高新技术产业园区管理委员会 | 正在开展效果评估     | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 成都佳度检测服务有限公司  | 成都星晟智信生态环境咨询有限公司 | 攀枝花桂森工贸有限公司 | 2024.9.6   |    |
| 60 | 盐边县祥黎工贸有限公司地块                | 攀枝花市   | 攀枝花市盐边县红格镇新民村石家坪子组 | 东侧为农田, 南侧为农田, 西侧为山坡, 北侧为山坡                                     | 5737.62               | 盐边县人民政府            | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确              | 未明确         | 2022.12.27 |    |
| 61 | 盐边县益民乡河口砂厂地块                 | 攀枝花市   | 攀枝花市盐边县巴拉河流域益民乡鲊石村 | 东侧为鲊石村乡村公路, 南侧为巴拉河, 西侧为西攀高速高架下方空地, 北侧为红格大道                     | 14472.99              | 盐边县人民政府            | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确              | 未明确         | 2024.6.24  |    |

| 序号 | 地块基本信息           |        |                       |  |                       |                 | 风险管控或修复情况    |                |                |                |                 | 纳入日期      | 备注 |
|----|------------------|--------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|----|
|    | 地块名称             | 所在市(州) | 详细地址                  | 四至范围                                       | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人          | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位  | 风险管控或修复单位      | 风险管控或修复委托人      |           |    |
| 62 | 攀枝花市攀邦选钛厂地块      | 攀枝花市   | 攀枝花市盐边县益民乡新民村石家坪子组    | 东侧为老刘选矿厂，南侧为居民区、农田，西侧为农田，北侧为巴拉河            | 7412.79               | 盐边县人民政府         | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确            | 未明确            | 未明确             | 2024.6.23 |    |
| 63 | 盐边县新民矿业加工厂地块     | 攀枝花市   | 攀枝花市盐边县益民乡新民村石家坪子组    | 东侧为农田，南侧为居民区，西侧为农田、居民区，北侧为农田               | 14098.86              | 盐边县人民政府         | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确            | 未明确            | 未明确             | 2024.6.23 |    |
| 64 | 攀枝花市鼎金焦化有限公司地块   | 攀枝花市   | 攀枝花市西区格里坪工业园区格里坪镇金桥村  | 东侧为攀枝花宏岩科技有限公司西厂，南、西侧为德胜集团攀枝花煤化工有限公司，北侧为山体 | 64338.05              | 攀枝花城建交通(集团)有限公司 | 正在实施修复       | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 四川省天晟源环保股份有限公司 | 四川省天晟源环保股份有限公司 | 攀枝花城建交通(集团)有限公司 | 2024.9.14 |    |
| 65 | 攀枝花市圆富化工有限责任公司地块 | 攀枝花市   | 攀枝花市西区格里坪镇格里坪村7社土司坟片区 | 东、南、西侧为荒地，北侧为乡村公路                          | 4420                  | 攀枝花市西区格里坪镇人民政府  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确            | 未明确            | 未明确             | 2024.6.24 |    |



| 序号 | 地块基本信息                           |        |                     |   |                       |             | 风险管控或修复情况    |                                 |                 |              |                    | 纳入日期       | 备注 |
|----|----------------------------------|--------|---------------------|---|-----------------------|-------------|--------------|---------------------------------|-----------------|--------------|--------------------|------------|----|
|    | 地块名称                             | 所在市(州) | 详细地址                | 四至范围                                    | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人      | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                       | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位    | 风险管控或修复委托人         |            |    |
| 66 | 泸州市铬渣场地周边地块(三期)                  | 泸州市    | 泸州市龙马潭区罗汉镇群丰村洞窝     | 东侧为荒地,南侧为荒地,西侧为龙溪河,北侧为洞窝风景区             | 65272.39              | 泸州市龙马潭区人民政府 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地、仓储用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确          | 泸州市联合环保产业有限公司      | 2023.5.29  |    |
| 67 | 泸州长城机电厂地块                        | 泸州市    | 泸州市龙马潭区宝莲街155号      | 东侧为宝莲街及林地,南侧为林地,西侧为林地,北侧为宝莲街            | 15351.17              | 李国庆         | 正在开展效果评估     | 满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求           | 四川多克特生态环境技术有限公司 | 泸州尚阳工程技术有限公司 | 泸州长城机电厂            | 2021.10.19 |    |
| 68 | 泸州天力润滑油有限公司地块                    | 泸州市    | 泸州市龙马潭区石洞街道花博园村     | 东侧为林地,南侧为空地,西侧为219省道,北侧为社区居委会           | 3482.82               | 彭世超、张树英     | 已编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求                  | 四川多克特生态环境技术有限公司 | 未明确          | 泸州市龙马潭区人民政府石洞街道办事处 | 2024.6.11  |    |
| 69 | 泸州市江阳区前进中路190号(原泸州长江机械有限公司一厂区)地块 | 泸州市    | 泸州市江阳区大山坪街道前进中路190号 | 东侧为长江液压件二厂公司(已拆迁),南侧为长江,西侧为长江大桥,北侧为前进中路 | 21129                 | 泸州长江机械有限公司  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求             | 未明确             | 未明确          | 泸州市江阳区人民政府大山坪街道办事处 | 2022.1.4   |    |

| 序号 | 地块基本信息             |        |                     |   |                       |                  | 风险管控或修复情况    |                     |                     |               |                    | 纳入日期       | 备注 |
|----|--------------------|--------|---------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------------|------------|----|
|    | 地块名称               | 所在市(州) | 详细地址                | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人           | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标           | 风险管控或修复方案编制单位       | 风险管控或修复单位     | 风险管控或修复委托人         |            |    |
| 70 | 泸州长江液压件二厂有限公司地块    | 泸州市    | 泸州市江阳区大山坪街道前进中路148号 | 东侧为驻泸部队, 南侧为变电站, 西侧为已拆迁空地, 北侧为前进中路              | 37586.37              | 泸州市江阳区住房和城乡建设局   | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确                 | 未明确           | 泸州市江阳区人民政府大山坪街道办事处 | 2025.2.19  |    |
| 71 | 泸州万联化工有限公司地块       | 泸州市    | 泸州市泸县百和镇蒋坝村6社       | 东侧为鹿溪河, 南侧为玄参路, 西侧为玄参路, 北侧为迪邦(泸州)化工有限公司         | 9100                  | 泸县百和镇人民政府        | 已编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求      | 四川佳士特环境检测有限公司       | 未明确           | 泸县百和镇人民政府          | 2022.7.18  |    |
| 72 | 泸州众大科技活塞环有限公司地块    | 泸州市    | 泸州市泸县玉蟾街道曲河西路6号     | 东侧为温馨港湾小区, 南侧为泸州陈年窖酒业股份有限公司, 西侧为曲河西路, 北侧为龙禹华冠小区 | 35273.81              | 泸州众大科技活塞环有限公司    | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求      | 未明确                 | 未明确           | 未明确                | 2025.7.14  |    |
| 73 | 泸州市纳溪区吾辰医疗废物处理中心地块 | 泸州市    | 泸州市纳溪区棉花坡镇朱坪村7社     | 东侧为空地, 南侧为泸天化股份有限公司, 西侧为泸天化股份有限公司, 北侧为空地        | 3690.10               | 泸州市纳溪区吾辰医疗废物处理中心 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求      | 未明确                 | 未明确           | 未明确                | 2024.10.31 |    |
| 74 | 德阳市锦程化工有限公司原址地块    | 德阳市    | 德阳市旌阳区八角井镇柳凤社区2组    | 东侧为绵远河, 南侧为八角预制厂, 西北侧为八角井搬迁房3期小区                | 5238.40               | 四川德阳八角水泥有限责任公司   | 正在开展效果评估     | 满足居住用地土壤环境质量要求      | 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司 | 四川喜乐嘉环保工程有限公司 | 四川德阳八角水泥有限责任公司     | 2019.10.9  |    |

| 序号 | 地块基本信息                |        |                     |  |                       |                    | 风险管控或修复情况     |                |               |               |                 | 纳入日期      | 备注 |
|----|-----------------------|--------|---------------------|--|-----------------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|-----------------|-----------|----|
|    | 地块名称                  | 所在市(州) | 详细地址                | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人             | 进展情况/所在阶段     | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位     | 风险管控或修复委托人      |           |    |
| 75 | 原四川省德阳昌盛至轩石油化工厂(老厂)地块 | 德阳市    | 德阳市旌阳区柏隆镇凤泉街        | 东侧为柏隆汽车修理厂,南侧为临街住宅,西侧为临街住宅和商铺,北侧为凤泉街                   | 4688                  | 德阳市旌阳区土地储备整理中心     | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确           | 未明确             | 2023.4.24 |    |
| 76 | 德阳市海宏化工有限责任公司原址地块     | 德阳市    | 德阳市旌阳区八角井镇柳风村川东路72号 | 东侧为绵远河,西侧为居民区,北侧为金沙江东路                                 | 6666.67               | 德阳市旌阳区人民政府八角井街道办事处 | 正在开展风险评估      | 未明确            | 未明确           | 未明确           | 未明确             | 2019.10.9 |    |
| 77 | 四川德阳扬嘉磷化工有限责任公司地块     | 德阳市    | 德阳市旌阳区天元街道楠树村       | 东侧为四川德阳佳丰化工有限公司(已拆除)和德阳旌特线缆有限公司,南侧为灌溉渠,西侧为农田,北侧为居民区和农田 | 38797                 | 德阳农村商业银行股份有限公司旌阳支行 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 四川省金核环保工程有限公司 | 蓬溪绿山河环境治理有限公司 | 四川德阳扬嘉磷化工有限责任公司 | 2023.2.28 |    |
| 78 | 德阳市南郊再生资源有限公司原址地块     | 德阳市    | 德阳市旌阳区八角井镇柳风村2组     | 东侧为绵远河,西侧为柳风村佳益超市,北侧为金沙江东路                             | 26668                 | 德阳市八角特殊钢厂          | 正在开展风险评估      | 未明确            | 未明确           | 未明确           | 未明确             | 2019.10.9 |    |

| 序号 | 地块基本信息              |        |                  |   |                       |               | 风险管控或修复情况    |                            |                |                |               | 纳入日期       | 备注  |
|----|---------------------|--------|------------------|---|-----------------------|---------------|--------------|----------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---|
|    | 地块名称                | 所在市(州) | 详细地址             | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人        | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                  | 风险管控或修复方案编制单位  | 风险管控或修复单位      | 风险管控或修复委托人    |            |   |
| 79 | 德阳市富可斯润滑油有限公司地块(老厂) | 德阳市    | 德阳市旌阳区泰山南路二段797号 | 东、南及北侧均为四川工程职业技术学院,西侧为泰山南路二段                | 4691.45               | 德阳市鑫业石化有限责任公司 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求      | 四川时代汇通环保科技有限公司 | 四川时代汇通环保科技有限公司 | 德阳市鑫业石化有限责任公司 | 2025.11.21 | 新增,地块土地使用证面积为4671m <sup>2</sup> ,实际调查面积为4691.45m <sup>2</sup> |
| 80 | 广汉市贵元矿业化工有限公司地块     | 德阳市    | 德阳市广汉市小汉镇上陵社区4组  | 东侧为荒地,南侧为广汉贵元磷肥有限公司,西侧为工业园区道路,北侧为博朗德减速机有限公司 | 20897                 | 四川瑞丽投资有限公司    | 已编制风险管控/修复方案 | 满足交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 浙江天象环境服务有限公司   | 浙江天象环境服务有限公司   | 四川瑞丽投资有限公司    | 2022.3.18  |   |
| 81 | 广汉市玉鑫无机盐有限公司地块      | 德阳市    | 德阳市广汉市小汉镇桂圆村7社   | 东侧为农灌渠和农田,南侧为农田,西侧为村道,北侧为农田和农户              | 15173.50              | 德阳市欧佳纸业有限公司   | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求             | 未明确            | 未明确            | 未明确           | 2023.2.24  |   |
| 82 | 广汉市凤桥电镀厂地块          | 德阳市    | 德阳市广汉市南丰镇建新村1组   | 东侧为居民区,南侧为幼儿园和农田,西侧为畜禽养殖场,北侧为居民区和废弃食用油厂     | 4710                  | 广汉市南丰镇建新村集体用地 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求             | 未明确            | 未明确            | 未明确           | 2023.2.28  |   |
| 83 | 广汉市新特硬质材料有限公司地块     | 德阳市    | 德阳市广汉市高坪镇下街洛小路   | 东侧为居民区,南侧为高坪镇原畜禽市场,西侧为居民区,北侧为洛小路            | 2242                  | 广汉市新特硬质材料有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求          | 未明确            | 未明确            | 未明确           | 2023.2.28  |   |

| 序号 | 地块基本信息            |        |                 |   |                       |                 | 风险管控或修复情况    |                |                 |                 |            | 纳入日期      | 备注 |
|----|-------------------|--------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|----|
|    | 地块名称              | 所在市(州) | 详细地址            | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人          | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位       | 风险管控或修复委托人 |           |    |
| 84 | 广汉市继芳有限公司地块       | 德阳市    | 德阳市广汉市向阳镇同花社区6组 | 东侧为农田,南侧为四川合易达轮胎有限公司与农田,西侧为乡村道路,北侧为乡村道路与民宅                                | 8587                  | 广汉市继芳有限公司       | 正在实施修复       | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 宝航环境修复有限公司重庆分公司 | 宝航环境修复有限公司重庆分公司 | 德阳鼎轩建材有限公司 | 2023.3.6  |    |
| 85 | 四川省化学工业设计院广汉试验厂地块 | 德阳市    | 德阳市广汉市向阳镇胜利村5社  | 东侧为川陕公路,南侧为广汉雅和化工有限公司和农田,西侧为四川活性炭制造厂03号成品库和农田,北侧为四川爱信铝业有限公司、广汉市蜀西包装制品有限公司 | 33300                 | 四川省化学工业设计院广汉试验厂 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确             | 未明确        | 2024.1.29 |    |
| 86 | 广汉新诚铵盐化工有限公司地块    | 德阳市    | 德阳市广汉市金鱼镇双江村5社  | 东侧为新时代装饰材料有限公司,南侧为广汉市洋然服装有限公司,西侧为道路且邻近石亭江,北侧为广汉市朝富纸业有限公司                  | 16153                 | 广汉新诚铵盐化工有限公司    | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确             | 未明确        | 2024.1.29 |    |

| 序号 | 地块基本信息           |        |                 |   |                       |                | 风险管控或修复情况    |                |                 |                 |              | 纳入日期      | 备注 |
|----|------------------|--------|-----------------|---|-----------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------|----|
|    | 地块名称             | 所在市(州) | 详细地址            | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人         | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位       | 风险管控或修复委托人   |           |    |
| 87 | 广汉市新金益金属制品有限公司地块 | 德阳市    | 德阳市广汉市小汉镇洛阳村7社  | 东侧为四川博士特石膏有限公司地块,南侧为中电建路桥集团有限公司广汉市政及房建项目总承包部备料场,西侧为四川力协精工科技股份有限公司,北侧为佚名道路 | 8236.40               | 广汉市新金益金属制品有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确             | 未明确          | 2024.1.29 |    |
| 88 | 广汉金益冶金炉料有限公司地块   | 德阳市    | 德阳市广汉市三星堆镇金谷村9社 | 东侧为广汉中力再生能源科技有限公司,南侧为成都华宏生物科技有限公司广汉分公司,西侧为田间道路,北侧为广汉中力再生能源科技有限公司          | 6850                  | 广汉金益冶金炉料有限公司   | 正在开展效果评估     | 满足仓储用地土壤环境质量要求 | 宝航环境修复有限公司重庆分公司 | 宝航环境修复有限公司重庆分公司 | 广汉金益冶金炉料有限公司 | 2024.1.30 |    |
| 89 | 广汉市特种钢铸造有限公司地块   | 德阳市    | 德阳市广汉市三水镇书院街30号 | 东侧为横街子,南侧为河坝街东段,西侧为书院街,北侧为商铺和居民住宅   | 1794.60               | 广汉市特种钢铸造有限公司   | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确             | 未明确          | 2024.1.30 |    |

| 序号 | 地块基本信息            |        |                 |  |                       |                | 风险管控或修复情况    |                   |                 |           |            | 纳入日期       | 备注 |
|----|-------------------|--------|-----------------|--|-----------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|------------|------------|----|
|    | 地块名称              | 所在市(州) | 详细地址            | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人         | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标         | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |            |    |
| 90 | 四川中元磷制品有限公司地块     | 德阳市    | 德阳市广汉市高坪镇龙潭路18号 | 东北侧为灌溉水渠,东南侧为佚名小路,西南侧为佚名小路,西北侧为农田                                  | 45800                 | 四川中元磷制品有限公司    | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地、耕地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确       | 未明确        | 2024.3.13  |    |
| 91 | 广汉科新树脂有限公司地块      | 德阳市    | 德阳市广汉市南丰镇桂红村1组  | 东、南、西、北侧均为农田   | 8281.30               | 广汉科新树脂有限公司     | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求    | 未明确             | 未明确       | 未明确        | 2024.12.19 |    |
| 92 | 四川省什邡市聚鑫泰化工有限公司地块 | 德阳市    | 德阳市什邡市双盛镇万缘村19组 | 东侧为 S105 道路,南侧为四川省什邡市聚立鑫新型环保材料有限公司,西侧为四川明内新材料有限公司,北侧为四川什邡盛佳磷化工有限公司 | 2200.90               | 罗亚涛            | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求    | 未明确             | 未明确       | 未明确        | 2024.8.19  |    |
| 93 | 四川省金河磷矿化工厂地块      | 德阳市    | 德阳市什邡市马祖镇万缘村19组 | 东侧为亭江路,南侧为农田,西侧为四川大琨绿色新材料科技有限公司,北侧为排洪沟                             | 195664                | 德阳市国有资产监督管理委员会 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求    | 四川多克特生态环境工程有限公司 | 未明确       | 未明确        | 2024.8.19  |    |

| 序号 | 地块基本信息            |        |                 |   |                       |                 | 风险管控或修复情况    |                |               |              |               | 纳入日期       | 备注 |
|----|-------------------|--------|-----------------|---|-----------------------|-----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|---------------|------------|----|
|    | 地块名称              | 所在市(州) | 详细地址            | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人          | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位    | 风险管控或修复委托人    |            |    |
| 94 | 四川蓝剑磷化工有限责任公司地块   | 德阳市    | 德阳市什邡市马祖镇万缘村12组 | 东侧为四川什邡顺成化工厂,南侧为四川蓝剑农化有限责任公司,西侧为原什邡拳王皮业有限责任公司,北侧为亭江路  | 63900                 | 四川蓝剑磷化工有限责任公司   | 正在实施修复       | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 成都德菲环境工程有限公司  | 成都德菲环境工程有限公司 | 四川蓝剑磷化工有限责任公司 | 2024.11.15 |    |
| 95 | 四川什邡拳王皮业有限公司地块    | 德阳市    | 德阳市什邡市双盛镇亭江村6组  | 东侧为原四川蓝剑磷化工有限责任公司,南侧为原四川蓝剑磷化工有限责任公司,西侧为什绵公路,北侧为亭江路    | 55542.23              | 四川什邡拳王皮业有限公司    | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确          | 未明确           | 2024.11.25 |    |
| 96 | 四川省什邡市新三磷化工有限公司地块 | 德阳市    | 德阳市什邡市双盛镇亭江村12组 | 东侧为什邡市三高生化实业有限公司,南侧为废弃厂房,西侧为川恒生态科技有限公司,北侧为原什邡市方亭福利化工厂 | 62249                 | 四川省什邡市新三磷化工有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确          | 未明确           | 2024.11.25 |    |
| 97 | 四川什邡市弘发再生资源有限公司地块 | 德阳市    | 德阳市什邡市马祖镇东林村7组  | 东侧为农田,南侧为小沟,西侧为机耕道,北侧为农田                              | 8692                  | 四川什邡市弘发再生资源有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确          | 未明确           | 2024.11.25 |    |



| 序号  | 地块基本信息              |        |                 |   |                       |                | 风险管控或修复情况    |                     |               |           |            | 纳入日期       | 备注 |
|-----|---------------------|--------|-----------------|---|-----------------------|----------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|------------|------------|----|
|     | 地块名称                | 所在市(州) | 详细地址            | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人         | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标           | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |            |    |
| 98  | 四川省什邡市金宏化工有限公司地块    | 德阳市    | 德阳市什邡市马祖镇亭江村6组  | 东侧为原什邡市金叶化工厂,南侧为原佑浩排洪河河道,西侧为原四川省什邡市东升实业有限公司,北侧为荒地   | 4600                  | 四川省什邡市金宏化工有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.11.26 |    |
| 99  | 四川什邡盛佳磷化工有限公司地块     | 德阳市    | 德阳市什邡市马祖镇万缘村19组 | 东侧为什绵公路,南侧为四川省什邡市聚鑫泰化工有限公司,西侧为什邡市锦和新材料有限公司,北侧为石亭江大道 | 5797.51               | 四川什邡盛佳磷化工有限公司  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.11.26 |    |
| 100 | 罗江晨明生物制品有限公司地块      | 德阳市    | 德阳市罗江区白马关镇合圣村4组 | 东侧为凯江及荒地,南侧为农田,西侧为农田及住宅,北侧为德阳华龙氮化硅制品有限公司            | 15525                 | 德阳市罗江区白马关镇人民政府 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.2.28  |    |
| 101 | 中江县益达再生资源加工厂地块(龙华村) | 德阳市    | 德阳市中江县南华镇龙华村5组  | 东侧为乡道,南侧为荒地,西侧为荒地,北侧为松山街及农田                         | 6000                  | 中江县农村信用合作联社    | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.2.28  |    |

| 序号  | 地块基本信息           |        |                 |   |                       |                   | 风险管控或修复情况    |                |               |           |            | 纳入日期       | 备注 |
|-----|------------------|--------|-----------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|------------|------------|----|
|     | 地块名称             | 所在市(州) | 详细地址            | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人            | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |            |    |
| 102 | 中江勒维银炼油厂地块       | 德阳市    | 德阳市中江县兴隆镇十里碑村   | 东侧为乡村道路, 南侧为竹林, 西侧为乡村道路, 北侧为竹林                                    | 783                   | 中江县兴隆镇十里碑村集体用地    | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.2.28  |    |
| 103 | 四川省德阳佳禾肥料有限公司地块  | 德阳市    | 德阳市绵竹市孝德镇洪拱村8组  | 东侧为农田、绵竹市华福磷化工有限责任公司和绵竹福瑞兴奇化工有限公司, 南侧为农田, 西侧为马尾河, 北侧为四川六嵎新型建材有限公司 | 15839                 | 四川省德阳佳禾肥料有限公司     | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.2.28  |    |
| 104 | 绵竹市华福磷化工有限责任公司地块 | 德阳市    | 德阳市绵竹市孝德镇洪拱村3组  | 东侧为农田, 南侧为四川省德阳佳禾肥料有限公司原料堆场, 西侧为佳禾肥料磷酸盐生产区, 北侧为佳禾肥料硫酸生产区          | 14509.86              | 绵竹市华福磷化工有限责任公司    | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.5.21  |    |
| 105 | 黄土二砖厂疑似污染地块      | 绵阳市    | 绵阳市安州区黄土镇草溪村11组 | 东侧为农田, 南侧为鱼塘, 西侧为农田, 北侧为安州区明航矿物油科技有限公司                            | 39219                 | 绵阳市安州区明航矿物油科技有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2021.10.19 |    |

| 序号  | 地块基本信息           |        |                       |  |                       |                   | 风险管控或修复情况    |                            |               |                   |               | 纳入日期      | 备注 |
|-----|------------------|--------|-----------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----|
|     | 地块名称             | 所在市(州) | 详细地址                  | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人            | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                  | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位         | 风险管控或修复委托人    |           |    |
| 106 | 四川圣达工具有限责任公司地块   | 绵阳市    | 绵阳市三台县北坝镇东涪村青东坝工业集中区  | 东侧为耕地, 南侧为安置小区, 西侧为小区, 北侧为道路                       | 13147.48              | 三台县人民政府           | 正在开展效果评估     | 满足居住用地土壤环境质量要求             | 重庆纵横工程设计有限公司  | 三台县宏达现代农业发展投资有限公司 | 三台县人民政府       | 2021.3.15 |    |
| 107 | 绵阳中亚化工厂地块        | 绵阳市    | 绵阳市涪城区丰谷镇工农村2社        | 东侧为耕地, 南侧为绵阳市恒阳资源研究所, 西侧为耕地, 北侧为耕地                 | 1522.60               | 绵阳市涪城区丰谷镇人民政府     | 正在开展效果评估     | 满足居住用地土壤环境质量要求             | 成都德菲环境工程有限公司  | 四川九〇九建设工程有限公司     | 绵阳市涪城区丰谷镇人民政府 | 2021.3.15 |    |
| 108 | 四川久远环通电源有限责任公司地块 | 绵阳市    | 绵阳市游仙区仙童街188号         | 东侧为仙童街, 南、西侧为林地, 北侧为中国工程物理研究院动力部科学城污水处理厂、美8一站式汽车服务 | 21594.12              | 四川毅宏欣科技有限公司       | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确               | 未明确           | 2021.3.15 |    |
| 109 | 北川县恒通实业有限公司地块    | 绵阳市    | 绵阳市北川县桂溪镇永利村甘溪老街2号附1号 | 东侧为居民区, 南侧为平通河, 西侧为玉源餐厅, 北侧为G247国道                 | 7890                  | 北川羌族自治县玉源农业科技有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求             | 未明确           | 未明确               | 未明确           | 2024.12.2 |    |
| 110 | 原广元农药厂场地地块       | 广元市    | 广元市剑阁县剑门关镇高观社区        | 东侧为林地, 南侧为集镇住宅区, 西侧为林地和耕地, 北侧为林地和耕地                | 3248                  | 剑阁县剑门关镇人民政府       | 正在开展效果评估     | 满足居住用地土壤环境质量要求             | 成都德菲环境工程有限公司  | 中科三正建设集团有限公司      | 剑阁县剑门关镇人民政府   | 2019.10.9 |    |

| 序号  | 地块基本信息             |        |                      |  |                       |               | 风险管控或修复情况    |                       |                   |              |               | 纳入日期       | 备注 |
|-----|--------------------|--------|----------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------|------------|----|
|     | 地块名称               | 所在市(州) | 详细地址                 | 四至范围                                     | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人        | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标             | 风险管控或修复方案编制单位     | 风险管控或修复单位    | 风险管控或修复委托人    |            |    |
| 111 | 四川中哲新材料科技有限公司原厂址地块 | 广元市    | 广元市青川县竹园镇场镇          | 东侧为滨河路, 南侧为联谊街, 西侧为清江路, 北侧为清江路           | 26667                 | 四川中哲新材料科技有限公司 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 成都天府创新环境科技研究院有限公司 | 未明确          | 四川中哲新材料科技有限公司 | 2021.3.15  |    |
| 112 | 原遂宁市宁丰皮业有限公司地块     | 遂宁市    | 遂宁市经开区新桥镇黄连沱村1、2社    | 东侧为黄连沱村居民区, 南侧为黄连沱村农田, 西侧为黄连沱村居民区, 北侧为渠河 | 24308.46              | 遂宁市宁丰皮业有限公司   | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求   | 未明确               | 未明确          | 未明确           | 2023.5.19  |    |
| 113 | 遂宁市青龙丙烯酸酯橡胶厂地块     | 遂宁市    | 遂宁市经开区新桥镇梓潼村1社1-11-1 | 东侧为梓潼村居民区, 南侧为乡村道路, 西侧为梓潼村居民区, 北侧为梓潼村居民区 | 3397.30               | 遂宁市青龙丙烯酸酯橡胶厂  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求        | 未明确               | 未明确          | 未明确           | 2023.5.19  |    |
| 114 | 原遂宁市中胜飞虹轴瓦有限公司地块   | 遂宁市    | 遂宁市经开区新桥镇新华路126号     | 东侧为新桥镇农田, 南侧为新华路, 西侧为新桥镇农田, 北侧为新桥河       | 21158.70              | 四川中胜飞虹轴瓦有限公司  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求     | 未明确               | 未明确          | 未明确           | 2023.5.19  |    |
| 115 | 石门工业燃油加工厂地块        | 遂宁市    | 遂宁市大英县隆盛镇五一村1社       | 东侧为农户, 南侧为农田, 西侧为林地, 北侧为农田               | 6252                  | 大英县隆盛镇五一村集体用地 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求   | 四川雅和建筑工程有限公司      | 四川雅和建筑工程有限公司 | 大英县隆盛镇人民政府    | 2021.10.19 |    |

| 序号  | 地块基本信息              |        |                    |   |                       |                | 风险管控或修复情况    |                            |                 |                 |              | 纳入日期       | 备注 |
|-----|---------------------|--------|--------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----|
|     | 地块名称                | 所在市(州) | 详细地址               | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人         | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                  | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位       | 风险管控或修复委托人   |            |    |
| 116 | 四川盛马化工股份有限公司马槽湾厂区地块 | 遂宁市    | 遂宁市大英县隆盛镇三家店村1组    | 东侧为林地,南侧为林地,西侧为林地,北侧为G350道路                   | 81041.98              | 四川盛马化工股份有限公司   | 正在开展效果评估     | 满足工矿用地土壤环境质量要求             | 成都德菲环境工程有限公司    | 四川多克特生态环境工程有限公司 | 四川盛马化工股份有限公司 | 2024.8.26  |    |
| 117 | 四川凯米特化工股份有限公司地块     | 遂宁市    | 遂宁市船山区仁里镇仁里场灵泉路8号  | 东侧为仁里镇中心卫生院和广灵路社区居委会,南侧和北侧为居住用地、商业用地,西侧为加气加油站 | 34102.48              | 四川凯米特化工股份有限公司  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求             | 未明确             | 未明确             | 未明确          | 2023.1.13  |    |
| 118 | 四川资成化工有限公司(兴隆镇)地块   | 内江市    | 内江市资中县兴隆镇金星村2社     | 东侧为三皇庙村7社,南侧为板铺路,西侧为林地,北侧为三皇庙村9社              | 13334                 | 四川资成化工有限公司     | 已编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求             | 四川和鉴检测技术有限公司    | 未明确             | 资中县新桥镇人民政府   | 2021.10.19 |    |
| 119 | “牛棚子”双凤镇片区疑似污染地块    | 内江市    | 内江市隆昌市双凤镇通盛村2社272号 | 东侧为散户居民,南侧为成渝铁路,西为散户居民,北侧为风驿路                 | 3168                  | 隆昌市双凤镇通盛村村民委员会 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足交通运输用地及绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 四川多克特生态环境工程有限公司 | 未明确             | 隆昌市双凤镇人民政府   | 2022.12.23 |    |
| 120 | 隆昌市飞跃蓄电池厂地块         | 内江市    | 内江市隆昌市响石镇喜神村隆双路    | 东侧为荒地,南侧为农用地,西侧为隆双路,北侧为农用地                    | 1604.58               | 隆昌市响石镇人民政府     | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求        | 未明确             | 未明确             | 未明确          | 2024.5.8   |    |

| 序号  | 地块基本信息              |        |                 |                          |                       |            | 风险管控或修复情况    |                     |                 |           |            | 纳入日期     | 备注  |
|-----|---------------------|--------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------------|-----------------|-----------|------------|----------|---|
|     | 地块名称                | 所在市(州) | 详细地址            | 四至范围                     | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人     | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标           | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |          |   |
| 121 | 隆昌市平安蓄电池厂地块         | 内江市    | 内江市隆昌市胡家镇洪家村7组  | 东侧为农用地，南、西、北侧为居民区        | 1156.96               | 隆昌市胡家镇人民政府 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确       | 未明确        | 2024.5.8 |   |
| 122 | 隆昌市响石镇红光电器厂地块       | 内江市    | 内江市隆昌市响石镇鹰嘴村11组 | 东侧为居民区，南、西、北侧为农用地        | 1679.76               | 隆昌市响石镇人民政府 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确       | 未明确        | 2024.5.8 |   |
| 123 | 隆昌市自立电器厂地块          | 内江市    | 内江市隆昌市响石镇鹰嘴村11组 | 东、南、西侧为农用地，北侧为黄乐路        | 596.11                | 隆昌市响石镇人民政府 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确       | 未明确        | 2024.5.8 |   |
| 124 | 四川美科特电源科技有限公司地块一厂地块 | 内江市    | 内江市隆昌市圣灯镇天螺村20组 | 东、南、西侧为农用地，北侧为居民区        | 5770                  | 隆昌市圣灯镇人民政府 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 四川多克特生态环境工程有限公司 | 未明确       | 未明确        | 2024.5.8 |   |
| 125 | 隆昌县红光电瓶厂地块          | 内江市    | 内江市隆昌市圣灯镇圣光村10组 | 东侧为农田，南侧为宅基地，西侧为农田，北侧为农田 | 2559.6                | 隆昌县红光电瓶厂   | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足交通运输用地土壤环境质量要求    | 未明确             | 未明确       | 未明确        | 2025.5.9 | 地块土地使用证面积为1717m <sup>2</sup> ，实际调查面积为2559.6m <sup>2</sup> 。 |

| 序号  | 地块基本信息                 |        |                  |   |                       |                | 风险管控或修复情况    |                       |                               |   |              | 纳入日期      | 备注 |
|-----|------------------------|--------|------------------|---|-----------------------|----------------|--------------|-----------------------|-------------------------------|---|--------------|-----------|----|
|     | 地块名称                   | 所在市(州) | 详细地址             | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人         | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标             | 风险管控或修复方案编制单位                 | 风险管控或修复单位                                 | 风险管控或修复委托人   |           |    |
| 126 | 四川省煤焦化集团有限公司环己酮等停产区域地块 | 内江市    | 内江市威远县严陵镇三河路678号 | 东侧为建业大道, 南侧为建安西路, 西侧为四川省煤焦化集团煤堆场, 北侧为四川省煤焦化集团炼焦和化产区         | 150271                | 威远县人民政府        | 正在实施修复       | 满足工矿用地、交通运输用地土壤环境质量要求 | 中元天纬集团有限公司                    | 四川远沃建筑工程有限公司、陕西建工安装集团有限公司、中船第九设计研究院工程有限公司 | 威远兴创实业集团有限公司 | 2025.6.16 |    |
| 127 | 四川其亚铝业集团有限公司地块         | 乐山市    | 乐山市峨眉山市桂花桥镇峨九路   | 东侧为变电站和旱地, 南侧为佚名道路, 西侧为峨九路, 北侧为峨眉山市人民医院(在建)                 | 483400                | 四川其亚铝业集团有限公司   | 已编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求        | 四川聚汇兴源建筑工程有限公司、四川川大生态环境技术有限公司 | 四川聚汇兴源建筑工程有限公司、四川川大生态环境技术有限公司             | 四川其亚铝业集团有限公司 | 2021.3.15 |    |
| 128 | 峨眉山市峨半半导体材料有限公司地块      | 乐山市    | 乐山市峨眉山市符北路88号    | 东侧为堡坎, 南侧为已废弃原739医院, 西侧为堡坎, 北侧为峨眉山长庆化工新材料有限公司、峨眉山嘉美高纯材料有限公司 | 172536                | 峨眉山市城市建设投资有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求     | 未明确                           | 未明确                                       | 未明确          | 2024.6.30 |    |

| 序号  | 地块基本信息              |        |                   |  |                       |                  | 风险管控或修复情况    |                                 |                     |                 |                  | 纳入日期       | 备注 |
|-----|---------------------|--------|-------------------|--|-----------------------|------------------|--------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|----|
|     | 地块名称                | 所在市(州) | 详细地址              | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人           | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                       | 风险管控或修复方案编制单位       | 风险管控或修复单位       | 风险管控或修复委托人       |            |    |
| 129 | 乐山新路化工有限公司地块        | 乐山市    | 乐山市市中区大佛街道永安村2组   | 东侧为空地,南侧为空地,西侧为104省道,北侧为乐自高速                 | 28003.60              | 乐山新路化工有限公司       | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地、交通运输用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确                 | 未明确             | 未明确              | 2023.12.27 |    |
| 130 | 乐山市冠峰金属制品有限公司地块     | 乐山市    | 乐山市沙湾区踏水镇踏水村1组    | 东侧为农用地,南侧为沙湾至踏水镇公路,西、北侧为农用地                  | 29800                 | 乐山市冠峰金属制品有限公司    | 正在开展效果评估     | 满足工矿用地土壤环境质量要求                  | 四川科盛新环境科技有限公司       | 重庆悟源环保科技有限公司    | 乐山市冠峰金属制品有限公司    | 2024.6.11  |    |
| 131 | 四川金广集团沙湾铁合金有限责任公司地块 | 乐山市    | 乐山市沙湾区太平镇费槽村      | 东侧为乐沙大道,南侧为原海天水泥,西侧为乐沙路,北侧为原永昌非金属厂           | 51894.68              | 乐山市沙湾区凯晨资源投资有限公司 | 正在实施修复       | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求               | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 乐山市沙湾区凯晨资源投资有限公司 | 2024.4.26  |    |
| 132 | 乐山川闽铁合金有限公司地块       | 乐山市    | 乐山市沙湾区牛石镇豆地坪村五九零街 | 东侧为五九零街,南侧为荒地,西侧为农户,北侧为凯晨公司堆放点及乐山市沙湾区牛石镇人民政府 | 34154                 | 乐山市沙湾区人民政府       | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求                  | 未明确                 | 未明确             | 未明确              | 2024.5.27  |    |



| 序号  | 地块基本信息            |        |                    |   |                       |                  | 风险管控或修复情况    |                   |                     |           |            | 纳入日期      | 备注 |
|-----|-------------------|--------|--------------------|---|-----------------------|------------------|--------------|-------------------|---------------------|-----------|------------|-----------|----|
|     | 地块名称              | 所在市(州) | 详细地址               | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人           | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标         | 风险管控或修复方案编制单位       | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |           |    |
| 133 | 斯堪纳片区SW-C-01地块    | 乐山市    | 乐山市沙湾区沫若大道中段       | 东侧为居民区,南侧为沫若大道,西侧为原乐山斯堪纳机械制造有限公司生产用地,北侧为农用地       | 24546                 | 乐山市沙湾区凯晨资源投资有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求    | 未明确                 | 未明确       | 未明确        | 2024.5.27 |    |
| 134 | 乐山市金口河区鑫宇矿产品加工厂地块 | 乐山市    | 乐山市金口河区金河镇铜河村      | 东侧为荒地,南侧为金河镇货站台,西侧为沟谷,北侧为双金公路                     | 1837.23               | 乐山市金口河区人民政府      | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求 | 未明确                 | 未明确       | 未明确        | 2024.4.25 |    |
| 135 | 乐山金石黄丹焦化有限公司2#地块  | 乐山市    | 乐山市沐川县黄丹镇罗岩村6组     | 东侧为乡村公路,南侧为乐山金石黄丹焦化有限公司1#地块,西、北侧为山体               | 10847.75              | 乐山金石黄丹焦化有限公司     | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求    | 未明确                 | 未明确       | 未明确        | 2024.9.14 |    |
| 136 | 蓬安县金鹰电化有限公司地块     | 南充市    | 南充市蓬安县相如镇团结村蓬安工业园区 | 东侧为永胜石材,南侧为团结北路,西侧为蓬安县金坛冶金有限公司和恒城冶金有限责任公司,北侧为凤凰大道 | 28814                 | 蓬安县金鹰电化有限公司      | 已编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求    | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 未明确       | 未明确        | 2019.10.9 |    |

| 序号  | 地块基本信息                     |        |                          |  |                       |                    | 风险管控或修复情况    |                       |                  |  |                   | 纳入日期       | 备注 |
|-----|----------------------------|--------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------|------------------|--|-------------------|------------|----|
|     | 地块名称                       | 所在市(州) | 详细地址                     | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人             | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标             | 风险管控或修复方案编制单位    | 风险管控或修复单位                                  | 风险管控或修复委托人        |            |    |
| 137 | 南充市高坪区老君冶炼厂地块              | 南充市    | 南充市高坪区老君镇9村4社            | 东侧为散户居民, 南侧为 G318 国道, 西侧为高坪区现代农业园区, 北侧为林地      | 10166.70              | 南充市高坪区老君街道老君村村民委员会 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 四川睿力环保科技有限公司     | 未明确  | 未明确               | 2022.9.22  |    |
| 138 | 宜宾市宝能焦化有限责任公司地块            | 宜宾市    | 宜宾市翠屏区象鼻街道华家村            | 东侧为空地, 南侧为象鼻河, 西侧为在建工业园, 北侧为 206 省道            | 69122.13              | 宜宾市翠屏区人民政府         | 正在开展效果评估     | 满足仓储用地土壤环境质量要求        | 四川省生态环境科学研究院     | 成都理工大学、四川核工业辐射测试防护院宜宾检测中心有限公司、中核大地生态科技有限公司 | 宜宾市翠屏区人民政府象鼻街道办事处 | 2021.12.28 |    |
| 139 | 宜宾市翠屏区天柏组团区域 TC16-03-02 地块 | 宜宾市    | 宜宾市翠屏区天柏组团区域(天池村金河组 3 号) | 东侧为住宅, 南侧为宜宾建中驾校, 西侧为拉丝厂, 北侧为天池路               | 813                   | 宜宾市翠屏区人民政府西郊街道办事处  | 正在开展效果评估     | 满足居住用地土壤环境质量要求        | 四川正升环保科技有限公司     | 四川正升环保科技有限公司                               | 宜宾市翠屏区人民政府西郊街道办事处 | 2023.6.25  |    |
| 140 | 四川省宜宾威力化工有限责任公司地块          | 宜宾市    | 宜宾市叙州区柏溪街道江坳口威力路 1 号     | 东侧为公子山公墓, 南侧为居民区及已拆迁空地, 西侧为已拆迁空地, 北侧为居民区及已拆迁空地 | 201405.16             | 四川省宜宾威力化工有限责任公司    | 正在开展效果评估     | 满足居住用地土壤环境质量要求        | 四川聚江兴源建筑工程设计有限公司 | 四川鑫陆零伍生态环境工程有限责任公司                         | 四川省宜宾威力化工有限责任公司   | 2023.6.19  |    |

| 序号  | 地块基本信息              |        |                     |  |                       |               | 风险管控或修复情况    |                |                |                |              | 纳入日期      | 备注 |
|-----|---------------------|--------|---------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|--------------|-----------|----|
|     | 地块名称                | 所在市(州) | 详细地址                | 四至范围                                       | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人        | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位  | 风险管控或修复单位      | 风险管控或修复委托人   |           |    |
| 141 | 宜宾天蓝化工有限责任公司地块      | 宜宾市    | 宜宾市南溪区南溪街道观斗村7组     | 东侧为居民区和农田，南侧为G353沪宜路，西侧为通泰节能环保玻璃有限公司，北侧为农田 | 190613                | 宜宾天蓝化工有限责任公司  | 正在实施修复       | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 四川蓉城绿擎环保服务有限公司 | 四川蓉城绿擎环保服务有限公司 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 2023.8.4  |    |
| 142 | 宜宾市南溪区黄沙河化工厂地块      | 宜宾市    | 宜宾市南溪区黄市镇清水村1社      | 东、南侧为林地，西侧为农田，北侧为宜宾祥安新型建材有限公司              | 18700                 | 宜宾市南溪区黄镇人民政府  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确            | 未明确            | 未明确          | 2024.7.14 |    |
| 143 | 华蓥市原国营燎原机械厂地块(生产区)  | 广安市    | 广安市华蓥市溪口镇觉庵村宝鼎路135号 | 东侧为石家垭口山峰，南侧为石家垭口山峰，西侧为溪口镇C149公路，北侧为石家垭口山峰 | 50337.35              | 国营燎原机械厂       | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确            | 未明确            | 未明确          | 2022.8.29 |    |
| 144 | 广安市前锋区代市镇原国营永光仪器厂地块 | 广安市    | 广安市前锋区代市镇旭阳村3组79号   | 东侧为308车间，南侧为南边坡脚，西侧为袁溪村公路，北侧为旭阳村公路         | 96302.87              | 广安市鑫鸿投资控股有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确            | 未明确            | 未明确          | 2022.11.7 |    |
| 145 | 万源市庆源铁厂地块           | 达州市    | 达州市万源市官渡镇青岩村5社      | 东侧为农田，南侧为青岩坝村卫生站，西侧为G347国道，北侧小刀电动车销售店      | 25245.13              | 万源市永泰公司       | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确            | 未明确            | 未明确          | 2023.8.9  |    |

| 序号  | 地块基本信息              |        |                   |   |                       |             | 风险管控或修复情况     |                |                 |                  |             | 纳入日期       | 备注 |
|-----|---------------------|--------|-------------------|---|-----------------------|-------------|---------------|----------------|-----------------|------------------|-------------|------------|----|
|     | 地块名称                | 所在市(州) | 详细地址              | 四至范围  | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人      | 进展情况/所在阶段     | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位        | 风险管控或修复委托人  |            |    |
| 146 | 四川运达化工集团有限公司达州分公司地块 | 达州市    | 达州市达川区河市镇阁溪路38号   | 东侧为路界桩, 南侧为围墙、水沟及堡坎, 西侧为围墙, 北侧为达州市(通川区)地界           | 136158.64             | 甘德斌         | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确              | 未明确         | 2021.10.19 |    |
| 147 | 宣汉县鸿业化工有限公司地块       | 达州市    | 达州市宣汉县东乡镇解放中路269号 | 东侧为居民区, 南侧为宣汉县济民医院、居民区, 西侧为居民区、大风车幼儿园, 北侧为防洪堤       | 76156.20              | 宣汉县国有资产管理中心 | 正在实施修复        | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 四川多克特生态环境工程有限公司 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 达州市宣汉生态环境局  | 2022.5.23  |    |
| 148 | 四川金鹰电化有限公司地块        | 达州市    | 达州市宣汉县东乡镇鹰溪村西街4号  | 东侧为铁溪街, 南侧为铁溪街, 西侧为前河, 北侧为前河                        | 20945.70              | 原四川金鹰电化有限公司 | 正在编制风险管控/修复方案 | 满足仓储用地土壤环境质量要求 | 四川省川冶生态环境科技有限公司 | 未明确              | 宣汉县经济和信息化局  | 2023.2.24  |    |
| 149 | 大竹县宏丰焦化有限公司地块       | 达州市    | 达州市大竹县柏林镇三江村      | 东侧为达州玫源化工有限公司, 南侧为四川众能煤业有限公司, 西侧为柏林河, 北侧为达州玫源化工有限公司 | 18332.20              | 达州玫源化工有限公司  | 已编制风险管控/修复方案  | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 四川地科华创检测服务有限公司  | 未明确              | 达州玫源新材料有限公司 | 2022.7.22  |    |
| 150 | 原万源市威源化工有限公司地块      | 达州市    | 达州市万源市茶垭乡李家沟村3组   | 东侧为山谷间林地, 南侧为万源市拘留所, 西侧为粮仓, 北侧为山谷                   | 10964.50              | 万源市人民政府     | 拟编制风险管控/修复方案  | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确              | 未明确         | 2022.7.14  |    |

| 序号  | 地块基本信息             |        |                 |  |                       |                   | 风险管控或修复情况    |                       |                    |              |                    | 纳入日期       | 备注 |
|-----|--------------------|--------|-----------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------|----|
|     | 地块名称               | 所在市(州) | 详细地址            | 四至范围                                   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人            | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标             | 风险管控或修复方案编制单位      | 风险管控或修复单位    | 风险管控或修复委托人         |            |    |
| 151 | 达州市渠县福达利钢铁制造有限公司地块 | 达州市    | 达州市渠县三汇镇长久社区11组 | 东侧为公路、耕地，南侧为水塘、林地，西侧为公路、耕地，北侧为州河       | 92561.10              | 原达州市渠县福达利钢铁制造有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求 | 未明确                | 未明确          | 未明确                | 2022.10.11 |    |
| 152 | 达州市通川区恒升钢铁有限公司地块   | 达州市    | 达州市通川区双龙镇骑龙村1组  | 东侧为四川强力钢铁有限公司和魏复路，南侧为魏复路，西侧为林地，北侧为林地   | 12153.70              | 洪家彬               | 正在开展效果评估     | 满足工矿用地土壤环境质量要求        | 四川多克特生态环境工程有限公司    | 四川仁益建筑工程有限公司 | 洪家彬                | 2024.2.4   |    |
| 153 | 四川强力钢铁有限公司地块       | 达州市    | 达州市通川区双龙镇骑龙村1组  | 东侧为襄渝铁路，南侧为魏复路，西侧为达州市通川区恒升钢铁有限公司，北侧为林地 | 14911.04              | 四川强力钢铁有限公司        | 正在实施修复       | 满足工矿用地土壤环境质量要求        | 四川科正检测技术有限公司       | 达州市卓辉机械租赁公司  | 达州市通川区宏洁废旧汽车回收有限公司 | 2024.2.4   |    |
| 154 | 通江县废弃垃圾填埋场地块       | 巴中市    | 巴中市通江县诺江镇城南村7社  | 东侧为通江河，西侧为通平路，南、北两侧为荒地                 | 61502.80              | 通江县人民政府           | 正在开展效果评估     | 满足绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求   | 四川省环保科技有限公司、成都理工大学 | 中诚投建工集团有限公司  | 巴中市通江生态环境局         | 2019.10.9  |    |
| 155 | 南江县咸丰铁矿有限公司地块      | 巴中市    | 巴中市南江县神门乡阳坡村7社  | 四周为林地和农用地                              | 47147.38              | 巴中市南江县神门乡阳坡村      | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求        | 未明确                | 未明确          | 未明确                | 2022.1.10  |    |

| 序号  | 地块基本信息             |        |                  |  |                       |               | 风险管控或修复情况    |                          |               |              |             | 纳入日期       | 备注 |
|-----|--------------------|--------|------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------|---------------|--------------|-------------|------------|----|
|     | 地块名称               | 所在市(州) | 详细地址             | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人        | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位    | 风险管控或修复委托人  |            |    |
| 156 | 南江县翔鸽化工有限公司原矿区地块   | 巴中市    | 巴中市南江县神门乡阳坡村7社   | 四周为林地和农用地                                    | 8170.83               | 巴中市南江县神门乡阳坡村  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求           | 未明确           | 未明确          | 未明确         | 2022.1.10  |    |
| 157 | 巴中市恩阳区皮革厂地块        | 巴中市    | 巴中市恩阳区文治街道千佛岩72号 | 东侧为空地,南侧为山体,西侧为居民聚集区,北侧为恩阳河                  | 6230                  | 巴中市恩阳区文治街道    | 正在开展效果评估     | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求        | 四川省环保科技有限公司   | 四川省环保科技有限公司  | 巴中市恩阳区生态环境局 | 2023.2.8   |    |
| 158 | 石棉县烽火坪渣场地块         | 雅安市    | 雅安市石棉县回隆镇联合村大林子组 | 东侧为石甘公路,南侧为山体,西侧为山体,北侧为石棉工业园区污水处理站           | 24745                 | 四川石棉工业园区管理委员会 | 正在开展效果评估     | 满足工矿用地土壤环境质量要求           | 四川省生态环境科学研究院  | 四川四环锌锗科技有限公司 | 石棉县人民政府     | 2021.10.19 |    |
| 159 | 石棉县乾锐金属有限公司(八分厂)地块 | 雅安市    | 雅安市石棉县安顺乡小水村2组   | 东侧为新建公路及小水河,南侧为四川玉塑新材料科技有限公司,西侧为小水公路,北侧为新建公路 | 9840                  | 四川四环锌锗科技有限公司  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确          | 未明确         | 2022.10.11 |    |
| 160 | 石棉县华星焙烧厂(七分厂)地块    | 雅安市    | 雅安市石棉县安顺乡小水村4组   | 东侧为小水河,南侧为小水河,西侧为小水公路,北侧为空地及小水公路             | 9132                  | 四川四环锌锗科技有限公司  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确          | 未明确         | 2022.10.11 |    |

| 序号  | 地块基本信息              |        |                    |                                     |                       |                   | 风险管控或修复情况    |                                 |                 |               |             | 纳入日期       | 备注  |
|-----|---------------------|--------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------|------------|---|
|     | 地块名称                | 所在市(州) | 详细地址               | 四至范围                                | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人            | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                       | 风险管控或修复方案编制单位   | 风险管控或修复单位     | 风险管控或修复委托人  |            |   |
| 161 | 天全县天源有色金属洗选厂地块      | 雅安市    | 雅安市天全县小河口乡龙门村3组    | 东、南及北侧为佚名道路,西侧为山坡                   | 10344.40              | 天全县小河镇人民政府        | 已编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求                  | 四川省天晟源信息技术有限公司  | 四川省昱洲环保技术有限公司 | 雅安市天全县生态环境局 | 2022.2.25  |   |
| 162 | 天全县天山盐化有限公司地块       | 雅安市    | 雅安市天全县大坪乡大坪村4组     | 东南侧为道路XT22,西南、西北侧为林地或荒地,东北侧为农户      | 9026.66               | 天全县天山盐化有限公司       | 已编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求                  | 四川省锦城嘉好科技有限责任公司 | 天全县天山盐化有限公司   | 天全县天山盐化有限公司 | 2022.7.26  |   |
| 163 | 四川雅安天彪冶金有限公司地块      | 雅安市    | 雅安市天全县始阳镇新民社区5组55号 | 东侧为四川省天全县二郎山铁合金厂,南、北侧为佚名道路,西侧为河沟旁陡坎 | 11782.7               | 天全三强新能源有限公司       | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足商业服务业用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求     | 未明确             | 未明确           | 未明确         | 2025.11.28 | 新增,地块土地使用证面积为11498.56m <sup>2</sup> ,实际调查面积为11782.7m <sup>2</sup> |
| 164 | 宝兴县旺平矿业有限公司陇东镇选矿厂地块 | 雅安市    | 雅安市宝兴县陇东镇老场村1组     | 东侧为西河,南侧为加油站,西侧为乡镇公路,北侧为停产石材厂       | 18700                 | 宝兴县旺平矿业有限公司陇东镇选矿厂 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求                  | 成都天缘地方法科技有限公司   | 未明确           | 未明确         | 2023.11.23 |   |
| 165 | 原雅安恒丰化工有限公司地块       | 雅安市    | 雅安市名山区永兴镇青江村4组     | 东侧为草和路,南侧为原四川民信化工有限公司,西侧为名山河,北侧为农田  | 15256.83              | 雅安恒丰化工有限公司        | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地、绿地与开敞空间用地土壤环境质量要求 | 未明确             | 未明确           | 未明确         | 2024.10.10 |   |

| 序号  | 地块基本信息                   |        |                   |  |                       |                | 风险管控或修复情况    |                                     |                           |                           |             | 纳入日期       | 备注   |
|-----|--------------------------|--------|-------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------|------------|--|
|     | 地块名称                     | 所在市(州) | 详细地址              | 四至范围                                       | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人         | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                           | 风险管控或修复方案编制单位             | 风险管控或修复单位                 | 风险管控或修复委托人  |            |  |
| 166 | 眉山市仁寿县驰骋油业有限公司地块         | 眉山市    | 眉山市仁寿县汪洋镇协作村4社    | 东侧为仁寿欢兴建材有限公司,南侧为四川仁寿县铁马焦化有限公司,西侧为林地,北侧为林地 | 20000                 | 仁寿县人民政府        | 正在开展效果评估     | 满足工矿用地土壤环境质量要求                      | 四川交建陵州建设有限公司、中科鼎实环境工程有限公司 | 四川交建陵州建设有限公司、中科鼎实环境工程有限公司 | 眉山市仁寿县生态环境局 | 2021.3.15  |  |
| 167 | 四川省仁寿县碳素制品厂地块            | 眉山市    | 眉山市仁寿县彰加镇楼影村5组    | 东侧为彰加镇东街,南侧为耕地,西侧为耕地,北侧为居民房                | 14448.43              | 四川省仁寿县碳素制品厂    | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足公共管理与公共服务用地土壤环境质量要求               | 未明确                       | 未明确                       | 未明确         | 2024.8.5   |  |
| 168 | 洪雅金田矿业有限责任公司地块           | 眉山市    | 眉山市洪雅县瓦屋山镇高丽村6、7组 | 东、南、西、北侧均为林地                               | 25263.29              | 洪雅宏晟投资集团有限公司   | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足商业服务业用地土壤环境质量要求                   | 未明确                       | 未明确                       | 未明确         | 2025.3.12  |  |
| 169 | 四川洪雅福星电冶有限公司地块           | 眉山市    | 眉山市洪雅县高庙镇水秀村2组    | 东侧为零散居民,南侧为农用地,西侧为张河,北侧为农用地                | 35846                 | 四川洪雅长福康养服务有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求                      | 未明确                       | 未明确                       | 未明确         | 2025.12.16 | 新增,地块土地使用证面积为35670.5m <sup>2</sup> ,实际调查面积为35846m <sup>2</sup> |
| 170 | 四川贝尔化工集团有限公司地块(原四川迪美特生物科 | 眉山市    | 眉山市彭山区观音铺社区7组     | 东侧为岷江,南侧为鼎瑞建材厂,西侧为盛泰环保科技有限公司,北侧为工业园区内道路    | 133334                | 四川贝尔化工集团有限公司   | 拟编制风险管控/修复方案 | 地下水:满足《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)和《地 | 未明确                       | 未明确                       | 未明确         | 2025.3.12  |  |



| 序号  | 地块基本信息            |        |                  |  |                       |               | 风险管控或修复情况    |                                   |                |           |            | 纳入日期       | 备注 |
|-----|-------------------|--------|------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|-----------------------------------|----------------|-----------|------------|------------|----|
|     | 地块名称              | 所在市(州) | 详细地址             | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人        | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标                         | 风险管控或修复方案编制单位  | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |            |    |
|     | 技有限公司 东侧 200 亩地块) |        |                  |  |                       |               |              | 表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中IV类标准限值要求 |                |           |            |            |    |
| 171 | 汶川县湘汶实业有限责任公司地块   | 阿坝州    | 阿坝州汶川县威州镇万村1组    | 东侧为014乡道,南侧为汶川综合建材厂闲置厂房,西侧为汶峰建材租赁公司货物堆场,北侧为汶川综合建材厂闲置厂房 | 3031                  | 余朝庆           | 正在开展效果评估     | 满足居住用地土壤环境质量要求                    | 四川高远理想环境科技有限公司 | 汶川综合建材厂   | 汶川综合建材厂    | 2021.12.22 |    |
| 172 | 阿坝州顺鑫冶炼有限责任公司地块   | 阿坝州    | 阿坝州汶川县银杏乡桃关村工业园区 | 东侧为汶川县三力铁合金有限责任公司,南侧为山峰,西侧为桃关1号隧道,北侧为山峰                | 30248.49              | 四川众益清算事务所有限公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求                    | 未明确            | 未明确       | 未明确        | 2022.5.24  |    |
| 173 | 四川康西铜业有限责任公司地块    | 凉山州    | 凉山州西昌市安宁镇马坪坝村5组  | 东侧为马坪坝村,南侧为荒地,西侧为洪强林业,北侧为航天驾校                          | 240000.12             | 四川康西铜业有限责任公司  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求                    | 未明确            | 未明确       | 未明确        | 2019.10.9  |    |

| 序号  | 地块基本信息                  |        |                   |  |                       |                | 风险管控或修复情况    |                |                  |                  |                | 纳入日期      | 备注 |
|-----|-------------------------|--------|-------------------|--|-----------------------|----------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|-----------|----|
|     | 地块名称                    | 所在市(州) | 详细地址              | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人         | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位    | 风险管控或修复单位        | 风险管控或修复委托人     |           |    |
| 174 | 西昌宽鸿钒钛开发试验厂(关闭企业)地块     | 凉山州    | 凉山州西昌市青钢林路11号     | 东侧为散户居民区,南侧为食用农产品产地,西侧为已拆迁空地及人和货运公司,北侧为青钢林小区 | 21270.20              | 凉山州西昌市马道街道办事处  | 正在开展效果评估     | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 四川省地质工程勘察院集团有限公司 | 中科云恒(成都)环境科技有限公司 | 西昌市马道街道办事处     | 2023.3.10 |    |
| 175 | 四川西昌合力锌业股份有限公司地块(一期)    | 凉山州    | 凉山州西昌市东兴路1号       | 东侧为吉木德村,南侧为东兴路,西侧为未利用地块,北侧为史觉村               | 172129.99             | 四川西昌合力锌业股份有限公司 | 已编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 成都市华测检测技术有限公司    | 四川西昌合力锌业股份有限公司   | 四川西昌合力锌业股份有限公司 | 2023.4.27 |    |
| 176 | 四川会东大梁矿业有限公司(会东铅锌矿选厂)地块 | 凉山州    | 凉山州会东县铅锌镇小街乡撒嘎村2社 | 东侧为山体,南侧为大桥河,西侧为大桥河,北侧为山体                    | 45215.50              | 四川会东大梁矿业有限公司   | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确              | 未明确              | 未明确            | 2022.5.6  |    |
| 177 | 原会东县磷矿厂地块               | 凉山州    | 凉山州会东县铅锌镇油坊村      | 东侧为旱地,南侧为乡村道路,西侧为大桥河,北侧为旱地                   | 28175.06              | 会东县铅锌镇人民政府     | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确              | 未明确              | 未明确            | 2022.8.23 |    |
| 178 | 原会东县东旭矿业有限责任公司地块        | 凉山州    | 凉山州会东县铅锌镇小街乡撒嘎村   | 东侧为山峰,南侧为已拆迁空地,西侧为大桥河,北侧为乡村道路                | 5834.66               | 会东县铅锌镇人民政府     | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确              | 未明确              | 未明确            | 2022.8.19 |    |

| 序号  | 地块基本信息             |        |                        |  |                       |                   | 风险管控或修复情况    |                |               |           |            | 纳入日期      | 备注 |
|-----|--------------------|--------|------------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|------------|-----------|----|
|     | 地块名称               | 所在市(州) | 详细地址                   | 四至范围   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人            | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |           |    |
| 179 | 原会东县龙宇矿业开发有限公司地块   | 凉山州    | 凉山州会东县铅锌镇田尾村原301四大队选矿厂 | 东侧为乡村道路, 南侧为饲料厂, 西侧为大桥河, 北侧为乡村道路                         | 9660.99               | 会东县铅锌镇人民政府        | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2022.9.29 |    |
| 180 | 会东县江川矿业有限责任公司老选厂地块 | 凉山州    | 凉山州会东县铁柳镇铁柳村8组         | 东侧为农田, 南侧为农田和居民区, 西侧为乡村道路和居民区, 北侧为乡村道路、会东县江川矿业有限责任公司尾矿库等 | 3403                  | 会东县铁柳镇人民政府        | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.5.4  |    |
| 181 | 会东新炉料有限责任公司氧化球团厂地块 | 凉山州    | 凉山州会东县鲹鱼河镇各村6组         | 东侧为垭口路及农田, 南侧为垭口路及农田, 西侧为佚名乡村道路及农田, 北侧为垭口路及居民区           | 33900                 | 会东县金江文化旅游发展有限责任公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.5.4  |    |
| 182 | 会理县岔河锡矿地块          | 凉山州    | 凉山州会理市六华镇井狮村3组         | 东侧为井狮村居民点, 南侧为耕地, 西侧为耕地, 北侧为耕地                           | 9388                  | 凉山州会理县岔河锡矿        | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.8.18 |    |

| 序号  | 地块基本信息               |        |                         |  |                       |               | 风险管控或修复情况    |                     |               |           |            | 纳入日期       | 备注 |
|-----|----------------------|--------|-------------------------|--|-----------------------|---------------|--------------|---------------------|---------------|-----------|------------|------------|----|
|     | 地块名称                 | 所在市(州) | 详细地址                    | 四至范围                                       | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人        | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标           | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |            |    |
| 183 | 会理县鹿厂铅冶厂地块           | 凉山州    | 凉山州会理市鹿厂镇五星村7组          | 东侧为山体, 南侧为山体, 西侧为小石房铅锌矿冷家湾尾矿库, 北侧为山体       | 5664                  | 会理市鹿厂镇五星村集体用地 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.8.18  |    |
| 184 | 德昌县老碾乡民兴选矿厂地块        | 凉山州    | 凉山州德昌县永郎镇纸房村1社(马家碾)     | 东侧为殷家沟, 南侧为老碾河, 西侧为纸房村农田, 北侧为马家碾公路         | 5935                  | 原德昌县老碾乡民兴选矿厂  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地、工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.8.28  |    |
| 185 | 冕宁县冶勒乡有色金属选矿厂地块      | 凉山州    | 凉山州冕宁县大桥镇汉呷木村1组         | 东侧为佚名道路, 南侧为栗冶公路, 西侧为荒地, 北侧为荒地             | 5600                  | 冕宁县人民政府       | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足居住用地、工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2023.9.1   |    |
| 186 | 布拖县五洲矿产有限责任公司菲各选矿厂地块 | 凉山州    | 凉山州布拖县拖觉镇菲各村村民委员会东北165m | 东侧为农田, 南侧为农田, 西侧为028乡道, 北侧为农田              | 74541.74              | 布拖县五洲矿产有限责任公司 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.11.21 |    |
| 187 | 甘洛县通惠洗选厂地块           | 凉山州    | 凉山州甘洛县新市坝镇尔觉村1组         | 东侧为林地, 南侧为佚名道路, 西侧为陵园路, 北侧为原甘洛县通惠洗选厂铅锌矿尾矿库 | 6625.80               | 甘洛县新市坝镇人民政府   | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求      | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.11.18 |    |

| 序号  | 地块基本信息        |        |                   |  |                       |             | 风险管控或修复情况    |                |               |           |            | 纳入日期       | 备注 |
|-----|---------------|--------|-------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|----------------|---------------|-----------|------------|------------|----|
|     | 地块名称          | 所在市(州) | 详细地址              | 四至范围                                   | 地块面积(m <sup>2</sup> ) | 土地使用权人      | 进展情况/所在阶段    | 风险管控或修复目标      | 风险管控或修复方案编制单位 | 风险管控或修复单位 | 风险管控或修复委托人 |            |    |
| 188 | 甘洛县恒星有色金属选厂地块 | 凉山州    | 凉山州甘洛县新市坝镇岩润阿发村4组 | 东侧为林地，南侧为林地，西侧为佚名道路，北侧为林地              | 18134.30              | 甘洛县新市坝镇人民政府 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.11.18 |    |
| 189 | 甘洛县中学冶炼厂地块    | 凉山州    | 凉山州甘洛县苏雄镇凉红村治勒组   | 东侧为林地，南侧为悬崖，西侧为悬崖，北侧为林地                | 16477                 | 甘洛县苏雄镇人民政府  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.11.19 |    |
| 190 | 甘洛县齐齐冶炼厂地块    | 凉山州    | 凉山州甘洛县苏雄镇凉红村治勒组   | 东侧为林地，南侧为林地，西侧为佚名村道，北侧为林地              | 12864.40              | 甘洛县苏雄镇人民政府  | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.11.19 |    |
| 191 | 甘洛县前进冶炼厂地块    | 凉山州    | 凉山州甘洛县新市坝镇岩润阿发村2组 | 东侧为林地，南侧为G245国道，西侧为银都便民机动车检测有限公司，北侧为荒山 | 5601.46               | 甘洛县新市坝镇人民政府 | 拟编制风险管控/修复方案 | 满足工矿用地土壤环境质量要求 | 未明确           | 未明确       | 未明确        | 2024.11.20 |    |