四川省生态环境厅 行政处罚决定书

川环罚字〔2025〕WX01号

当事人名称：壤塘县城乡文明综合服务中心

法定代表人：马代军

统一社会信用代码：12513230052168235U

地址：壤塘县九千综合办公大楼二楼

我厅于2025年4月2日对你单位管理的生活垃圾焚烧处理厂进行了调查，发现你单位实施了以下生态环境违法行为：

1. 1#、2#焚烧炉废气排放口自动监测设备的取样泵未工作，设备未抽取外排烟气进行测量。

2. 1#焚烧炉的粉尘仪采样口法兰有大量积垢，后向反射式粉尘仪玻璃镜片上有大量积灰，影响颗粒物测量精度。我厅委托第三方检测机构对生活垃圾焚烧处理厂烟囱外排废气进行了采样检测，《检测报告》〔中环检字（2025）第630号〕显示：1#焚烧炉废气排放口的颗粒物排放浓度为 $359\text{mg}/\text{m}^3$ 。手工监测同时段的粉尘仪测量的颗粒物浓度为 $4.23\text{mg}/\text{m}^3$ ，相对误差达-98.8%，超过《固定污染源烟气连续排放监测技术规范》（HJ75-2017）规定的颗粒物测量相对误差范围（ $\pm 15\%$ ）6.58倍。

3. 2#焚烧炉的颗粒物仪器异常，测量数据为 $100\text{mg}/\text{m}^3$ ，量程也为 $100\text{mg}/\text{m}^3$ ，采用4-20mA模拟量传输，检测电流信号

为 30.08mA；烟气湿度测量仪异常，测量数据为 40%，量程为 40%，采用 4-20mA 模拟量传输，检测电流信号为 30.25mA。

4. 2#焚烧炉废气排放口自动监测设备的制冷器温度为“-15℃”，与制冷器正常工作温度范围“2-6℃”偏差较大，影响采样管路的排水。

5. 2#焚烧炉废气排放口测量烟气流速的皮托管严重堵塞，烟气测量流速为 39.79m/s，同时段手工监测的流速为 4.4m/s，相对误差为 804%，超过《固定污染源烟气连续排放技术规范》（HJ75-2017）规定的流速测量相对误差范围（±10%）80.4 倍。

以上事实有现场检查（勘察）笔录、调查询问笔录、现场照片、检测报告、排污许可证、自动监测设备运维台账、设备运行记录等证据为凭。

你单位的上述行为违反了《排污许可管理条例》第二十条第一款“实行排污许可重点管理的排污单位，应当依法安装、使用、维护污染物排放自动监测设备，并与生态环境主管部门的监控设备联网”的规定。目前，你单位正按要求进行整改。

我厅于 2025 年 7 月 7 日以《行政处罚事先告知书》（川环罚告字〔2025〕WX01 号）告知你单位陈述申辩权和听证权，你单位在规定时限内未提出陈述申辩和听证申请。

依据《排污许可管理条例》第三十六条第四项：“违反本条例规定，排污单位有下列行为之一的，由生态环境主管部门责令改正，处 2 万元以上 20 万元以下的罚款；拒不改正的，责令停

产整治：（四）未按照排污许可证规定安装、使用污染物排放自动监测设备并与生态环境主管部门的监控设备联网，或者未保证污染物排放自动监测设备正常运行”和《四川省生态环境行政处罚裁量标准》的规定，我厅决定对你单位处以如下行政处罚：

罚款 114500 元（人民币大写壹拾壹万肆仟伍佰元整）。

限于接到本处罚决定之日起十五日内凭《四川省通用电子缴款通知书》至银行柜台办理相关业务，按规定将罚没款缴纳至四川省财政厅非税收入专户。逾期不缴纳罚款的，我厅可以根据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一项规定每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向四川省人民政府申请行政复议，也可以在六个月内向成都高新技术产业开发区人民法院提起行政诉讼。申请行政复议或者提起行政诉讼，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，不提起行政诉讼，又不履行本处罚决定的，我厅将依法申请人民法院强制执行。

四川省生态环境厅

2025 年 7 月 15 日